



WORKHAND

Material specification:
Nitrile, Polyester, Carbon, Spandex.

Size range:
(EU) 7, 8, 9, 10, 11

EU-Type Examination:
SATRA Technology Europe Ltd.
(NB: 2777)



USER GUIDE

Vernehansker / Kategori II

Den foreliggende hanskene oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425. Kravene til de harmoniserte standardene oppfylles i henhold til den påkrevde merkingen på hanskene. Samsvarserklæring/andre dokumenter: www.workhand.no/dokumentasjon

 ABCDE(P)	A: Slitasjemotstand (0-4) B: Skjærmotstand (0-5) C: Rivefasthet (0-4) D: Punkteringsmotstand (0-4) E: Skjærmotstand ISO 13997 (A-F) P: Beskyttelse mot slag og stot (valgfritt)	 ABCDEF EN 12477 Type A/B	A: Brennbarhet (0-4)* B: Kontaktvarme (0-4) C: Konveksjonsvarme (0-4) D: Strålingsvarme (0-4) E: Småsprut fra smelte metall (0-4) F: Store mengder flytende metall (0-4) *Hansker med ytelsesnivå 1 eller 2 må ikke komme i kontakt med åpen flamme.
 ABC	A: Konveksjonskulde (0-4)* B: Kontaktkulde (0-4) C: Vanntettethet (0-1) *Hansker med ytelsesnivå 0 kan miste sin isolerende egenskap i kontakt med vann.	 EN 16350:2014	For elektrostatisk dissipative vernehansker skal hver testmetode oppfylle kravet om vertikal motstand: $R_s < 1,0 \times 10^9 \Omega$

Jo høyere ytelsesnivå desto høyere er beskyttelsesfaktoren

X: Test ikke utført eller ikke relevant

0: Hansken faller under minimumsutelsesnivået for den angitte, enkelte faren

PVU-bruk referert til EN 21420:2020(E): Disse hanskene er ment for beskyttelse mot moderat risiko. Piktogrammer på hanskene indikerer relevant bruk i henhold til den spesifikke standarden. Ta heide for at hanskene har tilstrekkelig ytelsesnivå. Det må utføres en risikovurdering for å sikre at hanskene er egnet for den tiltenkte bruken, ført forholdene på arbeidstedet i forbindelse med temperatur, slitasje og nedbrytning kan variere fra dem i typegodkjenningstesten. For bruk skal hanskene sjekkes for eventuelle feil som hull, sprekker, misfarging eller andre feil. Forkast hanskene som er skadet. Oppbevar hanskene i originalemballasjen på et kjølig (5-25°C) tørt sted, og beskytt spesielt mot direkte sollys. Oppbevar ikke i nærværet av ozonkilder (f.eks. Laserskrivere, kopimaskiner osv.). Hvis hanskene har en individuell utlepsdato (symbol EXP), avhengig av materialene som brukes. Dette er indikert på hanskene og på pakningen i formatet måned/år. Dette forutsetter at hanskene er lagret på foreskrevet måte. Den faktiske utlepsdatoen under bruk kan ikke spesifiseres generelt fordi den avhenger av bruksbetingelsene. Det må utføres en individuell risikovurdering for hvert enkelt tilfelle. Det er ikke meningen at hanskene skal rengjøres/desinfiseres, og hvis dette gjøres, bører brukeren fullt ansvar. Kast brukte hanskene avhengig av tilsmussningsnivået og i samsvar med gjeldende avfallsbestemmelser og lokale myndighetsbestemmelser. Ubrukte hanskene kan kastes sammen med hushåndlingsavfall.

Advarsel referert til EN 388:2016(E): For materialer som slører kniven under kuttmotstandstesten (6.2), er Coupe-testresultatene bare indikative mens TDM-kuttmotstandstesten (6.3) er referanseresultatet. For mekaniske motstandsdyktige hanskene som oppnår og viser en rivefasthet (6.4), lik eller sterre enn nivå 1, skal ikke hanskene brukes når det er fare for sammenfiltrering med bevegelige maskindeler. Hansketester for mekaniske formål tester kun i håndflaten. Hvis det kreves impact-beskyttelse skal det angis: Området/områdene der beskyttelsen kreves og en advarsel dersom vernet ikke gjelder for fingrene.

Advarsel referert til EN 407:2020(E): Pt. finnes det ingen standardiserte testmetoder for gjennomtrengning av UV-stråling for hanskematerialer. Per i dag fremstilles vernehansker for sveisere slik at de normalt ikke slipper gjennom UV-stråling. Med lysbuesveiseminnretninger er det ikke mulig la beskytte alle deler som fører sveisepensjon mot driftsbetinget direktekontakt. Denne hanskene gir ingen beskyttelse mot elektrisk støt, som er forårsaket av defekte apparater eller berøring av stremførende deler. Hansker som er våte, tilsmussete eller gjennomsvette har en redusert elektrisk motstand, noe som øker faren for støt. For hanskene iht. EN 12477 anbefales type B, hvis en høy fingerferdigitet er nødvendig, som f.eks. ved TIG-sveising. For de øvrige sveisemetodene anbefales type A hanskene.

Advarsel referert til EN 511:2006(E): Flere parametere bør vurderes i valgprosessen av en hanske som beskytter mot kulde, for eksempel miljø (omgivelserstemperatur, atmosfæriske forhold, vindhastighet), individuelle forhold (personens helse og velvære, effekter av andre vernekler som bæres av en person), Yrke (eksposeringstid, aktivitetsnivå, behendighetskrav, kontakt med kalde gjenstander, kontakt med våte eller varme gjenstander).

Advarsel referert til EN 16350:2014(E): Personer som bruker elektrostatisk dissipative vernehansker, skal være korrekt jordet, f.eks. ved å bruke tilstrekkelig fotøy. Elektrostatisk beskyttende hanskene skal ikke pakkes ut, åpnes, justeres eller fjernes mens de er i brennbar eller eksplosiv atmosfære eller under håndtering av brennbare eller eksplasive stoffer. De elektrostatiske dissipative vernehanskene kan påvirkes negativt ved aldriing, slitasje, forurensning og skade, og kan ikke brukes i oksygen anriket brennbare omgivelser der ytterligere vurderinger er nødvendig.

Allergivarsel: Dette produktet kan inneholde stoffer som kan være en mulig risiko for allergiske reaksjoner. Ikke bruk hanskene i tilfelle symptomer på overfølsomhet. Kontakt Workhand for mer informasjon.

Skyddshandskar / Kategori II

Dessa handskar uppfyller kraven i den europeiska förordningen (EU) 2016/425. Kraven enligt harmoniseraade standarder har uppfyllts enligt märkningen i För EU-försäkran om överensstämmelse/övriga dokument: se www.workhand.no/dokumentasjon

 ABCDE(P)	A: Slitstyrka (0-4) B: Skärmotstånd (0-5) C: Rivstyrka (0-4) D: Stickmotstånd (0-4) E: Skärmotstånd ISO 13997 (A-F) P: Stötskydd (tillval)	 ABCDEF EN 12477 Type A/B	A: Brandegenskaper (0-4)* B: Kontaktvarme (0-4) C: Konveksjonsvarme (0-4) D: Strålingsvarme (0-4) E: Småsprut fra smellett metall (0-4) F: Store mengder flytende metall (0-4) *Hansker med ytelsesnivå 1 eller 2 må ikke komme i kontakt med åpen flamme.
 ABC	A: Konvektiv kyla (0-4)* B: Kontaktkyla (0-4) C: Vattenlätthet (0-1) *Handskar ur prestandaklass 0 kan förlora sina isolerande egenskaper vid kontakt med vätta	 EN 16350:2014	För elektrostatiska dissipativa skyddshandskar måste varje testmetod uppfylla kraven för vertikalt motstånd: $R_s < 1,0 \times 10^8$ W

Ju högre prestandaklass desto högre skyddsfaktor

X: Kontroll inte utförd, eller inte tillämplig

0: Handskarna tillhör den lägsta prestandaklassen för avgiven, enskild fara

PPE-användning enligt EN 21420:2020(E): Dessa handskar är avsedda att skydda mot intermedierä risiker. Använd endast skyddshandskar för deras avsedda syfte och i rätt storlek. Piktogrammen på handskarna anger relevant användning enligt den specifika standarden – säkerställ att handskan är passande för gällande kravnivå. En riskbedömning måste utföras för att säkerställa att handskarna är lämpliga för avsett syfte, då förhållanden på arbetsplatsen när det gäller temperatur, försilting och nedbrytning kan variera från de i typens godkännandetest. Innan användning ska det kontrolleras att handskarna inte har hål, sprickor, missfärgning eller andra fel. Använd aldrig skadade handskar. Förvara handskar i originalförpackning på en sval (5–25°C) och torr plats, och skydda dem särskilt mot direkt solljus. Förvara inte i närbild av ozonkällor (t.ex. laserskrivare, kopieringsmaskiner etc.). Varje handske har ett individuellt utgångsdatum (symbolen EXP), som beror på vilket material som har använts. Detta anges på handskens och förpackningen i formatet månad/år. Detta förutsätter att handskan förvaras på föreskrivet sätt. Det faktiska utgångsdatumet vid användning kan generellt sett inte anges, då det beror på användningsförhållanden. En individuell riskbedömning måste utföras för varje specifikt fall. Det är inte meningen att dessa handskar ska rengöras/desinfekteras, och om detta görs bär användaren fullt ansvar. Kassera använda handskar enligt hur nedsmutsade de är, och i enlighet med gällande avfallsregleringar och lokala myndighetsregleringar. Övända handskar kan kastas i hushållsavfall.

Varningsmeddelande enligt EN 388:2016(E): För material som gör bladen slöa under test för skärbeständighet (6.2), är resultaten från coupe-testet endast indikativa när TDM-testet för skärbeständighet (6.3) anger referensresultat för prestanda. För alla handskar med mekanisk hållfasthet som uppnår och uppvisar en rivstyrka (6.4) som är lika med eller högre än nivå 1, ska handskar inte bäras när det finns en risk för att fastna i maskinernas rörliga delar. Testet av handsken för mekaniskt syfte utförs endast på handflatan. Om slagskydd hävdas, ska det ange: Det område eller de områden där skyddet finns och en varning om skyddet inte gäller för fingrar.

Varningsmeddelande enligt EN 407:2020(E): Det finns ingen standardtestmetod för att upptäcka UV-genomsläpp i material för handskar. Likväld skyddar vanligtvis de skyddshandskar för svetsare som tillverkas för tillfället helt mot UV-strålning. När handskar ska användas till bågsvetsning: dessa handskar ger inte skydd mot elstörar som uppstår på grund av brister i utrustning eller arbete med spänning, och den elektriska resistansen minskas om handskarna är våta, smutsiga eller svettiga, vilket innebär en ökad risk. För handskar som uppfyller EN 12477, rekommenderas variant B när hög fingerfärdighet krävs, t.ex. vid TIG-svetsning. För övriga svetsmetoder rekommenderas handskar i variant A.

Varningsmeddelande enligt EN 511:2006(E): Flera parametrar bör övervägas vid val av en handske som skyddar mot kyla, såsom miljö (miljöns temperatur, atmosfäriska förhållanden, vindstyrka), individuella förhållanden (hälsa och välmående hos personen, effekt från andra skyddskläder som personen bär), yrke (exponeringstid, aktivitetsnivå, krav på fingerfärdighet, kontakt med kalla föremål, kontakt med varma eller torra föremål).

Varningsmeddelande enligt EN 16350:2014(E): Den person som bär elektrostatiskt dissipativa skyddshandskar ska vara jordad på korrekt sätt, t.ex. genom att använda lämpliga skor. Elektrostatiskt dissipativa skyddshandskar ska inte packas upp, öppnas, justeras eller avlägsnas vid vistelse i en brandfarlig eller explosiv atmosfär eller under hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. De elektrostatiskt dissipativa skyddshandskar som påverkas negativt av äldrande, slitage, kontaminering och skador, och är kanske inte tillräckliga i syreberikade brandfarliga atmosfärer där ytterligare utvärderingar krävs.

Allergier: Denna produkt kan innehålla ämnen som kan utgöra en potentiell risk för allergiska reaktioner. Använd inte vid tecken på överkänslighet. För mer information, kontakta Workhand.

Beskyttelseshandsker / Kategori II

Denne handske opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425. Kravene til de harmoniserede standarder er opfylt med hensyn til den relevante mærkning af handsken. Overensstemmelseserklæring/andre dokumenter: www.workhand.no/dokumentasjon

 ABCDE(P)	A: Slitasjemotstand (0-4) B: Skjæreremotstand (0-5) C: Rivefasthet (0-4) D: Punkteringsmotstand (0-4) E: Skjæreremotstand ISO 13997 (A-F) P: Beskyttelse mot slag og stot (valgfritt)	 ABCDEF EN 12477 Type A/B	A: Brændbarhed (0-4)* B: Kontaktvarme (0-4) C: Konvektionsvarme (0-4) D: Strålevarme (0-4) E: Små stænk af smelte metal (0-4) F: Store stænk af smelte metal (0-4) *Handsker med ydeevne 1 eller 2 må ikke komme i kontakt med åben ild.
 ABC	A: Konvektionskulde (0-4)* B: Kontaktkulde (0-4) C: Vandgennemtrængning (0-1) *Handsker med ydelsesniveau 0 kan miste sin isolerende egenskab i kontakt med vann.	 EN 16350:2014	For elektrostatisk dissipative beskyttelseshandsker skal hver testmetode opfylde kravene til lodret modstand: $R_s < 1,0 \times 10^9 \text{ W}$

Jo højere ydelsesniveau desto højere er beskyttelsesfaktoren

X: Test ikke udført eller ikke relevant

0: Disse handsker falder under minimumsydelsesnivealet for de fastsatte enkelte risici

Brug af personlige værnehjælper i henhold til EN 21420:2020(E): Disse handsker er beregnet til beskyttelse mod mellemhøje risici. Anvend kun beskyttelseshandsker til den tilsvigtede brug og i den rigtige størrelse. Piktogrammerne på handskerne indikerer den relevante brug i henhold til den specifikke standard. Sørg for at sikre, at handsken er anvendelig til formålet i henhold til dens ydeevne. En risikovurdering skal udføres for at sikre, at handskerne er egnete til den tilsvigtede anvendelse, da forholdene på arbejdsplassen, hvad angår temperatur, siltage og nedbrydning, kan variere fra forholdene ved typegodkendelsestesten. Inden brug skal handskerne tjekkes for eventuelle defekter såsom huller, revner, misfarvning eller andre defekter. Anvend aldrig beskadigede handsker. Opbevar handskerne i den originale emballage et koldt (5-25 °C) og tørt sted, og beskyt dem især mod direkte sollys. Må ikke opbevares nær ozonkilder (fx laserprintere, kopimaskiner mv.). Hver handske har en individuel udlebsdato (symbolset EXP), afhængigt af de anvendte materialer. Dette er markeret på handsken og på emballagen i formatet måned/år. Dette forudsættes, at handsken opbevares som anbefalet. Den faktiske udlebsdato ved brug kan ikke specificeres generelt, da den afhænger af anvendelsesforholdene. En individuel risikovurdering skal foretages for hvert enkelt tilfælde. Disse handsker er ikke beregnete til rengøring/desinfektion, og hvis dette sker, er det på brugerens eget ansvar. Bortskaf handskerne afhængigt af tilsmudsningsgraden og i henhold til de gældende regler for bortskaffelse samt lokale regler og retningslinjer. Ubrugte handsker kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Advarsel i henhold til EN 388:2016(E): For materiale, der slører skærerne ved skæreremodstandstesten (6.2), er resultaterne af coupe-testen kun vejledende, mens TDM-skæreremodstandstesten (6.3) er referencen i forhold til ydeevne. For alle mekanisk modstandsdygtige handsker, der opnår og viser en rinvningsmodstand (6.4) svarende til eller over niveau 1, gælder det, at handskerne ikke må bære, hvor der er risiko for, at de kan blive fanget af bevægelige dele i maskiner. Testene af handskerne til mekaniske formål foretages udelukkende på håndfladerne. Hvis der anføres beskyttelse mod stød og slag, skal følgende fremgå: De(t) område(r), hvor beskyttelsen anføres, samt en advarsel, hvis beskyttelsen ikke gælder for fingrene.

Advarsel i henhold til EN 407:2020(E): Der findes ingen standardtestmetode til sporing af UV-gennemtrængning af materialer til handsker. Ikke desto mindre blokkerer de beskyttelseshandsker til svejsere, der produceres i ejeblikket, normalt fuldstændigt for UV-stråling. Når handsker er beregnet til lysbuesvejsning: Disse handsker giver ikke beskyttelse imod elektrisk stød forårsaget af defekt udstyr eller svejsning på/ved strømførende materialer, og den elektriske modstandsdygtighed reduceres, hvis handskerne er våde, snasvede eller gennemsvedte, hvilket medfører en øget risiko. For handsker, der er kompatibel med EN 12477, anbefalet model B, hvor der er brug for en høj grad af bevægelsesfrihed, fx ved TIG-svejsning. Til de øvrige svejsemetoder anbefalet handsker i model A.

Advarsel i henhold til EN 511:2006(E): Adskillige parametre skal tages i betragtning ved udvælgelsesprocessen for handsker, der beskytter mod kulde, såsom det omgivende miljø (den omgivende temperatur, atmosfæriske forhold, vindhastighed), individuelle forhold (personens sundhed og velvære, påvirkninger fra andre former for beskyttelsesbeklædning, som personen bærer), beskæftigelse (eksponeringstid, aktivitetsniveau, krav til fingerfærdighed, kontakt med kolde emner, kontakt med våde eller varme emner).

Advarsel i henhold til EN 16350:2014(E): En person, der bærer elektrostatisk dissipative beskyttelseshandsker, skal jordes behørigt fx ved at bære passende fodtøj. Elektrostatisk dissipative beskyttelseshandsker må ikke udpakkes, åbnes, justeres eller fjernes i brændbare eller eksplosive atmosfærer, eller under håndtering af brændbare eller eksplosive stoffer. De elektrostatisk dissipative beskyttelseshandsker kan påvirkes negativt af aldring, brug, kontaminering og skader og kan være utilstrækkelige i iltberigede brændbare atmosfærer, hvor der er behov for yderligere vurderinger.

Allergibemærkning: Dette produkt kan indeholde stoffer, der potentielt kan forårsage allergiske reaktioner. Anvend ikke produktet ved tegn på overfølsomhed. Kontakt Workhand for at få yderligere oplysninger.

Suojakäsineet / Kategoria II

Kyseinen suojakäsine vastaa EU-asetuksen 2016/425 vaatimuksia. Yhdenmukaisintuttujen standardien vaatimukset tätyvästä käsineissä olevan merkinnän mukaisesti. Vaatimustenmukaisuusvakuustus ja muut asiakirjet, ks. www.workhand.no/dokumentasjon

 EN 388:2016 ABCDE(P)	A: Hankauskestävyys (0-4) B: Leikkauksen kesto (0-5) C: Repäisykestävyys (0-4) D: Puhkaisulujus (0-4) E: Leikkauksen kesto ISO 13997 (A-F) F: Suojaus iskuu vastaan (valinnainen)	 EN 407:2020 ABCDEF EN 12477 Typpi A/B	A: Syttymisen kestävyys (0-4)* B: Kosketuslämmön kestävyys (0-4) C: Konvektionlämmön kestävyys (0-4) D: Säilylämmön kestävyys (0-4) E: Suojaus pieniltä sululta metalliroiskelta (0-4) F: Suojaus suurella määritellä sulaa metallia (0-4) *Laadutaso 1 tai 2 käsineen eivät saa joutua kosketukseen avotulta
 EN 511:2006 ABC	A: Konvektiokylmyys (0-4)* B: Kosketuskylmyys (0-4) C: Vedenläpäisy (0-1) *Suojaustason 0 käsineet saattavat kastuessaan menettää eristämiskyynsä	 EN 16350:2014	Sähköstaattisesti hajoavien suojaakäsineiden on jokaisen yksittäisen testimenetelmän täytettävä pystysuuntaisen vastuksen vaatimus: $R_s < 1,0 \times 10^8 \text{ W}$

Suojaakerroin kasvaa laatasolla

X: Tarkastusta ei ole suoritettu tai ei ole osuva

0: Käsine alittaa yksittäisen tässä selostetun vaaran minimisuoritustason

Standardin EN 21420:2020(E) mukainen henkilönsuojainkäyttö: Nämä käsineet on tarkoitettu suojaamaan keskitason riskeiltä. Käytä suojaakäsinneita vain niiden määritetyyn käyttötarkoitukseen ja käytä vain oikean kokoisia käsineitä. Käsineisiin merkity kuvat osoittavat tietyn standardin mukaisen käyttötarkoituksesta. Varmista, että käsineet soveltuvat suoritusohjelmaan käyttötarkoitukseen. Riskinarviointi on tehtävä, jotta voidaan varmistaa, että käsineet soveltuват haluttuun käyttötarkoitukseen, sillä työpaikan olosuhteet, kuten lämpötila, hankavaus ja kuluminen, voivat erota typpihyytäksytätestin olosuhteista. Käsineet tulisi tarkistaa ennen käytöä mahdollisten vikojen, kuten koton, halkeamien, värivirheiden ja muiden vikojen varalta. Älä koskaan käytä vaurioituneita käsineitä. Säilytä käsineet alkuperäspakkauksessa viileässä (5–25 °C) ja kuivassa paikassa suojaava erityisesti suoralta auringonvalolta. Älä säilytä niitä otsonilähteiden läheillä (esim. lasertulostimet, kopioikoneet jne.). Jokaisessa käsineessä on yksilöllinen voimassaloaika (EXP-symboli), joka vaihtelee käytettyjen materiaalien mukaan. Voimassaloaikoihin merkity käsineeseen ja paikkausseen, muodossa kuukausi/vuosi. Voimassaloaikoihin edellytetään, että käsineitä säilytetään annetuissa ohjeissa mukaisesti. Tarkkaa vanhentumispäivää käytön aikana ei voida määritellä, koska se riippuu käyttöolosuhteesta. Yksilöllinen riskinarviointi on tehtävä tapauskohtaisesti. Näitä käsineitä ei ole tarkoitettu puhdistetavaksi/desinfioitavaksi, joten käytäjä kantaa kysyseistä toimista täyden vastuun. Hävitä käytetyt käsineet likaisuuden mukaan ja noudata sovellettavia hävittämismääryksiä ja paikallisia viranomaisten ohjeita. Käyttämättömät käsineet voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

Standardin EN 388:2016(E) mukainen varoitus: Mikäli materiaali tylyttää terä viilto suojaavatestin (6.2) aikana, Coupe-testin tulokset ovat vain suuntaa-antavia, kun taas DTM-viilto suojaavatesti (6.3) antaa viittelekseen suorituskykyyn nähdä. Mekaanista risituusta kestäävät käsineet, joiden repäisyuljuus (6.4) on vähintään 1, ei saa käyttää, mikäli on vaara, että ne tarttuvat koneiden liikkuviin osiin. Käsineiden mekaanista risituksen kestävyys testataan vain kämmentuloella. Jos käsineet suojaavat iskuilta, pitää ilmoittaa suojaava(t) alue(et) ja varoitaa siitä, että suojaus ei koske sormia.

Standardin EN 407:2020(E) mukainen varoitus: Käsineiden sisältämienn materiaalien UV-säteilyn läpäisevyyden havaitsemiseksi ei ole olemassa vakiintunutta testimenetelmää. Tästä huolimatta nykyisin valmistettavat hitsaajien suojaakäsineet estäävät tavallisesti UV-säteilyn läpäisen kokonaan. Kaarhitsaukseen tarkoitettu käsineet: nämä käsineet eivät suojaa viallisten laitteiden tai korkeajännitteiden aiheuttamilla sähköiskuilla, ja sähköinen vastus pienenee, jos käsineet ovat märät, liikaiset tai hikiset. Tämä aiheuttaa kohonneen riskin. Sorminäppäryyttä vaativi töihin, kuten TIG-hitsaukseen, suositellaan standardin EN 12477 mukaisia typin B suojaakäsineitä. Muuhin hitsausmenetelmiin suositteluaan tyyppin A suojaakäsineitä.

Standardin EN 511:2006(E) mukainen varoitus: Kun valitaan kylmyydelta suojaavia käsineitä, tulisi ottaa huomioon useita eri muutujia, kuten ympäristö (ympäristön lämpötila, ilmasto-ulosuhteet, tuulen nopeus), yksilölliset olosuhteet (henkilön terveys ja hyvinvointi, henkilön käyttäminen muiden suojaavusteiden vaikutus), työtehtävä (alitutumisaika, aktivisuustaso, sorminäppäryyden tarve, kylmien esineiden koskettaminen, märkin tai kuivien esineiden koskettaminen).

Standardin EN 16350:2014(E) mukainen varoitus: Staatinselta sähköltä suojaavia ESD-käsineitä käyttävän henkilön on huolehdittava asianmukaisesta maadoituksesta, esimerkiksi käytävällä sopivia jalkineita. ESD-käsineitä ei saa poistaa pakkauksesta, avata, säätää tai poistaa helposti sytyvässä tai räjähtävässä ympäristössä tai kaihettaessä helposti sytyvä tai räjähtävä aineita. ESD-käsineiden suojausteho voi heikentyä vanhemmisen, kulumisen, likaantumisen ja vaurioiden myötä, ja niiden suojausteho ei välttämättä ole riittävä helpella rikastetussa, helposti sytyvässä ympäristössä, jolloin tarvitaan lisävarointeja.

Allergioita koskeva huomautus: Tämä tuote saattaa sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä käsineitä, mikäli yliherkkyysoireita ilmenee. Ota yhteyttä Workhand AS: hen saadaksesi lisätietoja.

Protective glove / Category II

The present glove fulfils the requirements of Regulation (EU) 2016/425. The requirements of the harmonized standards are fulfilled in respect of the appropriate marking of the glove. Declaration of Conformity/other documents: www.workhand.no/dokumentasjon

EN 388:2016  ABCDE(P)	A: Abrasion resistance (0-4) B: Blade cut resistance (0-5) C: Tear resistance (0-4) D: Puncture resistance (0-4) E: Blade cut resistance ISO 13997 (A-F) F: Protection against impacts (optional)	EN 407:2020  ABCDEF EN 12477 Type A/B	A: Burning behavior (0-4)* B: Contact heat (0-4) C: Convective heat (0-4) D: Radiant heat (0-4) E: Small splashes of molten metal (0-4) F: Large quantity of molten metal (0-4) *Gloves of quality level 1 or 2 must not come into contact with naked flames
EN 511:2006  ABC	A: Convective cold (0-4)* B: Contact cold (0-4) C: Water resistance (0-1) D: Puncture resistance (0-4) *Gloves of quality level 0 may lose their insulating properties if they become damp	EN 16350:2014 	For electrostatic dissipative protective gloves, each individual test method shall fulfil the requirement of vertical resistance: R, < 1,0 x 10 ⁸ W

The protection factor increases with the quality level

X: Test not carried out or not applicable

0: The glove falls below the minimum quality level for the specified individual hazard

PPE use referred to EN 21420:2020(E): These gloves are intended for protection against intermediate risks. Only use protective gloves for their intended purpose and in the correct size. The pictograms on the gloves indicate the relevant use according to the specific standard, make sure that the glove is applicable by the performance level. A risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the place of work in relation to temperature, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks, discoloration or other defects. Never use damaged gloves. Store gloves in the original packaging in a cool (5-25°C) dry place and protect particularly against direct sunlight. Do not store near ozone sources (e.g. laser printers, copiers, etc.). Every glove has an individual expiry date (symbol EXP), depending on the materials used. This is indicated on the glove and on the packing in the format month/year. This assumes that the glove is stored in the prescribed manner. The actual expiry date during use cannot be specified generally because it depends on the conditions of use. An individual risk assessment must be performed for each specific case. It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility. Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with the household waste.

Warning notice referred to EN 388:2016(E): For material dulling the blades during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result. For any mechanical resistant gloves which achieve and show a tear performance (6.4), equal or greater than level 1, gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. The tests of the glove for mechanical purpose is tested in palm only. If impact protection is claimed, it shall state: The area(s) where the protection is claimed and a warning if the protection does not apply to the finger.

Warning notice referred to EN 407:2020(E): There is no standard test method for detecting U.V. penetration of materials for gloves. Nevertheless, currently produced protective gloves for welders normally block UV radiation completely. When gloves are intended for arc welding: these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if the gloves are wet, dirty or soaked with sweat, this causes increased risk. For gloves compliant with EN 12477, style B is recommended when a high level of dexterity is required, e.g. for TIG welding. For remaining welding methods, style A gloves are recommended.

Warning notice referred to EN 511:2006(E): Several parameters should be considered in the selection process of a glove that protects against cold, such as environment (environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed), individual conditions (health and well-being of the person, effects of other protective clothing worn by a person), Occupation (time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items, contact with wet or dry objects).

Warning notice referred to EN 16350:2014(E): The person wearing electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmosphere or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic dissipative protective gloves might be adversely affected by aging, wear, contamination, and damage, and might not be sufficient oxygen enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

Allergy notice: This product may contain substances that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Workhand.

Schutzhandschuhe / Kategorie II

Der vorliegende Handschuh entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Die Anforderungen der harmonisierten Normen werden entsprechend der jeweiligen Kennzeichnung des Handschuhs erfüllt. Konformitätserklärung/andere Dokumente: siehe www.workhand.no/dokumentasjon

 ABCDE(P)	A: Abriebfestigkeit (0-4) B: Schnittfestigkeit (0-5) C: Weiterreißfestigkeit (0-4) D: Durchstichfestigkeit (0-4) E: Schnittfestigkeit ISO 13997 (A-F) P: Schutz gegen Stoß (optional)	 ABCDEF EN 12477 Typ A/B	A: Brennverhalten (0-4)* B: Kontaktwärme (0-4) C: Konvektive Wärme (0-4) D: Strahlungswärme (0-4) E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) F: Große Mengen flüssiger Metalls (0-4) *Handschuhe mit Leistungsstufe 1 oder 2 dürfen nicht mit offener Flamme in Kontakt kommen
 ABC	A: Konvektive Kälte (0-4)* B: Kontaktkälte (0-4) C: Wasserdichtheit (0-1) *Handschuhe mit Leistungsstufe 0 können bei Nässe ihre isolierende Eigenschaft verlieren	 EN 16350:2014	Bei elektrostatisch ableitenden Schutzhandschuhen muss jede einzelne Prüfmethode die Anforderung des vertikalen Widerstands erfüllen: R _v < 1,0 x 10 ⁹ W

Je höher die Leistungsstufe desto höher der Schutzwert

X: Prüfung nicht durchgeführt oder nicht zutreffend

0: Der Handschuh fällt unter die Mindestleistungsstufe für die vorgegebene einzelne Gefahr

Anwendung persönlicher Schutzausrüstung (PPE) gemäß EN 21420:2020(E): Diese Handschuhe sind für den Schutz gegen mittlere Risiken vorgesehen. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe nur für den vorgesehenen Zweck und in der richtigen Größe. Die Piktogramme auf den Handschuhen zeigen die entsprechende Verwendung gemäß der jeweiligen Norm an. Stellen Sie sicher, dass der Handschuh hinsichtlich seiner Leistungmerkmale für die jeweilige Beanspruchung geeignet ist. Es muss eine Risikoaburteilung durchgeführt werden, damit die Gebrauchstauglichkeit der Handschuhe sichergestellt werden kann, auch ob sie für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Bezug auf Temperatur, Abrieb und Abbau von jenen des Typprüfverfahrens abweichen können. Vor dem Gebrauch sollten die Handschuhe auf Fehler wie Löcher, Risse oder andere Defekte, wie z. B. Löcher, Risse, Verfärbungen oder andere Mängel, überprüft werden. Verwenden Sie niemals beschädigte Handschuhe. Lagern Sie die Handschuhe in der Originalverpackung an einem kühlen (5-25°C) und trocknen Ort und schützen Sie sie vor allen vor direkter Sonnenbestrahlung. Keine Lagerung in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, Kopierern usw.). Jeder Handschuh hat ein individuelles Ablaufdatum (siehe Symbol EXP), je nach den verwendeten Materialien. Diese Informationen finden Sie auf dem Handschuh und auf der Verpackung, sie sind in folgendem Format gekennzeichnet: Monat/Jahr. Es wird vorausgesetzt, dass der Handschuh in der vorgeschriebenen Weise aufbewahrt wird. Das tatsächliche Ablaufdatum des Gebrauchs kann nicht genau angegeben werden, da es von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängt. Für jeden spezifischen Fall muss eine individuelle Risikoaburteilung durchgeführt werden. Es ist nicht beabsichtigt, diese Handschuhe zu reinigen/desinfizieren, und wenn dies geschieht, trägt der Benutzer die volle Verantwortung. Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe je nach Verschmutzungsgrad gemäß den allgemeinen, sowie den von den lokalen Behörden auferlegten Entsorgungsvorschriften. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Warnhinweis gemäß EN 388:2016(E): Für Materialien, welche die Klingen während der Schnittwiderstandsprüfung (6.2) stumpf machen, sind die Coupé-Testergebnisse nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstand (6.3) das Referenzleistungsergebnis ist. Handschuhe mit einer Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung, die eine Reißbeständigkeit (6.4) gleich oder größer Stufe 1 erreichen und demonstrieren, dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr des Verfangens in beweglichen Maschinenteile besteht. Der Handschuh wird hinsichtlich der mechanischen Beanspruchung nur an der Handfläche getestet. Wird ein Aufprallschutz beansprucht, muss Folgendes angegeben sein: Der Bereich/die Bereiche, in dem/denen der Schutz beansprucht wird. Zudem muss eine Warnung aufgeführt sein, wenn sich der Schutz nicht auf die Finger erstreckt.

Warnhinweis gemäß EN 407:2020(E): Es gibt keine Standard-Prüfmethode zum Nachweis der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe. Trotzdem wird die UV-Strahlung durch die derzeit produzierten Schutzhandschuhe für Schweißer im Allgemeinen vollständig blockiert. Wenn Handschuhe für das Lichtbogenschweißen eingesetzt werden: Diese Handschuhe bieten keinen Schutz vor Stromschlägen, die durch defekte Geräte oder Arbeiten unter Spannung verursacht werden, und der elektrische Widerstand verringert sich, wenn die Handschuhe nass, schmutzig oder mit Schweiß durchtränkt sind, was ein erhöhtes Risiko darstellt. Für Handschuhe nach EN 12477 wird Klasse B empfohlen, insbesondere wenn ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Klasse A empfohlen.

Warnhinweis gemäß EN 511:2006(E): Bei der Auswahl eines Handschuhs, der vor Kälte schützt, sollten mehrere Parameter berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Umgebung (Umgebungstemperatur, atmosphärische Bedingungen, Windgeschwindigkeit), individuelle Bedingungen (Gesundheit und Wohlbefinden der Person, Auswirkungen anderer Schutzkleidung, die von der jeweiligen Person getragen wird), Beruf (Expositionsdauer, Aktivitätsniveau, Anforderungen an die Geschicklichkeit, Kontakt mit kalten Gegenständen, Kontakt mit nassen oder trockenen Gegenständen).

Warnhinweis gemäß EN 16350:2014(E): Eine Person, die elektrostatisch ableitende Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z. B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk. Elektrostatisch ableitende Schutzhandschuhe dürfen in brennbarer oder explosiver Atmosphäre oder beim Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen nicht ausgepackt, geöffnet, angepasst oder ausgezogen werden. Die elektrostatisch ableitenden Schutzhandschuhe können durch Alterung, Verschleiß, Kontamination und Beschädigung beeinträchtigt werden und in sauerstoffangereicherten brennbaren Atmosphären möglicherweise nicht geeignet sein. In diesem Fall sind zusätzliche Beurteilungen erforderlich.

Hinweis zu allergische Reaktionen: Dieses Produkt besteht aus Substanzen, die potentiell ein Risiko für allergische Reaktionen darstellen können. Bei Anzeichen von Überempfindlichkeitsreaktionen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Workhand.

© Workhand AS

We reserve the right to print errors or errors in translation due to complex product descriptions. Contact us if you see errors in the text description that needs to be corrected. Workhand AS accepts no responsibility for improper use or storage/cleaning of the gloves which causes damage to the product.



Machine wash only

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HLK.11913 HOHENSTEIN HTTI



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100


FSC
www.fsc.org
FSC® A000507



Yarn from recycled
plastic bottles

Workhand AS

Tevlingveien 15, NO1081 Oslo

+47 22 73 26 70 / post@workhand.no

workhand.no