



## FDV dokumentasjon

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	H8137140001041
Sertifisert til	EN31
Spesifikasjon	Mio servant 64x55 cm (handicap-modell) til boltmontering, med armaturhull, hvit
Vekt	18 kg.
Spesielle funksjoner	HC Servant





# Rengjøringsveiledning

## Porselen og møbler

- **Porselen**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Til vanskelige flekker anvendes vanlige rengjøringsmidler blandet med lunkent vann.
- Ved kalkavleiringer anbefales det å bruke et surt rengjøringsmiddel, for eksempel sitronsyre eller eddiksyre (eddik). Rengjøringsmiddel med PH-verdi 2-3.
- Unngå bruk av rengjøringsmidler på spyleknappene til toaletter. Disse er produsert i forkrommet plastmaterialet og kan sprekke/bli defekt ved bruk av sterke rengjøringsmidler. Bruk her en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.
  
- **Striper på baksiden av toalettet:**  
Stripene er forårsaket av kalk og skal rengjøres som nevnt ovenfor.  
To forskjellige problemer kan føre til dette.  
1 / Vannet siver ut av sisternen kontinuerlig på grunn av en defekt innløps- eller utløpsventil. Begge ventiler er tilgjengelige som reservedeler.  
2 / Stripene kan oppstå på grunn av det gjenværende vannet i spylesystemet over tid avgir kalkavleiringer i toalettskålen. Dette unngås ved vanlig vedlikehold og rengjøring med egnede rengjøringsmidler som beskrevet ovenfor.  
Disse stripene er ikke en produktfeil og er ikke reklamasjonsberettiget.
  
- **Møbler**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.

Laufen Norge AS, Syretårnet 41, 3048 Drammen

Tlf: 913 64 000,

[firmapost@no.laufen.com](mailto:firmapost@no.laufen.com)

[www.laufen.no](http://www.laufen.no)