



Nothing but **HEAVY DUTY.**®



# M18 ONEIWP12 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWF38

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации








Оригинально ръководство за експлоатация

Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригинал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

|                    |   |   |          |   |           |
|--------------------|---|---|----------|---|-----------|
| <b>ENGLISH</b>     |      | Picture section<br>with operating description and functional description          | <b>4</b> | Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints<br>and description of Symbols  | <b>16</b> |
| <b>DEUTSCH</b>     |     | Bildteil<br>mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen                           | <b>4</b> | Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen<br>und Erklärung der Symbole.                                       | <b>18</b> |
| <b>FRANÇAIS</b>    |    | Partie imagée<br>avec description des applications et des fonctions               | <b>4</b> | Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que<br>l'explication des pictogrammes.  | <b>20</b> |
| <b>ITALIANO</b>    |    | Sezione illustrata<br>con descrizione dell'applicazione e delle funzioni          | <b>4</b> | Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo,<br>spiegazione dei simboli.                            | <b>22</b> |
| <b>ESPAÑOL</b>     |    | Sección de ilustraciones<br>con descripción de aplicación y descripción funcional | <b>4</b> | Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.                             | <b>24</b> |
| <b>PORTUGUES</b>   |    | Parte com imagens<br>explicativas contendo descrição operacional e funcional      | <b>4</b> | Parte com texto explicativo contendo Especificações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição<br>dos símbolos.                  | <b>26</b> |
| <b>NEDERLANDS</b>  |    | Beeldgedeelte<br>met toepassings- en functiebeschrijvingen                        | <b>4</b> | Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de<br>symbolen.                         | <b>28</b> |
| <b>DANSK</b>       |    | Billeddel<br>med anvendelses- og funktionsbeskrivelser                            | <b>4</b> | Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger<br>og symbolforklaring.   | <b>30</b> |
| <b>NORSK</b>       |    | Billedel<br>med bruks- og funksjonsbeskrivelse                                    | <b>4</b> | Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner<br>og forklaring av symbolene.  | <b>32</b> |
| <b>SVENSKA</b>     |    | Bilddel<br>med användnings- och funktionsbeskrivning                              | <b>4</b> | Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner<br>samt symbolforklaringar.                                 | <b>34</b> |
| <b>SUOMI</b>       |    | Kuvasivut<br>käyttö- ja toimintakuavakset   | <b>4</b> | Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet<br>sekä merkkien selitykset.   | <b>36</b> |
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>    |    | Τμήμα εικόνων<br>με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας                             | <b>4</b> | Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας<br>και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.                             | <b>38</b> |
| <b>TÜRKÇE</b>      |    | Resim bölümü<br>Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte                   | <b>4</b> | Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını<br>iceren metin bölümü.                            | <b>40</b> |
| <b>ČESKY</b>       |    | Obrazová část<br>s popisem aplikací a funkcí                                      | <b>4</b> | Textová část s technickými daty, dôležitými bezpečnostními a pracovními pokyny<br>a s vysvetlivkami symbolů                                     | <b>42</b> |
| <b>SLOVENSKY</b>   |    | Obrazová časť s popisom aplikácií a funkcií                                       | <b>4</b> | Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi<br>a s vysvetlivkami symbolov                                 | <b>44</b> |
| <b>POLSKI</b>      |    | Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania                                | <b>4</b> | Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i pracy oraz<br>objaśnieniami symboli.                      | <b>46</b> |
| <b>MAGYAR</b>      |    | Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal                                    | <b>4</b> | Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint a szimbólumok<br>magyarázata.                      | <b>48</b> |
| <b>SLOVENSKO</b>   |   | Del slikez opisom uporabe in funkcij  | <b>4</b> | Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili<br>in pojasnili simbolov.                             | <b>50</b> |
| <b>HRVATSKI</b>    |  | Dio sa slikama opisima primjene i funkcija  | <b>4</b> | Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama<br>i objašnjenjem simbola.   | <b>52</b> |
| <b>LATVISKI</b>    |  | Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem                                  | <b>4</b> | Teksta dala ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem,<br>simbolu atšifrējumiem.                                 | <b>54</b> |
| <b>LIETUVIŠKAI</b> |  | Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais                 | <b>4</b> | Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis<br>bei simbolių paaškinimais.                                | <b>56</b> |
| <b>EESTI</b>       |  | Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega                             | <b>4</b> | Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega<br>ning sümbolite kirjeldustega.   | <b>58</b> |
| <b>РУССКИЙ</b>     |  | Раздел иллюстраций с описанием эксплуатации и функций                             | <b>4</b> | Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и<br>эксплуатации, а также описание используемых символов. | <b>60</b> |
| <b>БЪЛГАРСКИ</b>   |  | Част със снимки с описание за приложение и функции                                | <b>4</b> | Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа<br>и разяснение на символите.   | <b>63</b> |
| <b>ROMÂNIA</b>     |  | Secvența de imagine cu descrierea utilizării și a funcționării                    | <b>4</b> | Portiune de text cu date tehnice, indicații importante privind siguranța și modul de lucru<br>și descrierea simbolurilor.                       | <b>65</b> |
| <b>МАКЕДОНСКИ</b>  |  | Дел со сликисо описи за употреба и функционирање                                  | <b>4</b> | Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства<br>и објаснување на символите.                                  | <b>67</b> |
| <b>УКРАЇНСЬКА</b>  |  | Частина з зображеннями з описом робіт та функцій                                  | <b>4</b> | Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації<br>і поясненням символів.                          | <b>69</b> |
| <b>عربی</b>        |  | قسم الصور يوجد به الوصف التشغيلي والوظيفي   | <b>4</b> | القسم النصي المرتبط بالبيانات الفنية والنصائح الهامة للسلامة والعمل ووصف الرموز   | <b>73</b> |

8

**M18 ONEIWP12**

9

**M18 ONEIWF12  
M18 ONEIWF38**

12



10



STOP

START

12



Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkumulator herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar cualquier intervención na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de accu verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet for du arbeider på maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utförs på maskinen.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Прив смрт къде ергоди съм чужд отворите на отвъд/лястките на матария.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş akyarı çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vymout výmenný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbanartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirma mašīnai veikt jebkādu veida apkopēs darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdamis bet kokijs darbus ierenginyje, išimkite keidiām akumulatoriū.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Преди започване на каквито е да в работи на машината извадете акумулатора.

Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині вийніти змінну акумуляторну батарею.

قم ب拔掉电池从机器上在开始任何操作之前。 أي أعمال على الجهاز.



13




14



6





Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.  
Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen  
Drag ur batteripaketet innan arbete utföres på maskinen.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέτε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výmenný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkādu veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdam bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.

Enne köiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Преди започване на каквите е да е работи по машината извадете акумулатора.

Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.



Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею.

قم ب拔掉电池在开始对机器进行任何操作之前。



click




78-100 %



55-77 %




33-54 %







10-32 %





< 10 %















**LOCK**





**TECHNICAL DATA****CORDLESS IMPACT SCREWDRIVER**

|  | <b>M18 ONEIWP12</b>                             | <b>M18 ONEIW12</b>  | <b>M18 ONEIW38</b>                              |
|--|---|---|---|
| Production code.....   | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999 | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999           | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999 |
| No-load speed.....   | 0-900 min <sup>-1</sup>                         | 0-900 min <sup>-1</sup>                                   | 0-900 min <sup>-1</sup>                         |
| Impact range.....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>                        | 0-1300 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>                        |
| No-load speed.....   | 0-1400 min <sup>-1</sup>                        | 0-1400 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>                        |
| Impact range.....  | 0-2100 min <sup>-1</sup>                        | 0-2100 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup>                        |
| No-load speed.....   | 0-1300 min <sup>-1</sup>                        | 0-1900 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1900 min <sup>-1</sup>                        |
| Impact range.....  | 0-2550 min <sup>-1</sup>                        | 0-2550 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup>                        |
| No-load speed.....   | 0-2500 min <sup>-1</sup>                        | 0-2500 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>                        |
| Impact range.....  | 0-3200 min <sup>-1</sup>                        | 0-3200 min <sup>-1</sup>                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup>                        |
| Torque.....  | 300 Nm  | 300 Nm  | 284 Nm  |
| Max. diameter bolt / nut .....                                 | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                      | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                      |
| Tool reception.....  | 1/2" (13 mm)                                    | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)                                    |
| Battery voltage.....   | 18 V  | 18 V  | 18 V  |
| Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (4.0 Ah / 5.0 Ah)..... | 1.8 kg  | 1.8 kg  | 1.8 kg  |

**Noise/vibration information**

Measured values determined according to EN 60 745.

Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))..... | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Sound power level (Uncertainty K=3dB(A)).....    | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Wear ear protectors!**

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745.

Vibration emission value a<sub>h</sub>

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Uncertainty K= .....  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**WARNING**

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

**⚠ WARNING! Read all safety warnings and all instructions.**

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.****⚠ IMPACT DRIVER SAFETY WARNINGS****Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.**

Fasteners contacting a „live“ wire may make exposed metal parts of the power tool „live“ and could give the operator an electric shock.

**Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.**ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS**

Use protective equipment. Always wear safety glasses when working with the machine. The use of protective clothing is recommended, such as dust mask, protective gloves, sturdy non-slip footwear, helmet and ear defenders.

The dust produced when using this tool may be harmful to health. Do not inhale the dust. Wear a suitable dust protection mask.

Do not machine any materials that present a danger to health (e.g. asbestos).

Switch the device off immediately if the insertion tool stalls! Do not switch the device on again while the insertion tool is stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a high reactive force. Determine why the insertion tool stalled and rectify this, paying heed to the safety instructions.

The possible causes may be:

- it is tilted in the workpiece to be machined
- it has pierced through the material to be machined
- the power tool is overloaded

**SPECIFIED CONDITIONS OF USE**

The cordless impact wrench can be used to tighten and loosen nuts and bolts wherever no mains connection is available.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

**EC-DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" fulfills all the relevant provisions of the directives 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EC (until 19 April 2016), 2014/30/EU (from 20 April 2016), 2006/42/EC, 1999/5/EC (until 12 April 2016), 2014/53/EU (from 13 April 2016) and the following harmonized standards have been used:

EN 60745-1:2009 + A11:2010  
 EN 60745-2-2:2010  
 EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
 EN 301489-1 v.19.2  
 EN 300328 v.18.1  
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
 EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Authorized to compile the technical file.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany**SELECTING MODE**

Allow the tool to come to a complete stop before changing modes. Press the selector button to cycle between the settings. Select wireless to change the default settings via the ONE-KEY App on your smart device.

**ONE-KEY™**To learn more about the ONE-KEY functionality for this tool, please reference the Quick Start guide included with this product or go to [milwaukeetool.com/One-Key](http://milwaukeetool.com/One-Key). To download the ONE-KEY app, visit the App Store or Google Play from your smart device.**BATTERIES**

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, after use, the battery packs have to be fully charged.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days: Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition Every six months of storage, charge the pack as normal.

**BATTERY PACK PROTECTION**

In extremely high torque, binding, stalling and short circuit situations that cause high current draw, the tool will vibrate for about 2 seconds and then the tool will turn OFF.

To reset, release the trigger.

Under extreme circumstances, the internal temperatur of the battery could become to high. If this happens, the battery will shut down.

Place the battery on the charger to charge and reset it.

**TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES**

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

• The user can transport the batteries by road without further requirements.

• Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

**MAINTENANCE**

Refer to the ONE-KEY App for information regarding necessary servicing.

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

**SYMBOLS**

CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Do not dispose of electric tools together with household waste material. Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



European Conformity Mark



National mark of conformity Ukraine



EurAsian Conformity Mark.

**TECHNISCHE DATEN****AKKU-SCHLAGSCHRAUBER****M18 ONEIWP12    M18 ONEIWF12    M18 ONEIWF38**

|  |                            |   |                          |
|--|----------------------------|---|--------------------------|
| Produktionsnummer .....                                    | 4527 54 01...              | 4527 40 01...   | 4527 47 01...            |
| Leeraufdrehzahl .....                                      | 4527 54 02...              | 4527 40 02...   | 4527 47 02...            |
| Schlagzahl .....   | 000001-999999              | 000001-999999   | 000001-999999            |
| Leeraufgeschwindigkeit.....                                | 0-900 min <sup>-1</sup>    | 0-900 min <sup>-1</sup>                                   | 0-900 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl .....   | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1300 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup> |
| Leeraufdrehzahl .....                                      | 0-1400 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl .....   | 0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-2100 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Leeraufdrehzahl .....                                      | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl .....   | 0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-2550 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Leeraufdrehzahl .....                                      | 0-2500 min <sup>-1</sup>   | 0-2500 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl .....   | 0-3200 min <sup>-1</sup>   | 0-3200 min <sup>-1</sup>                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment .....   | 300 Nm                     | 300 Nm  | 284 Nm                   |
| Maximale Schraubengröße / Mutterngröße .....               | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) |                          |
| Werkzeugaufnahme .....                                     | 1/2" (13 mm)               | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)             |
| Spannung Wechselakku .....                                 | 18 V                       | 18 V  | 18 V                     |
| Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg                     | 1,8 kg  | 1,8 kg                   |

**Geräusch/Vibrationsinformation**

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-wertige Geräuschepegel des Gerätes beträgt typischerweise:

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A)).....     | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A))..... | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Gehörschutz tragen!**

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

**Schwingungsemisisionswert a<sub>h</sub>**

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K=.....                                     | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**WARNUNG!**

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

**⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.  
**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**⚠️ SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHLAGSCHRAUBER**

Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Gerätereste unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

**⚠️ WEITERE SICHERHEITS- UND ARBEITSHINWEISE**

Schutzausrüstung verwenden. Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbürste tragen. Schutzkleidung wie Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk, Helm und Gehörschutz werden empfohlen.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich und sollte nicht in den Körper gelangen. Geeignete Staubschutzmaske tragen.

Es dürfen keine Materialien bearbeitet werden, von denen eine Gesundheitsgefährdung ausgeht (z.B. Asbest).

Beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges bitte das Gerät sofort ausschalten! Schalten Sie das Gerät nicht wieder ein, solange das Einsatzwerkzeug blockiert ist; hierbei könnte ein Rückschlag mit hohem Reaktionsmoment entstehen. Ermitteln und beheben Sie die

Ursache für die Blockierung des Einsatzwerkzeuges unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise.

Mögliche Ursachen dafür können sein:

- Verkanten im zu bearbeitenden Werkstück
- Durchbrechen des zu bearbeitenden Materials
- Überlasten des Elektrowerkzeuges

Greifen Sie nicht in die laufende Maschine.

Das Einsatzwerkzeug kann während der Anwendung heiß werden.

**⚠️ WARNG! Verbrennungsgefahr**

- bei Werkzeugwechsel
- bei Ablegen des Gerätes

Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder Fußboden auf elektrische Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.

Sichern Sie Ihr Werkstück mit einer Spannvorrichtung. Nicht gesicherte Werkstücke können schwere Verletzungen und Beschädigungen verursachen.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkus herausnehmen. Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmüll werfen. AEG bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakkus-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems M18 nur mit Ladegeräten des Systems M18 laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Wechselakkus und Ladegeräte nicht öffnen und nur in trockenen Räumen lagern. Vor Nässe schützen.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschädigten Wechselakkus Batteriflüssigkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batteriflüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

**BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Der Akku-Schlagschrauber ist universell einsetzbar zum Befestigen und Lösen von Schrauben und Muttern unabhängig von einem Netzanschluss.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

**CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG (bis 19. April 2016), 2014/30/EU (ab 20. April 2016), 2006/42/EG, 1999/5/EG (bis 12. April 2016), 2014/53/EU (ab 13. April 2016) und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug

Managing Director

Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**WAHL DER BETRIEBSART**

Vor dem Ändern der Betriebsart abwarten, bis das Gerät vollkommen stillsteht. Um die Einstellungen zu ändern, die Taste drücken. Die WLAN-Taste drücken, um die voreingestellten Werte über die ONE-KEY App auf Ihrem Smartphone zu ändern.

**ONE-KEY™**Um mehr über die ONE-KEY Funktionalität dieses Werkzeugs zu erfahren, lesen Sie die beliebige Schnellstartanleitung oder besuchen Sie uns im Internet unter [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Sie können die ONE-KEY App über den App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunterladen.**AKKUS**

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen. Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Wechselakkus sauber halten. Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage:

Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.

Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

**AKKUÜBERLASTSCHUTZ**

Bei Überlastung des Akkus durch sehr hohen Stromverbrauch, z.B. extrem hohe Drehmomente, Verklemmen des Bohrers, plötzlichem Stopp oder Kurzschluss, brummt das Elektrowerkzeug 2 Sekunden lang und schaltet sich selbsttätig ab.

Zum Wiedereinschalten, den Schalterdrücker loslassen und dann wieder einschalten.

Unter extremen Belastungen kann sich der Akku stark erhitzten. In diesem Fall schaltet der Akku ab.

**TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS**

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.

- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

**WARTUNG**

Wartungshinweise finden Sie in der ONE-KEY App.

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

**SYMBOLE**

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkus herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



CE-Zeichen



Nationales Konformitätszeichen Ukraine



EurAsian Konformitätszeichen

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VISSEUSE À CHOC SANS FIL

|  | M18 ONEIWP12                                    | M18 ONEIWF12                                    | M18 ONEIWF38                                    |
|--|---|---|---|
| Numéro de série .....  | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999 | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999 | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999 |
| Vitesse de rotation à vide .....                             | 0-900 min <sup>-1</sup>                         | 0-900 min <sup>-1</sup>                         | 0-900 min <sup>-1</sup>                         |
| Cadence de percussion .....                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>                        | 0-1300 min <sup>-1</sup>                        | 0-1300 min <sup>-1</sup>                        |
| Vitesse de rotation à vide .....                             | 0-1400 min <sup>-1</sup>                        | 0-1400 min <sup>-1</sup>                        | 0-1400 min <sup>-1</sup>                        |
| Cadence de percussion .....                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup>                        | 0-2100 min <sup>-1</sup>                        | 0-2100 min <sup>-1</sup>                        |
| Vitesse de rotation à vide .....                             | 0-1300 min <sup>-1</sup>                        | 0-1900 min <sup>-1</sup>                        | 0-1900 min <sup>-1</sup>                        |
| Cadence de percussion .....                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup>                        | 0-2550 min <sup>-1</sup>                        | 0-2550 min <sup>-1</sup>                        |
| Vitesse de rotation à vide .....                             | 0-2500 min <sup>-1</sup>                        | 0-2500 min <sup>-1</sup>                        | 0-2500 min <sup>-1</sup>                        |
| Cadence de percussion .....                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup>                        | 0-3200 min <sup>-1</sup>                        | 0-3200 min <sup>-1</sup>                        |
| Couple .....   | 300 Nm .....                                    | 300 Nm .....                                    | 284 Nm .....                                    |
| Dimension maximale de vis/d'écrou .....                      | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) .....                | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) .....                | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) .....                |
| système de fixation .....                                    | 1/2" (13 mm) .....                              | 1/2" (13 mm) .....                              | 3/8" (10 mm) .....                              |
| Tension accu interchangeable .....                           | 18 V .....                                      | 18 V .....                                      | 18 V .....                                      |
| Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg .....                                    | 1,8 kg .....                                    | 1,8 kg .....                                    |

## Informations sur le bruit et les vibrations

Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 60 745.

Les mesures réelles (des niveaux acoustiques de l'appareil sont :

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) ..... | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  |
| Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A)) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... |

## Toujours porter une protection acoustique!

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens)

établies conformément à EN 60745.

Valeur d'émission vibratoire a<sub>h</sub>

|   |                            |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vissage à bloc des vis et des écrous de la dimension maximale ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 7,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... |
| Incertitude K= .....  | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... |

## AVERTISSEMENT!

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 60745 et peut être utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi à une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de l'outil électrique. Toutefois, si l'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec des outils rapportés qui diffèrent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l'intervalle de temps du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels l'appareil n'est pas en marche ou tourne sans être réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l'intervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'utilisateur contre l'influence des vibrations, comme par exemple : la maintenance de l'outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l'organisation des déroulements de travail.

**AVIS! Lire complètement les instructions et les indications de sécurité.** Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.  
**Bien garder tous les avertissements et instructions.**

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR VISSEUSE À CHOC

**Portez une protection acoustique.** L'influence du bruit peut provoquer la surdité.

**Tenir l'appareil aux surfaces isolées faisant office de poignée pendant les travaux au cours desquels la vis peut toucher des lignes électriques dissimulées.** Le contact de la vis avec un câble qui conduit la tension peut mettre des parties d'appareil en métal sous tension et mener à une décharge électrique.

## AVIS COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

Utiliser l'équipement de protection. Toujours porter des lunettes de protection pendant le travail avec la machine. Il est recommandé de porter des articles de protection, tels que masque antipoussière, gants de protection, chaussures tenant bien aux pieds et antidérapantes, casque et protection acoustique.

Les poussières qui sont dégagées pendant les travaux sont souvent nocives pour la santé et ne devraient pas pénétrer dans le corps. Porter un masque de protection approprié contre les poussières.

Il est interdit de travailler des matériaux dangereux pour la santé (par ex. amiante).

Désactiver immédiatement le dispositif en cas de blocage ! Ne pas réactiver le dispositif avec l'outil bloqué; il y a le risque de provoquer un contre-coup avec moment de réaction élevé. Etablir et éliminer la cause du blocage de l'outil en prêtant attention aux consignes de sécurité.

Pour le remettre en marche, il faut relâcher le poussoir de commutateur, puis l'enclencher à nouveau.

Il se peut que l'accu s'échauffe fortement s'il est soumis à des sollicitations extrêmes. Dans ce cas, il se déconnecte.

## TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

- S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.
- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

## ENTRETIEN

Les instructions d'entretien sont contenues dans l'application ONE-KEY.

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaque de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## SYMBOLES



ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers.

Les dispositifs électriques et électroniques sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



Marque CE



Symbol national de conformité Ukraine.



Marque de qualité EurAsian

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

## UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La visseuse à percussion à accu peut être utilisée de manière universelle pour visser et dévisser des vis et des écrous, indépendamment d'une prise de réseau.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit aux „Données techniques“ est conforme à toutes les dispositions des directives 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/CE (jusqu'au 19 April 2016), 2014/30/UE (à partir du 20 April 2016), 2006/42/CE, 1999/5/CE (jusqu'au 12 April 2016), 2014/53/UE (à partir du 13 April 2016) et des documents normatifs harmonisés suivants:

EN 60745-1:2009 + A11:2010  
EN 60745-2-2:2010  
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 301489-1 v1.9.2  
EN 300328 v1.8.1  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
EN 50581:2012  
Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Autorisé à compiler la documentation technique.



## SÉLECTION DU MODE DE Fonctionnement

Avant de sélectionner un mode de fonctionnement différent, attendre l'arrêt complet du dispositif. Pour modifier les paramètres, appuyer sur la touche . Appuyer sur la touche WLAN pour modifier les valeurs actuelles à partir de l'application ONE-KEY présente sur votre smartphone.

## ONE-KEY™

Pour tout renseignement complémentaire sur la fonction ONE-KEY de cet appareil, lire les instructions rapides annexées ou consulter notre page Internet [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). L'application ONE-KEY peut être téléchargée à partir de l'App Store ou de Google Play sur votre smartphone.

## ACCUS

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.

Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:

Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec.

Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

## PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES

En cas de surcharge de l'accu suite à une consommation de courant très élevée, par exemple des couples extrêmement hauts, un coincement du foret, un arrêt soudain ou un court-circuit, l'outil électrique se met à bourdonner pendant 2 secondes et s'éteint automatiquement.

**DATI TECNICI****AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA**

|  | M18 ONEIWP12   | M18 ONEIWF12   | M18 ONEIWF38   |
|--|--|--|--|
| Numero di serie  | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999  | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>0...00001-999999   | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999  |
| Numero di giri a vuoto                                   | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>                                      | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  |
| Frequenza di percussione                                 |  |  |  |
| Numero di giri a vuoto                                   | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>                                     | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>                                       |
| Frequenza di percussione                                 |  |  |  |
| Numero di giri a vuoto                                   | 0-1300 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>                                     | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>                                       |
| Frequenza di percussione                                 |  |  |  |
| Numero di giri a vuoto                                   | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>300 Nm<br>M16 (12.9)/≥ M18 (8.8) | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>300 Nm<br>≥ M16 (12.9)/≥ M18 (8.8)....≥ M16 (12.9)/≥ M18 (8.8) | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>284 Nm<br>≥ M16 (12.9)/≥ M18 (8.8) |
| Frequenza di percussione                                 |  |  |  |
| Momento torcente   | 300 Nm   | 300 Nm   | 284 Nm   |
| Massima dimensione viti / dadi                           | 1/2" (13 mm)   | 1/2" (13 mm)   | 3/8" (10 mm)   |
| Attacco utensili   | 18 V   | 18 V   | 18 V   |
| Tensione batteria  |  |  |  |
| Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) | 1,8 kg   | 1,8 kg   | 1,8 kg   |

**Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni**

Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile è di solito di:

Livello di rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A)) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A)

Potenza della rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A)) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A)

**Utilizzare le protezioni per l'udito!**

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati conformemente alla norma EN 60745.

Valore di emissione dell'oscillazione a<sub>0</sub>Serraggio di viti e dadi di dimensioni massime ..... 6,7 m/s<sup>2</sup> ..... 7,7 m/s<sup>2</sup> ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>  
Incertezza della misura K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>**AVVERTENZA!**

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato misurato in conformità con un procedimento di misurazione codificato nella EN 60745 e può essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si può anche utilizzare per una valutazione preliminare della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza l'attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può risultare diverso. E questo può aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui l'apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Ciò può ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Stabilire misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione dell'attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

**AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni ed indicazioni di sicurezza.** In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.  
**Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.**

**INDICAZIONI DI SICUREZZA PER AVVITATORE A IMPULSI**

Indossare protezioni acustiche adeguate. L'esposizione prolungata al rumore senza protezione può causare danni all'udito.

Quando si svolge un'operazione in cui la vite potrebbe entrare in contatto con condutture elettriche nascoste impugnare l'apparecchio afferrandolo per le superfici isolate. La vite che entra in contatto con una conduttura in tensione può mettere sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e causare scosse elettriche.

**ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO**

Usare dispositivi di protezione. Durante il lavoro con la macchina bisogna sempre portare occhiali di protezione. Si consiglia di indossare indumenti di protezione come maschera antipolvere, guanti di protezione, scarpe antiscivolo robuste, casco e cuffie di protezione acustica.

La polvere che si produce durante il lavoro è spesso dannosa per la salute e non dovrebbe essere aspirata. Portare un'adeguata mascherina protettiva.

E' vietato lavorare materiali che possono costituire pericoli alla salute (ad es. amianto).

Spiegare immediatamente il dispositivo in caso di bloccaggio! Non riaccendere il dispositivo fino a quando l'utensile ad inserto resta

bloccato; esiste il rischio di causare un contraccolpo con elevato momento di reazione. Rilevare ed eliminare la causa del bloccaggio dell'utensile ad inserto tenendo conto delle indicazioni di sicurezza. Le possibili cause sono:

- Incastro nel pezzo in lavorazione
- Il dispositivo ha attraversato il materiale da lavorare rompendolo
- Il dispositivo elettrico è stato sovraccaricato

Non avvicinare le mani alla parte della macchina in movimento. Durante l'uso l'utensile ad inserto può surriscaldarsi.

**AVVERTENZA! Pericolo di ustioni**  
 • durante la sostituzione dell'utensile  
 • durante il deposito dell'utensile

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile è in funzione. Forando pareti, soffitti o pavimenti, si faccia attenzione ai cavi elettrici e alle condutture dell'acqua e del gas.

Fissare in sicurezza il pezzo in lavorazione con un dispositivo di serraggio. Pezzi in lavorazione che non siano fissati in sicurezza possono causare gravi lesioni e danni.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Si prega di leggere con attenzione le istruzioni riguardanti la sicurezza, nel volantino allegato.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche,(pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System M18 sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System M18. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate.

Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo in luogo asciutto. Proteggerli dalla umidità.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

**UTILIZZO CONFORME**

L'avvitatrice a percussione è un attrezzo universale per fissare e staccare viti, bulloni e dadi in luoghi dove non c'è corrente elettrica. Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

**DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto ai "Dati tecnici" corrisponde a tutte le disposizioni delle direttive 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/CE (fino a 19 Aprile 2016), 2014/30/EU (fino a 20 Aprile 2016), 2006/42/CE 1999/5/CE (fino a 12 Aprile 2016), 2014/30/UE (fino a 13 Aprile 2016) e successivi documenti normativi armonizzati:

EN 60745-1:2009 + A1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

Prima di selezionare una diversa modalità di funzionamento, attendere che il dispositivo si sia arrestato completamente. Per modificare le impostazioni, premere il tasto . Premere il tasto WLAN per modificare dalla ONE-KEY App sul vostro smartphone i valori impostati.

**ONE-KEY™**Per sapere di più sulla funzione ONE-KEY di questo apparecchio, leggere le istruzioni rapide indicate e consultare la nostra pagina internet [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). La ONE-KEY App può essere scaricata dall'App Store o da Google Play sul vostro smartphone.**BATTERIE**

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C , la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno caricate.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.

Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.

Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

**DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE**

In caso di sovraccarico dell'accumulatore dovuto a consumo molto elevato di corrente, ad es. copie di serraggio estremamente elevate, bloccaggio della punta, arresto improvviso o cortocircuito, l'elettrotormente romba per 2 secondi e poi si spegne automaticamente.

Per riaccenderlo, rilasciare l'interruttore e poi riaccenderlo.

Se sottoposto a carichi estremi, l'accumulatore può surriscaldarsi. In questo caso l'accumulatore si spegne.

**TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO**

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.

- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto e il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.

- Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.

- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

**MANUTENZIONE**

Le istruzioni di manutenzione sono contenute nella ONE-KEY App.

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee.

Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi dépliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

**SIMBOLI**

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrotormente.



I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente.

Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.



Marchio CE



Simbolo di conformità nazionale Ucraina



Marchio di conformità EurAsian

## DATOS TÉCNICOS ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

|   | M18 ONEIWP12   | M18 ONEIWF12   | M18 ONEIWF38   |
|---|--|--|--|
| Número de producción .....  | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999      | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999      | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999      |
| Velocidad en vacío.....   | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  |
| Número de percusiones.....  | .....  | .....  | .....  |
| Velocidad en vacío.....   | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Número de percusiones.....  | .....  | .....  | .....  |
| Velocidad en vacío.....   | 0-1300 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Número de percusiones.....  | .....  | .....  | .....  |
| Velocidad en vacío.....   | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Número de percusiones.....  | .....  | .....  | .....  |
| Par .....   | 300 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                 | 300 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                 | 284 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                 |
| Tamaño máximo de tornillo / de tuerca .....                               | 1/2" (13 mm)   | 1/2" (13 mm)   | 3/8" (10 mm)   |
| Inserción de herramientas .....   | .....  | .....  | .....  |
| Voltaje de batería.....   | 18 V   | 18 V   | 18 V   |
| Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg   | 1,8 kg   | 1,8 kg   |

## Información sobre ruidos / vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 60 745.

El nivel de ruido típico del aparato determinado con un filtro A

corresponde a:

Presión acústica (Tolerancia K=3dB(A))..... 93,5 dB (A)

Resonancia acústica (Tolerancia K=3dB(A))..... 104,5 dB (A)

## Usar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

determinado según EN 60745.

Valor de vibraciones generadas a<sub>h</sub>:

Apretar tornillos y tuercas de tamaño máximo..... 6,7 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>

6,7 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## ADVERTENCIA!

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medición estandarizado en la norma EN 60745, y puede utilizarse para la comparación entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una estimación provisional de la carga de vibración.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con útiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibración durante todo el período de trabajo.

Para una estimación exacta de la carga de vibración deberían tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el aparato está apagado o, pese a estar en funcionamiento, no está siendo realmente utilizado. Esto puede reducir sustancialmente la carga de vibración durante todo el período de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para la protección del operador frente al efecto de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles adaptables, mantener las manos calientes, organización de los procesos de trabajo.

**ATENCIÓN: Lea atentamente las indicaciones e intrucciones de seguridad.** En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

## Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

**¡Utilice protección auditiva!** La exposición a niveles de ruido excesivos puede causar pérdida de audición

**Sujete el aparato por las superficies de sujeción aisladas cuando**

**realice trabajos en los que el tornillo puede alcanzar líneas de**

**corriente eléctrica ocultas.** El contacto del tornillo con una línea

**conductora de corriente puede poner las partes metálicas del aparato**

**bajo tensión y provocar un choque eléctrico.**

## INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LABORALES

Utilice el equipamiento de protección. Mientras trabaje con la máquina lleve siempre gafas protectoras. Se recomienda utilizar ropa de protección como máscara protectora contra el polvo, guantes protectores, calzado resistente y antideslizante, casco y protección para los oídos. El polvo que se produce durante estos trabajos puede ser nocivo a la salud; es por ello es aconsejable que no penetre al cuerpo. Utilice por ello una máscara protectora contra polvo.

No se deben trabajar materiales que conlleven un riesgo para la salud (por ej. amianto).

¡En caso de que se bloquee el útil, el aparato se debe desconectar inmediatamente! No vuelva a conectar el aparato, mientras el útil esté bloqueado; se podría producir un rechazo debido a la reacción de retroceso brusca. Averigüe y elimine la causa del bloqueo del útil, teniendo en cuenta las indicaciones de seguridad.

Causas posibles para ello pueden ser:

• Atascamiento o bloqueo en la pieza de trabajo

• Rotura del material con el que está trabajando

## APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

El destornillador de golpe de acumulador puede emplearse de manera universal para fijar y soltar tornillos y tuercas, siendo independiente de una conexión a la red.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

## DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con todas las normas relevantes de la directiva 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/CE (hasta 12 Abril 2016), 2014/30/UE (desde 20 Abril 2016), 2006/42/CE 1999/5/CE (hasta 12 Abril 2016), 2014/30/UE (desde 13 Abril 2016) y con las siguientes normas o documentos normalizados:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug

Managing Director

Autorizado para la redacción de los documentos técnicos.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



## SELECCIÓN DEL MODO OPERATIVO

Antes de cambiar el modo operativo, esperar a que la unidad se pare por completo. Para cambiar los ajustes, pulsar el botón . Pulsar el botón WLAN para cambiar los ajustes predeterminados usando la app ONE-KEY de su teléfono inteligente.

## ONE-KEY™

Para obtener más información sobre el funcionamiento de esta herramienta, sírvase leer la guía de inicio rápido del anexo o visite nuestra página web en internet [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Puede descargar la app ONE-KEY de la App Store o de Google Play en su teléfono inteligente.

## BATERIA

Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterías se deben mantener limpios.

Para un tiempo óptimo de vida, deberán cargarse las baterías completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, las baterías recargables se deberían retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la batería recargable más de 30 días:

Almacenar la batería recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C.

Almacenar la batería recargable con un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente.

Recargar la batería cada 6 meses.

## PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERÍA

En caso de sobrecarga del acumulador por consumo muy elevado de corriente, por ej. debido a pares muy elevados, agarrotamiento del taladro, parada repentina o cortocircuito, la herramienta eléctrica zumbará durante 2 segundos y se desconectará automáticamente.

Para reconnectarla, liberar primero el gatillo interruptor y después conectarla de nuevo.

Bajo cargas extremas, el acumulador se puede calentar mucho. En este caso desconectar el acumulador.

## TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

• Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor reparo en la calle.

• El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes esta sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

• Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.

• Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase.

• Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

## MANTENIMIENTO

Encontrará las instrucciones de mantenimiento en la app ONE-KEY.

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Marca CE



Marca de conformidad nacional de Ucrania



Certificado EAC de conformidad

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APARAFUSADORA DE IMPACTO A BATERIA

|   | M18 ONEIWP12  | M18 ONEIWF12  | M18 ONEIWF38  |
|---|---|---|---|
| Número de produção.....   | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999   | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999   | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999   |
| Velocidade em vazio.....  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>   |
| Número de impactos.....   |   |   |   |
| Velocidade em vazio.....  | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>  | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>  | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>  |
| Número de impactos.....   |   |   |   |
| Velocidade em vazio.....  | 0-1300 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>  | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>  | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>  |
| Número de impactos.....   |   |   |   |
| Velocidade em vazio.....  | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>300 Nm<br>Tamanho máximo do parafuso / porca..... | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>300 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)..... | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>284 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)..... |
| Número de impactos.....   | 104,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)   | 93,5 dB (A)   |
| Binário.....  |   |   |   |
| Tamanho máximo do parafuso / porca.....                             | 1/2" (13 mm)  | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)  |
| Recepção de pontas.....   | 18 V  | 18 V  | 18 V  |
| Tensão do acumulador.....   | 1,8 kg  | 1,8 kg  | 1,8 kg  |
| Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)..... |   |   |   |

## Informações sobre ruído/vibração

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:

Nível da pressão de ruído (Incertez K=3dB(A))..... 93,5 dB (A)

Nível da potência de ruído (Incertez K=3dB(A))..... 104,5 dB (A)

## Use protectores auriculares!

Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)

determinadas conforme EN 60745.

Valor de emissão de vibração a<sub>h</sub>

Apertar parafusos e porcas com o tamanho máximo..... 6,7 m/s<sup>2</sup>

Incerteza K=..... 1,5 m/s<sup>2</sup>

7,7 m/s<sup>2</sup>

6,7 m/s<sup>2</sup>

6,7 m/s<sup>2</sup>

Aviso: O nível vibratório indicado nestas instruções foi medido em conformidade com um procedimento de medição normalizado na EN 60745 e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar provisoriamente o esforço vibratório.

O nível vibratório indicado representa as principais aplicações da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutenção insuficiente, o nível vibratório poderá divergir. Isto pode aumentar consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.

Para uma avaliação exacta do esforço vibratório devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho está desligado ou está a funcionar, mas não está efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.

Defina medidas de segurança suplementares para proteger o operador do efeito das vibrações, como por exemplo: manutenção da ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as mãos quentes, organização das sequências de trabalho.

**ADVERTÊNCIA!** Leia todas as instruções de segurança e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Garde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA APARAFUSADORA DE IMPACTO

Sempre use a protecção dos ouvidos. A influência de ruídos pode causar surdez.

Segure o aparelho pela superfície isoladora do punho, se executar trabalhos nos quais o parafuso possa tocar em linhas eléctricas ocultas. O contacto do parafuso com uma linha sob tensão pode também colocar peças metálicas do aparelho sob tensão e provocar um choque eléctrico.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO SUPLEMENTARES

Utilizar equipamento de protecção. Durante os trabalhos com a máquina, usar sempre óculos de protecção. Vestuário de protecção, bem como máscara de pó, sapatos fechados e antiderrapante, capacete e protecção auditiva são recomendados.

O pó que resulta ao trabalhar pode ser nocivo para a saúde, por isso não devendo penetrar no corpo. Use uma máscara de protecção contra pó apropriada.

Não devem ser processados materiais que representem um perigo para a saúde (p. ex. asbestos).

Desligue o aparelho imediatamente, quando a ferramenta de inserção bloquear! Não ligue o aparelho novamente durante o bloqueio da ferramenta de inserção, pois isso pode levar a um recuo repentino com uma alta força reactiva. Verifique e eliminate a causa do bloqueio da ferramenta de inserção, observando as instruções de segurança.

imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possível.

## UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A aparafusadora de percussão sem cabo pode ser utilizada universalmente para fixar e soltar parafusos e porcas, independente dumha ligação à rede.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos sob responsabilidade exclusiva, que o produto descrito sob „Dados técnicos“ corresponde com todas as disposições relevantes da directiva 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/CE (até 19 April 2016), 2014/30/UE (desde 20 April 2016), 2006/42/CE 1999/5/CE (até 12 April 2016), 2014/30/UE (desde 13 April 2016) e dos seguintes documentos normativos harmonizados.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug

Managing Director

Autorizado a reunir a documentação técnica.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



## SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO

Aguarde a parada completa da ferramenta antes de mudar o modo. Pressione o botão de seleção para mudar os ajustes. Selecione a tecla WLAN para mudar os ajustes padrão através do aplicativo ONE-KEY no seu smartphone.

## ONE-KEY™

Para aprender mais sobre a função ONE-KEY para esta ferramenta, consulte o Guia de Início Rápido fornecido com este produto ou a milwaukeetool.com/One-Key. Para baixar o app ONE-KEY visite a App Store ou a Google Play com o seu smartphone.

## ACUMULADOR

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríferos. Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.

Para uma vida útil óptima das baterias, terá que carregá-las plenamente após a sua utilização.

Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias: Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco. Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.

Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

## PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA

No caso de sobrecarga da bateria devido a um consumo de corrente demasiado elevado, por exemplo um binário de rotação extremamente elevado, um bloqueio da broca, uma paragem repentina ou um curto-circuito, a ferramenta eléctrica vibra durante 2 segundos e desliga-se automaticamente.

Para a ligar novamente, desligar e voltar a ligar o interruptor. Sob condições extremas, a bateria pode aquecer demasiado. Neste caso a bateria desliga-se.

## TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

• O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.

• O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

• Assegure-se de que os contactos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.

• Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.

• Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga. Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes

## MANUTENÇÃO

Instruções de manutenção constam no app ONE-KEY.

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

## SYMBOL



ATENÇÃO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta. Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.



Marca CE



Marca de conformidade da Ucrânia

Marca de conformidade EurAsian.

**TECHNISCHE GEGEVENS****ACCU-SLAGMOERSLEUTEL****M18 ONEIWP12 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWF38**

|   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Productienummer .....   | 4527 54 01...            | 4527 40 01...   | 4527 47 01...            |
| Onbelast toerental.....   | 4527 54 02...            | 4527 40 02...   | 4527 47 02...            |
| Aantal slagen .....   | 000001-999999            | 000001-999999   | 000001-999999            |
| Onbelast toerental.....   | 0-900 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup>                               | 0-900 min <sup>-1</sup>  |
| Aantal slagen .....   | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1300 min <sup>-1</sup>                              | 0-1300 min <sup>-1</sup> |
| Onbelast toerental.....   | 0-1400 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup>                              | 0-1400 min <sup>-1</sup> |
| Aantal slagen .....   | 0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-2100 min <sup>-1</sup>                              | 0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Onbelast toerental.....   | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup>                              | 0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Aantal slagen .....   | 0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-2550 min <sup>-1</sup>                              | 0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Onbelast toerental.....   | 0-2500 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup>                              | 0-2500 min <sup>-1</sup> |
| Aantal slagen .....   | 0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-3200 min <sup>-1</sup>                              | 0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Draaimoment .....   | 300 Nm                   | 300 Nm  | 284 Nm                   |
| Maximale Schroefgrootte / moergrootte .....                       | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) ... ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) |
| Werktuigopname .....  | 1/2" (13 mm)             | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)             |
| Spanning wisselakku .....   | 18 V                     | 18 V  | 18 V                     |
| Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg                   | 1,8 kg  | 1,8 kg                   |

**Geluids-/trillingsinformatie**

Meetwaarde vastgesteld volgens EN 60 745.

Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt:

Geluidsniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A)

Geluidsvormenniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A)

**Draag oorbeschermers!**

Totale trillingswaarden (vectorschommelingen) bepaald volgens EN 60745.

**Trillingsemisstieraarde a<sub>h</sub>**Vastdraaien van schroeven en moeren van maximale grootte ..... 6,7 m/s<sup>2</sup> ..... 7,7 m/s<sup>2</sup> ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>Onzekerheid K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>**WAARSCHUWING!**

De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpschakelen gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

**WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.** Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.**

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR SLAGMOERSLEUTEL**

**Draag oorbeschermers.** Blootstelling aan geluid kan het gehoor beschadigen.

**Houd het apparaat alléén vast aan de geïsoleerde grijpvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij de Schroef verborgen stroomleidingen zou kunnen raken.** Het contact van de Schroef met een spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden.

**VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES**

Draag veiligheidsuitrusting. Bij werkzaamheden met de machine dient u altijd een veiligheidsbril te dragen. Veiligheidskleeding zoals stofmasker, veiligheidshandschoenen, stevig en slipvast schoeisel, helm en gehoorbescherming worden aanbevolen.

Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Draag derhalve een geschikt stofbeschermingsmasker.

Het is niet toegestaan, materialen te bewerken waarvan een gezondheidsgevaar uitgaat (bijv. asbest).

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het gereedschap blokkeert! Schakel het apparaat niet in zolang het gereedschap geblokkeerd is; dit zou een terugslag met een hoog reactiemoment kunnen veroorzaken. Achterhaal en verhelp de oorzaak voor de blokkering van het gereedschap met inachtneming van de veiligheidsinstructies.

**Mogelijke oorzaken voor de blokkering:**

- kantelen in het te bewerken werkstuk
- doorbreken van het te bewerken materiaal
- overbelasting van het elektrische gereedschap

Grijp niet in de lopende machine.

Het gereedschap kan heet worden tijdens het gebruik.

**WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding**

- bij het vervangen van het gereedschap
- bij het neerleggen van het apparaat

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.

Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Borg uw werkstuk met behulp van een spanningsrichting. Niet geborgde werkstukken kunnen ernstig letsel en grote schade veroorzaken.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de accu verwijderen.

Verbruikte accu's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude accu's.

Wisselakkus' niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortschakelinggevaar!).

Wisselakkus' van het Akku-Systeem M18 alléén met laadapparaten van het Akku-Systeem M18 laden. Geen accu's van andere systemen laden.

Wisselakkus' en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opladen. Tegen vocht beschermen.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen

met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen.

**VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM**

De accu-slagschroevendraaier is universeel en onafhankelijk van het stroomnet toepasbaar voor het in- en uitdraaien van schroeven en het los- en aandraaien van moeren.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

**EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder „Technische gegevens“ beschreven product overeenstemt met alle relevante voorschriften van de richtlijn 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG (tot 19 April 2016), 2014/30/EU (vanaf 20 April 2016), 2006/42/EG 1999/5/EG (tot 12 April 2016), 2014/30/EU (vanaf 13 April 2016) en de volgende geharmoniseerde normatieve documenten:

EN 60745-1:2009 + A1:2010  
 EN 60745-2-2:2010  
 EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
 EN 301489-1 v1.9.2  
 EN 300328 v1.8.1  
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
 EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

**KEUZE VAN DE BEDRIJFSMODUS**

Wacht totdat het apparaat volledig tot stilstand is gekomen voordat u de bedrijfsmodus omschakelt. Druk op de toets om de instellingen te wijzigen. Druk op de WLAN-toets om de voor ingestelde waarden via de ONE-KEY app op uw smartphone te wijzigen.

**ONE-KEY™**Lees de bijgeleverde snelstartgids of kijk op onze website onder [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key) voor meer informatie over de ONE-KEY-functie van dit gereedschap. U kunt de ONE-KEY app op uw smartphone downloaden via de App Store of Google Play.**AKKU**

Langere tijd niet toegepaste wisselakkus' vóór gebruik altijd laden. Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de accu schoonhouden.

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:

accu bij ca. 27 °C droog bewaren.

accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.

accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

**OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU**

Bij overbelasting van de accu door een zeer hoog stroomverbruik, bijv. extreem hoge draaimomenten, klemmen van de boor, plotseling stoppen of kortschakeling, vibrert het elektrische gereedschap gedurende 2 seconden en schakelt dan automatisch uit.

Om het gereedschap weer in te schakelen, moet u de drukschakelaar loslaten en vervolgens weer inschakelen.

Onder extreme belastingen wordt de accu te heet. In dit geval schakelt hij uit.

**TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S**

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

- Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporter.
- Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expedietbedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsoverbereidings en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

- Waarborg ter vermijding van kortschakeling dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn.
  - Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
  - Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd.
- Neem voor meer informatie contact op met uw expedietbedrijf.

**ONDERHOUD**

Voor informatie over de vereiste onderhoudsinstructies verwijzen wij naar de ONE-KEY app.

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

**SYMBOLEN**

OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.



Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgeweerd.

Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden afgeweerd bij een recyclingbedrijf.

Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



CE-keurmerk



Nationale symbool van overeenstemming Oekraïne



EurAsian-symbool van overeenstemming.

**TEKNISKE DATA**

|  | AKKU SLAGSKRUENØGLE  | M18 ONEIWP12                     | M18 ONEIWF12                     | M18 ONEIWF38                     |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktionsnummer .....  |  | 4527 54 01...                    | 4527 40 01...                    | 4527 47 01...                    |
| Omdrejningstal, ubelastet .....                                | Omdrejningstal, ubelastet .....                                | 4527 54 02...                    | 4527 40 02...                    | 4527 47 02...                    |
| Slagtal .....  | Slagtal .....  | .....000001-999999               | .....000001-999999               | .....000001-999999               |
| Omdrejningstal, ubelastet .....                                | Omdrejningstal, ubelastet .....                                | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          |
| Slagtal .....  | Slagtal .....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         |
| Omdrejningstal, ubelastet .....                                | Omdrejningstal, ubelastet .....                                | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         |
| Slagtal .....  | Slagtal .....  | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         |
| Omdrejningstal, ubelastet .....                                | Omdrejningstal, ubelastet .....                                | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         |
| Slagtal .....  | Slagtal .....  | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         |
| Omdrejningstal, ubelastet .....                                | Omdrejningstal, ubelastet .....                                | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         |
| Slagtal .....  | Slagtal .....  | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         |
| Drejningsmoment .....  | Drejningsmoment .....  | 300 Nm .....                     | 300 Nm .....                     | 284 Nm .....                     |
| Maksimal skruestørrelse / møtrikstørrelse .....                | Maksimal skruestørrelse / møtrikstørrelse .....                | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... |
| Værktøjsholder .....   | Værktøjsholder .....   | 1/2" (13 mm) .....               | 1/2" (13 mm) .....               | 3/8" (10 mm) .....               |
| Udskiftningsbatteriets spænding .....                          | Udskiftningsbatteriets spænding .....                          | 18 V .....                       | 18 V .....                       | 18 V .....                       |
| Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg .....                     | 1,8 kg .....                     | 1,8 kg .....                     |

**Støj/Vibrationsinformation**

Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) .....    | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  |
| Lydeffekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A)) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... |

**Brug høreværn!**

Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet iht.

EN 60745.

Vibrationsekspansjon a<sub>h</sub>

|  |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tilspænding af skruer og møtrikker af maksimal størrelse ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 7,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... |
| Usikkerhed K= .....  | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... |

**ADVARSEL!**

Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn over svingningsbelastningen. Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over den samlede arbejdssperiode betydeligt.

For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede arbejdssperiode betydeligt.

Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdssprocesser.

**ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinformationer og instruktioner.** I tilfælde af manglende overholdelse af advarselsanvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.  
Opbevar alle advarselsanvisningerne og instrukser til senere brug.

**SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ARBEJDE MED SLAGSKRUENØGLE**

Bør høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.

Når du udfører arbejde, der indebærer en risiko for, at skruen kan ramme skjulte strømlægninger, skal du holde i maskinens isolerede greb. Skruens kontakt med en spændingsførende ledning kan sætte metaliske maskindele under spænding og medføre elektrisk stød.

**YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER**

Bug beskyttelsesudstyr. Bør altid sikkerhedsbriller, når du arbejder med maskinen. Vi anbefaler desuden brug af personlig beskyttelsesudrustning, såsom støvmasker, sikkerhedshandsker, fast og skridsikret skoøj, hjelm og høreværn.

Støv, som opstår under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og bør ikke trænge ind i kroppen. Benyt egnet ándedrætsværn.

Der må ikke bearbejdes nogen materialer, der kan udgøre en sundhedsrisiko (f.eks. asbestos).

Sluk straks for maskinen, hvis indsatsværktøjet er blokeret! Tænd ikke for maskinen igen, så længe indsatsværktøjet er blokeret; dette kan føre til et tilbagelagsløb med højt reaktionsmoment. Find frem til og afhjælp årsagen til indsatsværktøjets blokering under hensyntagen til sikkerhedsinstruktionerne.

Mulige årsager hertil kan være:

**TILTÆNKET FORMÅL**

Akku-slagsnøglen kan anvendes til mange forskellige formål til at fastspænde og løsne skruer og møtrikker uafhængig af en nettilslutning.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

**CE-KONFORMITETSERKLÆRING**

Vi erklærer som eftersigende, at det under „Tekniske data“ beskrevne produkt stemmer overens med alle relevante forskrifter, der følger af direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EF (indtil 19 April 2016), 2014/30/EU (fra 20 April 2016), 2006/42/EF 1999/5/EF (indtil 12 April 2016), 2014/30/EU (fra 13 April 2016) samt af følgende harmoniserede normative dokumenter:

- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2-2:2010
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
- EN 301489-1 v1.9.2
- EN 300328 v1.8.1
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
- EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director  
Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

**VALG AF DRIFTSMÅDE**

Inden driftsmåden ændres, skal sløse vente, indtil enheden står helt stille. For at ændre indstillingerne trykkes der på tasten . Tryk på WLAN-tasten for at ændre de forhåndsindstillede værdier via ONE-KEY app'en på din smartphone.

**ONE-KEY™**

For at få mere at vide om værktøjets ONE-KEY funktion, bedes du læse den vedhæftede hurtigstart-vejledning eller besøge os på internettet på [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Du kan downloade ONE-KEY app'en på din smartphone via App Store eller Google Play.

**BATTERI**

Udskiftningsbatterier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades inden brug.

Ved temperaturer over 50°C formindskes batteriets effekt. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Tilslutningskontakterne på oplader og udskiftningsbatterier skal holdes rene.

For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batterierne tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares længere end 30 dage:

Temperatur ca. 27°C i torre omgivelser.

Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.

Batteri skal genoplades hver 6. måned.

• Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere krav.

• Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.

Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

- Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.

- Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.

- Beskadigede eller lækkende batterier må ikke transportereres. Kontakt dit speditionfirma for at få yderligere oplysninger.

**VEDLIGEHOLDELSE**

Vedligeholdsesinformationer finder du i ONE-KEY app'en.

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele.

Komponenter, hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicecenter (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskit af værktøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

**SYMBOLER****VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!**

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Elektrisk udstyr må ikke bortsaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk og elektronisk udstyr skalindsamles særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortsaffelse. Spørg din lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.



CE-mærke



Nationalt overensstemmelsesmærke Ukraine



EurAsian overensstemmelsesmærke.

**OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI**

Overbelastes batteriet på grund af meget højt strømforsbrug, f.eks. som følge af ekstremt høje drejningsmomenter, fastklemming af bor, pludseligt stop eller kortslutning, brummer el-værktøjet i 2 sekunder og slukker så af sig selv.

For at tænde igen slipper du trykknappen og tænder el-værktøjet på ny.

Under ekstreme belastninger kan batteriet blive meget varmt. I så fald kobler batteriet fra.

**TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER**

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

**TEKNISKE DATA****BATTERIDREVET SLAGSKRUTREKKER**

|   | M18 ONEIWP12   | M18 ONEIWF12  | M18 ONEIWF38   |
|---|--|---|--|
| Produksjonsnummer.....  | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999      | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999           | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999      |
| Tomgangsturtall.....  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>       | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  |
| Slagtall .....  |  |   |  |
| Tomgangsturtall.....  | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>      | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Slagtall .....  |  |   |  |
| Tomgangsturtall.....  | 0-1300 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>      | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Slagtall .....  |  |   |  |
| Dreiemoment .....   | 300 Nm   | 300 Nm  | 284 Nm   |
| Maksimale skruestørrelse / mutterstørrelse .....                  | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                           | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) |  |
| Verktøyholder .....   | 1/2" (13 mm)   | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)   |
| Spanning vekselbatteri .....                                      | 18 V   | 18 V  | 18 V   |
| Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)..... | 1,8 kg   | 1,8 kg  | 1,8 kg   |

**Støy/Vibrasjonsinformasjon**

Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60 745.

Det typiske A-bedømte støyinntaket for maskinen er:

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Lydtrykknivå (Usikkerhet K=3dB(A)).....     | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Lydeffektivnivå (Usikkerhet K=3dB(A)) ..... | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Bruk hørselsvern!**

Totale svingsningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet ifj. EN 60745.

60745.

**Svingningssemisjonsverdi a<sub>h</sub>**

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fastskriving av skruer og muttere i maksimal størrelse..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Usikkerhet K=.....  | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**ADVARSEL!**

Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN 60745 og kan brukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den eger seg også for en foreløpig vurdering av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for andre bruk med avvikende utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.

Dette kan forhøye svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen må også det tas hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i bruk. Dette kan redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.

Innfor også ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold av elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet.

**A OBS! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.  
**Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.**

**A SIKKERHETSINSTRUKSER FOR SLAGSKRUTREKKER****Bruk hørselsvern.** Støt kan føre til tap av hørselen**Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når arbeid utføres hvor skruen kan trenne skjulte strømløddninger.** Kontakt av skruen med en strømførende ledning kan sette apparatets metalldeler under spenning og føre til elektrisk slag.**A YTTERLIGE SIKKERHETS- OG ARBEIDSINSTRUKSJONER**

Bruk vernebekledning. Ta alltid på vernebrille ved bruk av maskinen. Vernebekledning så vel som støvmaske, vernehansker, fast og sklisikkert skotøy, hjem og hørselsvern er anbefalt.

Støvet som oppstår ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal ikke komme i kontakt med kroppen. Bruk derfor vernemaske som er egnet for støv.

Materialer som er helsefarlig skal ikke bearbeides (f.eks.. asbest)

Slå av apparatet med en gang dersom det isatte verktøyet er blokkert! Ikke slå apparatet så lenge det isatte verktøyet er blokkert; her kan det oppstå et tilbakeslag med høy reaksjonsmoment. Finn ut hvorfor det isatte verktøyet blokkerer og fjern årsaken til dette. Ta herved hensyn til sikkerhets innstruksjene.

Mulige årsaker til dette kan være:

- det har forkantet seg i arbeidsemnet som bearbeides
- det har brekt igjennom materialet som bearbeides
- elektroverktøyet er overbelastet

Ikke grip inn i maskinen når den står på og går.

**CE-SAMSVARERKLÆRING**

Vi erklærer i alle ansvar at produktet beskrevet i „Tekniske data“ overensstår med alle relevante forskrifter til EU direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EC (til April 19, 2016), 2014/30/EU (fra 20 April 2016), 2006/42/EF 1999/5/EC (til April 12, 2016), 2014/30/EU (fra 13 April 2016) og de følgende harmoniserte normative dokumentene.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Autorisert til å arbeide med den tekniske dokumentasjonen

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**VALG AV DRIFTSMODUS**

Før endring av driftsmodus må det ventes til apparatet står helt stille. For å forandre innstillingene, trykk tast . Trykk WiFi tasten for å endre de forinnstilte verdien via ONE-KEY Appen på din smartphone.

**ONE-KEY™**

Ytterligere informasjon om ONE-KEY funksjonaliteten til dette verktøyet finnes i vedleggende Quick- Start anvisning eller på internett under: www.milwaukee-tool.com/one-key. ONE-KEY Appen kan lastes ned på smartphonene din via App Store eller Google Play.

**BATTERIER**

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før bruk.

En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontakten på lader og vekselbatteri rene.

For optimal holdbarhet må batteriene lades opp helt etter bruk.

For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning taes ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:

Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%.

Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.

• Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.

• Skadete eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere. Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

**VEDLIKEHOLD**

Henvisninger for vedlikehold finner du i ONE-KEY Appen.

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler.

Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.

**SYMBOLER**

OBS! ADVARSEL! FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Elektriske apparat skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Elektriske og elektroniske apparat skal samles separat og leveres til miljøvennlig deponering til en avfall bedrift.

Informér deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter oppsamlingssteder.



CE-tegn



Nasjonalt Konformitetstegn Ukraina



EurAsian Konformitetstegn.

**OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER**

Ved overbelastning av det oppladbare batteriet p.g.a. svært høy strømforbruk, for eksempel ved ekstrem høye dreiemoment, fastklemming av boret, plusslig stopp eller kortslutning, brummer elektroverktøyet 2 sekunder og slår seg så automatisk av.

For å slå det på igjen, må man slippe trykkbryteren og så slå på igjen. Ved ekstreme belastninger kan det oppladbare batteriet bli sterkt opphevet. I slike tilfeller kobler batteriet seg ut.

**TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI**

Lithium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

- Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten reglementering.

- Den kommersielle transport av Lithium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller under bestemmelserne om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal uteklukkende gjennomføres av personer som har blitt skolet til dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.

Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

- Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger.

**TEKNiska DATA****BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVDragare****M18 ONEIWP12 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWF38**

|  |                                |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktionsnummer .....                          | 4527 54 01...                  | 4527 40 01...                  | 4527 47 01...                  |
| Tomgångsvarvtal, obelastad .....                 | 4527 54 02...                  | 4527 40 02...                  | 4527 47 02...                  |
| Slagfrekvens .....                               | 000001-999999                  | 000001-999999                  | 000001-999999                  |
| Tomgångsvarvtal, obelastad .....                 | 0-900 min <sup>-1</sup>        | 0-900 min <sup>-1</sup>        | 0-900 min <sup>-1</sup>        |
| Slagfrekvens .....                               | 0-1300 min <sup>-1</sup>       | 0-1300 min <sup>-1</sup>       | 0-1300 min <sup>-1</sup>       |
| Tomgångsvarvtal, obelastad .....                 | 0-1400 min <sup>-1</sup>       | 0-1400 min <sup>-1</sup>       | 0-1400 min <sup>-1</sup>       |
| Slagfrekvens .....                               | 0-2100 min <sup>-1</sup>       | 0-2100 min <sup>-1</sup>       | 0-2100 min <sup>-1</sup>       |
| Tomgångsvarvtal, obelastad .....                 | 0-1300 min <sup>-1</sup>       | 0-1900 min <sup>-1</sup>       | 0-1900 min <sup>-1</sup>       |
| Slagfrekvens .....                               | 0-2550 min <sup>-1</sup>       | 0-2550 min <sup>-1</sup>       | 0-2550 min <sup>-1</sup>       |
| Tomgångsvarvtal, obelastad .....                 | 0-2500 min <sup>-1</sup>       | 0-2500 min <sup>-1</sup>       | 0-2500 min <sup>-1</sup>       |
| Slagfrekvens .....                               | 0-3200 min <sup>-1</sup>       | 0-3200 min <sup>-1</sup>       | 0-3200 min <sup>-1</sup>       |
| Vridmoment .....                                 | 300 Nm .....                   | 300 Nm .....                   | 284 Nm .....                   |
| Maximal skruv- respektive mutterstorlek .....    | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) ..... | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) ..... | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) ..... |
| Verktyginfästning .....                          | 1/2" (13 mm) .....             | 1/2" (13 mm) .....             | 3/8" (10 mm) .....             |
| Batterispänning .....                            | 18 V .....                     | 18 V .....                     | 18 V .....                     |
| Vikt enligt EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg .....                   | 1,8 kg .....                   | 1,8 kg .....                   |

**Buller-/vibrationsinformation**

Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.

A-värdelet av maskinens ljudnivå utgör:

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) ..... | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  |
| Ljudeffektnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... |

**Använd hörselskydd!**

Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt

EN 60745.

**Vibrationsemissionsvärde a<sub>h</sub>**

|  |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Åtdragning av skruv och muttrar av maximal storlek ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 7,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... |
| Onoggrannhet K= .....                                    | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... |

**VARNING!**

Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmäts enligt i EN 60745 normerat mätförande och kan användas vid jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt eller är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.

**⚠️ VARNING! Läs all säkerhetsinformation och alla anvisningar.**

Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

**Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.****⚠️ SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SLAGSKRUVDragARE****Bär hörselskydd.** Bullerbelastning kan orsaka hörselskador.**Håll apparaten i de isolerade greppytorna när ni utför arbeten där skruven kan träffa dolda elkablar.** Skruvens kontakt med en strömförande ledning kan sätta apparatdelar av metall under spänning och leda till elektrisk stöt.**⚠️ ÖVRIGA SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER**

Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon när du använder maskinen. Som skyddsutrustning rekommenderar vi t ex en dammskyddsmask, skyddshandskar, stabila och halksäkra skor, hjälm och hörselskydd.

Det damm som bildas under arbetets gång är ofta hälsosärligt och det ska inte komma in i kroppen. Bär därför lämplig skyddsmask.

Det är inte tillåtet att bearbeta material som kan vara hälsosväldigt (t.ex. asbest).

Stäng av maskinen omedelbart om ett verktyg som används sitter fast! Sätt sedan inte på maskinen igen så länge som verktyget som används fortfarande sitter fast; risk för kontrollerade slag med högt reaktionsmoment. Ta reda på orsaken varför verktyget fastnade och åtgärda orsaken med hänsyn till säkerhetsanvisningarna.

Möjliga orsaker kan vara:

- Verktyget sitter snett i arbetsstycket
- Verktyget går igenom materialet som bearbetas
- Elverktyget är överbelastat

Gå aldrig med händerna in i en maskin som är igång.

Verktyget som används kan bli mycket varmt under användningen.

**VARNING! Risk för brännskador**

- vid verktygsbyte
- när man lägger ifrån sig maskinen

Avlägsna aldrig spän eller flisor när maskinen är igång.

Vid arbetenborrning i vägg, tak eller golv, var alltid observant på befristliga el-, gas- eller vattenledningar.

Säkra arbetsstycket med en fastspänningssanordning. Arbetsstycken som inte är ordentligt fastspända kan leda till allvarlig kroppsskada eller annan skada.

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till AEG Tools för återvinning.

Förvara ej batteriet ihop med metalföremål, kortslutning kan uppstå. System M18 batterier laddas endast i System M18 laddare. Ladda inte batterier från andra system.

Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.

**ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA**

Denna sladdlösa och laddningsbara slagskruvdragare kan användas universellt både för att ta loss och skruva i skruvar och muttrar helt oberoende av en elanslutning.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

**CE-FÖRSÄKRA**

Vi intygar och ansvarar för att den produkt som beskrivs under "Tekniska data" överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG (till och med April 19, 2016), 2014/30/EU (från och med 20 April 2016), 2006/42/EG 1999/5/EG (till och med April 12, 2016), 2014/30/EU (från och med 13 April 2016) och följande harmoniserade normerande dokument:

EN 60745-1:2009 + A11:2010  
EN 60745-2-2:2010  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 301489-1 v.19.2  
EN 300328 v.1.8.1  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
EN 50581:2012Winnenden, 2015-10-14  


Alexander Krug

Managing Director

Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany**VÄLJA DRIFTLÄGE**Vänta alltid förrtills verktyget har stannat helt innan du ändrar driftläget. För att ändra inställningen trycker du på knappen . Tryck på WiFi-knappen  för att ändra de förinställda värdena via ONE-KEY appen på din smartphone.**ONE-KEY™**Mer information om ONE-KEY funktionen för detta verktyg finns i den bifogade snabbstartanvisningen eller besök oss på [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Du kan ladda ner ONE-KEY appen på din smartphone via App Store eller Google Play.**BATTERIER**

Batteri som ej används på länge måste laddas före nytt bruk. En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik långt uppvärmt tex i solen eller nära ett element.

Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på batteriet är ren. För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter användning.

För att få en så lång livslängd som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar:

Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.

Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.

Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

**BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD**

Om det uppladdningsbara batteriet överbelastas på grund av mycket hög strömförbrukning, till exempel vid extremt höga vridmoment, fastklämning av borret, plötsligt stopp eller kortslutning, brummar elverktyget i 2 sekunder och stängs sedan av automatiskt.

Släpp därefter först upp tryckknappen och slå sedan på elverktyget igen, om du vill fortsätta bearbetningen.

Vid extrem belastning kan batteriet bli väldigt varmt. I ett sådant fall stängs batteriet av automatiskt.

**TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER**

För litiumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

- Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.

- För kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en speditionfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt. Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:

• Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning.

• Se till att batteripacketen inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen.

• Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade. För mer information vänligen kontakta din speditionsfirma.

**SKÖTSEL**

Underhållsanvisningar hittar du på ONE-KEY appen.

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyrer garanti-/kundtjänstdresser).

Vid behov kan du rekrytera apparatens språngkiss antingen hos kundserviceen eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylen.

**SYMBOLER**

OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssporna.

Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfallsstation för miljövänlig avfallshantering.

Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



Nationell symbol för överensstämmelse Ukraine



EurAsian överensstämmelsesymbol.

**TEKNISET ARVOT AKKUKÄYTÖINEN ISKEVÄ RUUVINKIERRIN**

|  | <b>M18 ONEWP12</b>         | <b>M18 ONEWF12</b>  | <b>M18 ONEWF38</b>         |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Tuotantonumero .....   | 4527 54 01...              | 4527 40 01...   | 4527 47 01...              |
| Kuormittamaton kierrosluku .....                             | 4527 54 02...              | 4527 40 02...   | 4527 47 02...              |
| Iskumäärä .....  | 000001-999999              | 000001-999999   | 000001-999999              |
| Kuormittamaton kierrosluku .....                             | 0-900 min <sup>-1</sup>    | 0-900 min <sup>-1</sup>                                   | 0-900 min <sup>-1</sup>    |
| Iskumäärä .....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1300 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   |
| Kuormittamaton kierrosluku .....                             | 0-1400 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>   |
| Iskumäärä .....  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-2100 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   |
| Kuormittamaton kierrosluku .....                             | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1900 min <sup>-1</sup>   |
| Iskumäärä .....  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-2550 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   |
| Kuormittamaton kierrosluku .....                             | 0-2500 min <sup>-1</sup>   | 0-2500 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>   |
| Iskumäärä .....  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   | 0-3200 min <sup>-1</sup>                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   |
| Vääntömomentti .....   | 300 Nm                     | 300 Nm  | 284 Nm                     |
| Suurin ruuvien / muttereiden koko .....                      | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) |
| Talttapidin .....  | 1/2" (13 mm)               | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)               |
| Jännite vaihtoakku .....                                     | 18 V                       | 18 V  | 18 V                       |
| Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg                     | 1,8 kg  | 1,8 kg                     |

**Melunpäästö-/tärinätiedot**

Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.

Koneen tyyppillinen A-luokitettu melutaso:

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Melutaso (Epävarmuus K=3dB(A)) .....        | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Äänenvolmakkaus (Epävarmuus K=3dB(A)) ..... | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Käytä kuulosuojaamia!**

Väärähelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna EN 60745 mukaan.

Väärähelymerkioarvo a<sub>h</sub>

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Suurimman sallitun koon ruuvien ja muttereiden kiristäminen ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Epävarmuus K= .....   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**VAROITUS!**

Näissä ohjeissa mainitut väärähelytysosot on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös väärähelyrasisuksien väliaikaiseen arviointiin.

Mainitut väärähelytysosot edustaa sähkötyökalun pääasiallista käytötä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin, poikkeavien työkaluin tai riittämättömästi huoltaen, väärähelytysosot voi olla erilainen. Se voi korottaa väärähelyrasisuusta koko työajan osalta.

Tarkan väärähelyrasisuksen toteamiseksi tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei käytössä. Se voi pienentää väärähelyrasisuusta koko työajan osalta.

Määrittele lisä turvatoimenpiteitä käytäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja käyttötyökalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.

**VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusmäärykset ja ohjeet.**

Turvallisuusohjeiden noudattamisen laimennustyö saatetaan johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

**RUUVAAJAN TURVALLISUUSOHJEET:**

Käytä korvasuoja. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa.

Pitele laitteesta kiinni sen eristystävistä kahvoista suorittaa seesi töitä, joiden aikana ruuvi saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin. Ruuvin kosketus jännitteelliseen johtoon saatetaa tehdä laitteet metalliosat jännitteeliiksi ja aiheuttaa sähköiskun.

**TÄYDENTÄVIÄ TURVALLISUUSMÄÄRYKSIA JA TYSKENTELYOHJEITA**

Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja käytäessäsi konetta. Suosittelemme suojaruosteiden käyttöä, näihin kuuluvat pölysuojanaamari, työkäsineet, tukevat, luistamattomat jalkineet, kypärä ja kuulosuojukset.

Koneen käytöstä aiheutuva pöly ja jätte voi olla haitallista terveydelle eikä sen vuoksi tulisi päästä kosketukseen ihmisen kanssa. Koneella työskennellessä on käytettävä sopivaa suojaista. Terveydellisiä vaaroja aiheuttavien materiaalien (esim. asbestin) työstämisen on kielletty.

Jos käytetystä työkaluista joutuu kiinni, sammuta laite heti! Älä kytke laitetta uudelleen pääli työkalun ollessa vielä kiinni juuttuneena, koska tästä saattaa aiheuttaa voimakas takaisku. Selvitä työkalun juuttumisen syy ja poista syy turvallisuusmääryksiä noudataan. Mahdollisia syltä voivat olla:

- työkalun vinoutuminen työstökappaleessa
- työstelyn materiaalin puhkaiseminen
- sähkötyökalun ylikuormitus

Älä tartu käynnissä olevan koneen työosiin.

Käytetty työkalu saattaa kuumeta käytön aikana.

**VAROITUS! Palovamman varra**

- työkalua vahvittaaessa
- laitetta pois lasketaessa

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.

Varo seinään, kattoon tai lattiotaan porattaaessa osumasta sähköjyötoon, kaasuu- ja vesijohtoihin.

Varmista työstökappaleesi kiinnityslaitteella paikalleen.

Varmistamattomat työstökappaleet saattavat aiheuttaa vakavia vammoja ja varioita.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Käytettyjä vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poistaa normaalilain jättehuollon kautta. AEGilla on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävällinen jätteuhopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa säälyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (oikosulkuväri).

Käytä ainoastaan System M18 latauslaitetta System M18 akkujen latauksen. Älä käytä muiten järjestelmien akkuja.

Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Säälytys vain kuivissa tiloissa. Suojattava kosteudelta.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa. Ihonkohda, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipytmällä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeleva vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipytmällä heakseututtava lääkärin apuun.

**TARKOITUUKSENMUKAINEN KÄYTÖ**

Akkukäytöön iskuruuvinväänin sopii verkosta riippumattomaan ruuvien ja muttereiden kiristämiseen ja irroittamiseen yleiskäytössä.

Älä käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

**TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA**

Vakuutamme yksinvaillisesti, että kohdassa „Tekniset tiedot“ kuvatut tuote vastaa kaikilla siitä koskevista direktiiveistä 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EY (19 April 2016 saakka), 2014/30/EU (20 April 2016 alkaen), 2006/42/EY, 1999/5/EY (12 April 2016 saakka), 2014/30/EU (13 April 2016 alkaen) määräyskiä sekä seuraavia harmonisoituja standardisoivia asiakirjoja:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 30148-1 v1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug

Managing Director

Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**KÄYTÖTTÄVÄN VALINTA**

Ennen käyttötavan valintaa odotetaan, että laite on pysähtynyt täysin. Muuta asetuksia painamalla painiketta . Paina WiFi-painiketta muuttaaksesi ONE-KEY-sovelluksella älypuhelimesi esiasetetut arvot.

**ONE-KEY™**

Lisätietoja tämän työkalun ONE KEY -toimivuudesta saat lukemalla oheistutut pikakäynnistysohjeen tai siirtymällä verkkoon osoitteeseen www.milwaukeetool.com/one-key. Voit ladata ONE KEY -sovelluksen älypuhelimeesi App Storen tai Google Playn kautta.

**AKKU**

Pitkään käytämättä olleet vaihtoakut on ladattava ennen käytöä. Yli 50 °C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Välttämällä akkujen säilyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa.

Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpiinat puhtaina.

Optimalmissa käytöissä akut saavat vauhtimiseksi akut ja latautavaen käytön jälkeen.

Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen.

Akkuja yli 30 päivää säilytetäessä:

Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.

Säilytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.

Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.

• Varmista, että akkujen kontaktit on suojuettu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut.

• Huolehdi siitä, ettei akkusarja voi liiskahtaa paikaltaan pakkauksen sisällä.

• Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa. Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltä.

**HUOLTO**

Huolto-ohjeet löytyvät ONE KEY -sovelluksesta.

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvattu, tarvitsee vaihtoa ottaa yhteys johonkin Milwaukee palvelupisteestä (ks. listanne takuuhuoltoilikeiden / palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää laitteeseen räjähdysspiirustuksen ilmoittajan konetyypin ja typpikilvessä olevan kuousinumeron luvun huoltopalvelufasille tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Saksa.

**SYMBOLIT**

HUOMIO! VAROITUS! VAARA!



Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.



Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Sähkölaiteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa.

Sähkö- ja elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa kierätysliikkeeseen ympäristöystävällistä hävittämistä varten.

Pyydä paikallisia viranomaisilta tai alan kauppialaistasi tarkemmat tiedot kierätyspisteistä ja keräyspaikoista.



CE-merkki



Kansallinen standardinmukaisuusmerkki Ukraina



EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ****ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ****M18 ONEIWP12 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWF38**

|  |                          |                               |                          |
|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Αριθμός παραγωγής.....   | 4527 54 01...            | 4527 40 01...                 | 4527 47 01...            |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο.....                                  | 4527 54 02...            | 4527 40 02...                 | 4527 47 02...            |
| Αριθμός κρούσεων.....  | 000001-999999            | 000001-999999                 | 000001-999999            |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο.....                                  | 0-900 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup>       | 0-900 min <sup>-1</sup>  |
| Αριθμός κρούσεων.....  | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1300 min <sup>-1</sup>      | 0-1300 min <sup>-1</sup> |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο.....                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup>      | 0-1400 min <sup>-1</sup> |
| Αριθμός κρούσεων.....  | 0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-2100 min <sup>-1</sup>      | 0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο.....                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup>      | 0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Αριθμός κρούσεων.....  | 0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-2550 min <sup>-1</sup>      | 0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο.....                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup>      | 0-2500 min <sup>-1</sup> |
| Αριθμός κρούσεων.....  | 0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-3200 min <sup>-1</sup>      | 0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Ροπή στρέψης.....  | 300 Nm                   | 300 Nm                        | 284 Nm                   |
| Μέγιστο μέγεθος βιδών / μεγάθος παξιμαδιών.....                    | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8)..... | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) |
| Υποδοχη κατασβιδόλημας (μπγ).....                                  | 1/2" (13 mm)             | 1/2" (13 mm)                  | 3/8" (10 mm)             |
| Τάση ανταλλακτικής μπαταρίας.....                                  | 18 V                     | 18 V                          | 18 V                     |
| Βάρος σύμφωνα με τη διαστάσεις EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)..... | 1,8 kg                   | 1,8 kg                        | 1,8 kg                   |

**Πληροφορίες θορύβου/δυνήσεων**

Τιμές μέτρησης έξαριθμωμένες κατά EN 60 745.

Η σύμφωνα με την καμπύλη Α εκπιμηθείσα στάθμη θορύβου του μηχανήματος αναφέρεται σε:

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (Ανασφάλεια K=3dB(A))..... | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (Ανασφάλεια K=3dB(A))..... | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Φοράτε προστασία ακοής (ωπαστίδες)!**

Υλικές τιμές κραδασμών (άθροισμα διαυσμάτων τριών διευθύνσεων)

έξαριθμησης σύμμωνα με τη πρότυπη EN 60745.

Τιμή εκπομπής δονήσεων α<sub>ρ</sub>:

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Σύζευμο βιδών και παξιμαδιών μέγιστου μεγέθους ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Ανασφάλεια K=.....                                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Το αναφερόμενο ο' αυτές τις οδηγίες επίπεδο δονήσεων έχει μετρηθεί με μια τυποποιημένη σύμφωνα με το EN 60745 μέθοδο μέτρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καπνούσα της ηλεκτρικών εργαλείων μεταξύ τους. Αυτό είναι επίσης κατάλληλο για μια προσωπινή εκτίμηση της επιβάρυνσης των δονήσεων.

Το αναφερόμενο επίπεδο δονήσεων αντιπροσωπεύει τις κύριες χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν όμως το ηλεκτρικό χρησιμοποιούεται σε άλλες χρήσεις, με διαφορετικά εργαλείας ή ανεπαρκή συντήρηση, μπορεί να υπάρξει απόκλιση του επίπεδου δονήσεων. Αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά την επιβάρυνση των δονήσεων για τη συνολική διάρκεια της εργασίας

Για μια ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης των δονήσεων οφείλουν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι, στους οποίους η σύσκευη είναι απενεργοποιημένη ή είναι μεν ενεργοποιημένη αλλά δεν χρησιμοποιείται πραγματικά. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την δονήσεων για τη συνολική διάρκεια της εργασίας.

Καθορίζετε πρόσθιτα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από την επιδραση των δονήσεων όπως για παράδειγμα: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εργαλείων εφαρμογής, διατηρείτε ζεστά τα χέρια, οργάνωση των διαδικασιών εργασίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσεως. Αμένεις κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπλήξη, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.**

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

**ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

Φοράτε ωπαστίδες. Η επίδραση θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Κρατάτε τη σύσκευη από τις μονωμένες επιπλέοντες συγκράτησης, όταν εκτελείτε εργασίες, στις οποίες η βίδα θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με κρυφούς αγνώστων ρεύματος. Η επαφή της βίδας μ' ένα ελεκτρικό καλώδιο μπορεί να προκαλέσει τη μεταφορά ρεύματος στα μεταλλικά εξαρτήματα της σύσκευης και να οδηγήσει σε ηλεκτροπλήξη.

**ΑΠΕΙΡΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξτόλισμό. Κατά την εργασία με τη μηχανή φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλά. Συνιστούμε επίσης προστατευτική ενδυμασία όπως επίσης μάσκα προστασίας αναπνοής, προστατευτικά γάντια, σταθέρα και ασφαλή στην ολισθήση υποδήματα, κράνος και ωπαστίδες.

Η ακόντια που δημιουργείται κατά την εργασία είναι συχνά επιβλαφής για την υγεία και δεν επιτρέπεται να έλθει στο σώμα. Να φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας από σκόνη.

Μην επεξεργάζεστε επικίνδυνα για την υγεία υλικά (π.χ. αμίαντος).

Σε περίπτωση υπλοκαρίσματος της αρίδας απενεργοποιείτε αμέσως τη σύσκευη! Μην ενεργοποιείτε εκ νέου τη σύσκευη δύο άριδα είναι υπλοκαρίσματα. Σ' αυτή τη περίπτωση θα μπορούσε να προκύψει υψηλή ροπή αντιδρασης. Βρείτε την αιτία του υπλοκαρίσματος της αρίδας και ξεμπλοκάρετε την λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Μην ανοίγετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές και χρησιμοποιείτε για απόθεματα μόνο στεγνούς χώρου. Προστατεύετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές από την υγρασία.  
Όταν υπάρχει υπερβολική καταπόνηση ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να τρέξει υγρό μπαταρία από τα χαλαρώμενα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν έρθετε σε επαγγελματική σημασία με τα μάτια να πλυνθήτε σχολαστικά για τουλάχιστον 10 λεπτά και να αναζητήσετε αμέσως ένα γιατρό.

**ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ**

Ο κρουστός βιδωτήρας με συσωρευτή προσφέρει πολλές δυνατότητες χρήσης για τη βιδώμα και ξεβιδώμα βιδών και παξιμαδών, ανέξορτη από το ρεύμα του δικτύου.  
Αυτή η σύσκευη επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφορέμενο σκοπό προορισμού.

**ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΗΤΑΣ ΕΚ**

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που πειρηγράφεται στο κεφαλαίο «Τεχνικά χαραστήρια» είναι συμβατό με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ΕC (έως Απρίλιο 19, 2016), 2014/30/ΕΕ (από 20 Απρίλιο 2016), 2006/42/ΕΚ 1999/5/ΕΚ (έως Απρίλιο 12, 2016), 2014/30/ΕΕ (από 13 Απρίλιο 2016) και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα κανονιστικά έγγραφα:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301491-1 v.1.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Εξουσιοδοτημένος να συντάξει το τεχνικό φάκελο.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Πριν την αλλαγή του είδους λειτουργίας περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί η σύσκευη πλήρως. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τις προκαθορισμένες τιμές μέσω του ONE-KEY App στο Smartphone σας.

**ONE-KEY™**

Προς περιπέτερα ενημέρωση περί της λειτουργικότητας ONE-KEY αυτού του εργαλείου διαβάστε τις συμβατές οδηγίες τοποθεσίας εκκίνησης ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Μπορείτε να κατέβαστε το ONE-KEY App στο Smartphone σας από το App Store ή το Google Play.

**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Επαναφορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση.

Μια θερμοκρασία πάνω από 50°C μειώνει την ισχύ της ανταλλακτικής μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ήπιο της σύσκευης θέρμανσης.

Διατηρείτε τις εργασίες σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές.

Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.

Για μια κατάδυση τη μπαταρία περ. στο 27°C σε στεγνό χώρο.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Αποθηκεύετε τη μπαταρία περ. στο 30%-50% της κατάστασης φόρτισης.

Κάθε 6 μηνών φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.

Για μια νέα ενεργοποίηση, αφήνετε ελεύθερο το διακόπτη και στη συνέχεια ενεργοποιείτε εκ νέου.

Κάτω από ακριβές καταπονήσεις μπορεί η μπαταρία να θερμανθεί πολύ.

Στην περίπτωση αυτή η μπαταρία απενεργοποιείται.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ**

Οι μπαταρίες ίοντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά τέτοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.

- Επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περιπέτερα απαιτήσεις.

- Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ίοντων λιθίου από επιστρέψαντας μεταφορά στην μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

- Ο προστέπτων μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων πρέπει να προσέχετε τα εξής:

- Φροντίστε τη σημειώση της μπαταρίας που προστέπτων μεταφοράς.

- Προσέξτε τη πακέτη μπαταριών που προστέπτων μεταφοράς.

- Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιτρέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μετάφορων.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Υποδείξεις συντήρησης θα βρείτε στο ONE-KEY App.

Χρησιμοποιείται μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee.

Εξαρτήματα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστώνται σε μια τεχνική υποστήριξη της Milwaukee (βλέπε φυλλάδιο εγγύησης διεύθυ

## TEKNİK VERİLER

### VURMALI AKÜ VIDASI

|  | M18 ONEIWP12             | M18 ONEIWF12  | M18 ONEIWF38             |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Boştaki devir sayısı .....                                       | 4527 54 01...            | 4527 40 01...   | 4527 47 01...            |
| Tepme sayısı .....   | 4527 54 02...            | 4527 40 02...   | 4527 47 02...            |
| .....000001-999999   | .....000001-999999       | .....000001-999999                                    |                          |
| Boştaki devir sayısı .....                                       | 0-900 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup>                               | 0-900 min <sup>-1</sup>  |
| Tepme sayısı .....   | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1300 min <sup>-1</sup>                              | 0-1300 min <sup>-1</sup> |
| Boştaki devir sayısı .....                                       | 0-1400 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup>                              | 0-1400 min <sup>-1</sup> |
| Tepme sayısı .....   | 0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-2100 min <sup>-1</sup>                              | 0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Boştaki devir sayısı .....                                       | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup>                              | 0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Tepme sayısı .....   | 0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-2550 min <sup>-1</sup>                              | 0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Boştaki devir sayısı .....                                       | 0-2500 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup>                              | 0-2500 min <sup>-1</sup> |
| Tepme sayısı .....   | 0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-3200 min <sup>-1</sup>                              | 0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Tork .....   | 300 Nm                   | 300 Nm  | 284 Nm                   |
| Maksimum vida büyüklüğü / somun büyüklüğü .....                  | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) ... ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) |                          |
| Tornavida ucu kovani .....                                       | 1/2" (13 mm)             | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)             |
| Kartuş akü gerilimi .....  | 18 V                     | 18 V  | 18 V                     |
| Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg                   | 1,8 kg  | 1,8 kg                   |

### Gürültü/Vibrasyon bilgileri

Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.

Aletin, frekansla bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi

değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi:

Ses basıncı seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) .....

93,5 dB (A) .....

93,5 dB (A) .....

93,5 dB (A) .....

Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) .....

104,5 dB (A) .....

104,5 dB (A) .....

104,5 dB (A) .....

### Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı) EN 60745'e göre

belirlenmektedir:

Titreşim emisyon değeri a,

Maksimum ebatta veda ve somunların sıkılması .....

6,7 m/s<sup>2</sup> .....

7,7 m/s<sup>2</sup> .....

6,7 m/s<sup>2</sup> .....

Tolerans K= .....

1,5 m/s<sup>2</sup> .....

1,5 m/s<sup>2</sup> .....

1,5 m/s<sup>2</sup> .....

### UYARI!

Bu talimatlarda belirtilen titreşim seviyesi, EN 60745 standartına uygun bir ölçme metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletleri birbirileyle karşılaşırma için kullanılabilir. Ölçüm sonuçları ayrıca titreşim yükünün geçici değerlendirme için de geçerlidir.

Belirtilen titreşim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamaları için geçerlidir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulamalar için, farklı ekleni parçalarıyla ya da yetersiz bakım koşullarında kullanılırsa, titreşim seviyesi farklılık gösterebilir. Bu durumda, titreşim yükü toplam çalışma zaman aralığı içerisinde belirgin ölçüde yükseltebilir.

Titreşim yükünün tam bir değerlendirme için ayrıca cihazın kapalı olduğu süreler ve cihazın çalışır durumda olduğu, ancak gerçek kullanımında bulunmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Böylelikle, toplam çalışma zamanı aralığı boyunca meydana gelen titreşim yükü belirgin ölçüde azaltılabilir.

Kullanıcıyı titreşimlerin etkisinden korumak üzere, örneğin elektrikli el aletlerinin ve ekleni parçalarının bakımı, ellerin sıcak tutulması ve iş aksılarının organizasyonu gibi ek güvenlik tedbirleri belirleyiniz.

### ⚠️ UYARI! Bütün güvenlik notlarını ve talimatları okuyunuz.

Açılanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik carpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini lilerde kullanmak üzere saklayın.**

### ⚠️ #TORNAVIDALAR İÇİN GÜVENLİK AÇIKLAMASI:

**Koruyucu kulaklık kullanın.** Çalışırken çıkan gürültü işleme kayiplarına neden olabilir.

**Vidayı bükün ve elektrik hattına maruz kalabilen çalışmalar yaparken cihazın izole edilmiş bulunan tutacak kolundan tutun.**

Vidayı altında kalan vida ile temas edilmesi, metal cihaz parçalarına elektrik akımı verebilir ve bu da elektrik çarpmasına neden olur.

### ⚠️ EK GÜVENLİK VE ÇALIŞMA TALİMATLARI

Koruma teçhizatı kullanın. Makinada çalışırken devamlı surette koruyucu gözük takın. Koruyucu elbise ve tozlarından koruma maskesi, emniyet eldivenleri ve sağlam ve kaymaya mukavim ayakkabı giyn. Başlık ve kulaklık taşıyice edilir.

Çalışma sırasında ortaya çıkan toz genellikle sağlığa zararlıdır ve bedeninizle temas etmemeliidir. Uygun bir koruyucu toz maskesi kullanın.

Sağlık tehlikelerine neden olan malzemelerin işlenmesi yasaktır (örn. asbest).

Uça yerleştirilen takım bloke olması halinde lütfen cihazı hemen kapatın! Uça yerleştirilen takım bloke olduğu sürece cihazı tekrar çalışmıştır; bu sırada yüksek reaksiyon momentine sahip bir geri tepme meydana gelebilir. Uça yerleştirilen takımın neden bloke olduğuna bakın ve bu durumu güvenli uyarılarına dikkat ederek.

kaçacak olursa en azından 10 dakika yakın ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

## KULLANIM

Akülü darbeli tork anahtarı elektrik akımı şebekesinden bağımsız olarak vida ve somunların sikilip gevşetilmesinde çok yönlü olarak kullanılabilir.

Bu alet sadece belirttiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

## CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlular olarak „Teknik Veriler“ bölümünde tarif edilen ürünün 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EC (19 Nisan 2016'ya kadar), 2014/30/EU (20 Nisan 2016'dan), 2006/42/EC, 1999/5/EC (12 Nisan 2016'ya kadar), 2014/30/EU (13 Nisan 2016'dan) sayılı direktifin ve aşağıdaki harmonize temel belgelerein bütün önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan etmektedir:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A1:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



## İŞLETME MODUNUN SEÇİLMESİ

İşletme modunu değiştirmenin önce aletin tamamıyla durmasını bekleyiniz. Ayarları değiştirmek için tuşuna basınız. Önceden ayarlanmış değerler akilli telefonunuz üzerindeki ONE-KEY uygulaması üzerinden değiştirmek için WLAN tuşuna basınız.

## ONE-KEY™

Bu aletin ONE-KEY fonksiyonelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için yanında bulunan kısa kullanma kılavuzuna bakınız veya bizi www.milwaukeetool.com/one-key adresineki internet sitesimize ziyaret edin. ONE-KEY uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

## AKÜ

Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş akülerini kullanmadan önce şarj edin.

50°Üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün güneş ışığı veya mekanik sıcaklığı altında uzun süre ısınmasına dikkat edin.

Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaktını temiz tutun.

Akınum ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullandıkton sonra tamamen doldurulması gereklidir.

Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yükleme yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gereklidir.

Akınum 30 günden daha fazla depolanması halinde:

Akıyü takiben 27°C'de kuru olarak depolayın.

Akıyü yükleme durumunun takiben % 30 - %50 olarak depolayın.

Akıyü her 6 ay yeniden doldurun.

Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.

• Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilmelidir.

• Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için teknik madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma içinde ilgili eğitimli gümrük personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilemek zorundadır.

Pillerin taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

• Kısa devre oluşmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasını sağlayınız.

• Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat ediniz.

• Hasarlı veya aşırı akımlı pillerin taşınması yasaktır.

• Ayrıca bilgiler için nakliye şirketine başvurunuz.

## BAKIM

Bakımla ilgili açıklamaları ONE-KEY uygulaması içinde bulabilirsiniz.

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee mührü servisi tarafından değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).

Gerektiğinde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakkamı belirterek müsteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

## SEMBOOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalışmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Elektrikli cihazların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılarak biriktirilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme tesisine götürülmelidir. Yerel makamlara veya satıcısına geri dönüşüm tesisi ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.



Ulusal uygunluk işaretü Ukrayna



EurAsian Uyumluluk işaretü

**TECHNICKÁ DATA****AKU RÁZOVÉ UTAHOVÁKY****M18 ONEIWP12 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWF38**

|  |                          |                              |                          |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Výrobní číslo.....   | 4527 54 01...            | 4527 40 01...                | 4527 47 01...            |
|  | 4527 54 02...            | 4527 40 02...                | 4527 47 02...            |
|  | 000001-999999            | 000001-999999                | 000001-999999            |
| Volnoběžné otáčky.....   | 0-900 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup>      | 0-900 min <sup>-1</sup>  |
| Počet úderů.....   | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1300 min <sup>-1</sup>     | 0-1300 min <sup>-1</sup> |
| Volnoběžné otáčky.....   | 0-1400 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup>     | 0-1400 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů.....   | 0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-2100 min <sup>-1</sup>     | 0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Volnoběžné otáčky.....   | 0-1300 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup>     | 0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů.....   | 0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-2550 min <sup>-1</sup>     | 0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Volnoběžné otáčky.....   | 0-2500 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup>     | 0-2500 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů.....   | 0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-3200 min <sup>-1</sup>     | 0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Kroužící moment.....   | 300 Nm                   | 300 Nm                       | 284 Nm                   |
| Maximální velikost šroubu / velikost maticy.....                   | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) ... | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) |
| Uchycení nástroje.....   | 1/2" (13 mm)             | 1/2" (13 mm)                 | 3/8" (10 mm)             |
| Napětí výmenného akumulátoru.....                                  | 18 V                     | 18 V                         | 18 V                     |
| Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) | 1,8 kg                   | 1,8 kg                       | 1,8 kg                   |

**Informace o hluku / vibracích**

Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.

V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)).....  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))..... | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Používejte chrániče sluchu !**

Celkové hodnoty vibraci (vektorský součet tří směrů) zjištěné ve smyslu EN 60745.

Hodnota výběrnických emisí a<sub>h</sub>

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utažení šroubů a matic maximální velikosti ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Kolísavost K= .....                              | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**VAROVÁNI!**

Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být použita pro porovnání elektrického náradí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním.

Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického náradí. Jestliže se ale elektrické náradí používá pro jiné účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby. Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.

Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba elektrického náradí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.

**APOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.**

**Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.**

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI SE ŠROUBOVÁKEM:**

Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít k poškození sluchu.

Přístroj držte za izolované plochy, pokud provádíte práce, při kterých může šroub zasáhnout skrytá elektrická vedení. Kontakt šroubu s vedením pod napětím může přivést napětí na kovové části přístroje a způsobit elektrický ráz.

**DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY**

Použijte ochranné vybavení. Při práci s elektrickým náradím používejte vždy ochranné brýly. Doporučujeme rovněž použít součásti ochranného oděvu a ochranné obuv, jako protiprašné masky, ochranných rukavic, pevně a neklouzající obuv, ochranné přilby a ochrany sluchu.

Prach vznikající při práci s tímto náradím může být zdraví škodlivý. Proto by neměl přijít do styku s tělem. Používejte při práci vhodnou ochranou masku.

Nesmíjete se opracovávat materiály, které mohou způsobit ohrožení zdraví (např. azbest).

Při zablokování nasazeného nástroje přístroj okamžitě vypněte! Přístroj nezapínajte, pokud je nasazený nástroj zablokovány; mohl by při tom vzniknout zpětný náraz s vysokým reakčním momentem.

Zjistěte příčinu zablokování nasazeného nástroje a odstraňte ji při dodržení bezpečnostních pokynů.

**OBLAST VYUŽITÍ**

Nárazový utahovák s akumulátorem je univerzálně použitelný k utahování a uvolňování šroubů a matic nezávisle na připojce k síti. Toto zatížení lze používat jen pro uvedený účel.

**CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výhradně na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se výrobek popsaný v „Technických údajích“ shoduje se všemi relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ES (do April 19, 2016), 2014/30/EU (od 20 April 2016), 2006/42/ES, 1999/5/ES (do April 12, 2016), 2014/30/EU (od 13 April 2016) a s následujícimi harmonizovanými normativními dokumenty:

EN 60745-1:2009 + A11:2010  
EN 60745-2-2:2010  
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 301489-1 v.19.2  
EN 300328 v.1.8.1  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
EN 50581:2012  
Winnenden, 2015-10-14Alexander Krug  
Managing Director

Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany**VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU**

Před změnou provozního režimu počkejte, až se přístroj úplně zastaví. Abyste mohli změnit nastavení, stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko WLAN , aby ste mohli změnit přednastavené hodnoty přes aplikaci ONE-KEY na vašem chytrém telefonu.

**ONE-KEY™**Abyste se dozvěděli více o funkci ONE-KEY tohoto přístroje, přečtěte si přiložený návod na rychlý start nebo nás navštívte na internetu na [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Aplikaci ONE-KEY si na váš chytrý telefon můžete stáhnout přes App Store nebo Google Play.**AKUMULÁTOŘE**

Dle nepoužívané akumulátoru je nutné před použitím znova nabít. Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u topení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Pro optimální životnost je nutné akumulátoru používat plně dobit. K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátoru měly po nabítí vymout z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C.

Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity.

Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí odborně doložit.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněny a izolované, aby se zamezilo zkrátkám.
- Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení nemohl sesmeknout.
- Poškozené a vytékající baterie se nesmějí přepravovat.

Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.

**ÚDRŽBA**

Pokyny k údržbě najdete v aplikaci ONE-KEY.

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz „Záruky / Seznam servisních míst“)

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

**SYMBOLY**

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vymontuj výmenný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností.

Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklacičním podniku na ekologickou likvidaci.

Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na recyklaciční podniky a sběrné dvory.



Značka CE



Národní znak shody Ukrajiny



Euroasijská značka shody

**PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ**

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonních ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava této baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikačích.

- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vy expedování a samotnou přepravu smějí

**TECHNICKÉ ÚDAJE AKUMULÁTOROVÁ PRÍKLEPOVÁ UŤAHOVÁČKA**

|  | M18 ONEIWP12               | M18 ONEIWF12  | M18 ONEIWF38               |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Výrobne číslo.....   | 4527 54 01...              | 4527 40 01...   | 4527 47 01...              |
| Otáčky naprázdno.....  | 4527 54 02...              | 4527 40 02...   | 4527 47 02...              |
| Počet úderov.....  | 000001-999999              | 000001-999999   | 000001-999999              |
| Otáčky naprázdno.....  | 0-900 min <sup>-1</sup>    | 0-900 min <sup>-1</sup>                                   | 0-900 min <sup>-1</sup>    |
| Počet úderov.....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1300 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   |
| Otáčky naprázdno.....  | 0-1400 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderov.....  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-2100 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   |
| Otáčky naprázdno.....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1900 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderov.....  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-2550 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   |
| Otáčky naprázdno.....  | 0-2500 min <sup>-1</sup>   | 0-2500 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderov.....  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   | 0-3200 min <sup>-1</sup>                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   |
| Točivý moment.....   | 300 Nm                     | 300 Nm  | 284 Nm                     |
| Maximálna veľkosť skrutky / veľkosť matice.....                            | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) |
| Upnutie nástroja.....  | 1/2" (13 mm)               | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)               |
| Napätie výmenného akumulátora.....   | 18 V                       | 18 V  | 18 V                       |
| Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg                     | 1,8 kg  | 1,8 kg                     |

**Informácia o hluku / vibráciach**

Namerané hodnoty určené v súlade s EN 60 745.

V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:

Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A))..... 93,5 dB (A) .....

Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))..... 104,5 dB (A) .....

93,5 dB (A) .....

104,5 dB (A) .....

93,5 dB (A) .....

104,5 dB (A) .....

**Používajte ochranu sluchu!**

Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov) zistené v zmysle EN 60745.

Hodnota vibrácií emisií a<sub>h</sub>Utiahnutie skrutiek a matíc maximálnej veľkosti ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>Kolísavost K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> .....6,7 m/s<sup>2</sup> .....1,5 m/s<sup>2</sup> .....1,5 m/s<sup>2</sup> .....**POZOR!**

Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.

Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií lísiť. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.

Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa malí tiež zohľadniť doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je súčasťou iného náradia, ale v skutočnosti sa nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zreľne redukovať.

Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.

**A UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody. Zanedbanie dodržiavania Výstražného upozornenia a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie. Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.**

**A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRÁCU SO SKRUTKOVAČOM:**

Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

Kadar izvájajete dela pri katerich lahko sveder zadane v prikrite elektricke vode, držte napravo za izolirané prijemalne površine. Stik svedra z elektrickej vodníkom lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost vodi do elektrickej udara.

**A ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ A PRACOVNÉ POKYNY**

Použite ochranné vybavenie. Pri práci s elektrickým náradím používajte vždy ochranné okuliare. Doprúčajeme tiež použiť súčasť ochrannoého odevu a ochrannoé obuv, ako sú protiprašná maska, ochrannoé rukavice, pevná a nekľazúca obuv, ochrannoé prilba a ochrana sluchu.

Prach vznikajúci pri práci môže byť škodlivý zdraviu. Pri práci nosiť vhodnú ochrannú masku, aby sa nedostať do ľudského organizmu. Nesmú sa opracovať materiály, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia (napr. azbest).

Pri zablokovani nasadeného nástroja prístroj okamžite vypnite! Prístroj nie je zabezpečený, pokiaľ je nasadený nástroj zablokovaný; mohol by pri tom vzniknúť spätný náraz s vysokým reakčným momentom. Pri zablokovani nasadeného nástroja zistite a odstráňte so zohľadnením bezpečnostných pokynov.

Možnými príčinami môžu byť:

- spriecanie v opracovávanom obrobku
- prelomenie opracovávaného materiálu
- preťaženie elektrického prístroja

Nezasahujte do bežiaceho stroja.

Nasadený nástroj sa počas používania môže rozhorúčiť.

**POZOR! Nebezpečenstvo popálenia**

- pri výmene nástroja
- pri odkladaní prístroja

Triesky alebo ulomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.

Pri práci v stene, stope alebo v podlahe dávajte pozor na elektrické káble, plynové a vodovodné potrubia.

Obrobok zabezpečte upínacím zariadením. Nezabezpečené obrobky môžu spôsobiť ľahké poranenie a poškodenia.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.

Opotrebované výmenné akumulátory nezahadzuje do ohňa alebo medzi domový odpad. AEG ponúka likvidáciu starých výmenných akumulátorov, ktoré sa v súlade s ochranou životného prostredia; informujte sa u Vášho predajcu.

Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu).

Výmenné akumulátory systému M18 nabijajte len nabíjacimi zariadeniami systému M18. Akumulátory iných systémov týmto zariadením nenabijajte.

Výmenné akumulátory a nabíjacie zariadenia neotvárať a skladovať len v suchých priestoroch. Chrániť pred vlhkosťou.

Pri extrémnych záťažach alebo extrémnych teplotách môže dojst' k vytiekaniu batériovej tekutiny z poškodeného výmenného akumulátora. Ak dojde ku kontaktu pokožky s roztokom, postihnuté

miesto umyť vodom a mydľom. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnuť po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

**POUŽITIE PODĽA PREDPISOV**

AKU-príklepový skrutkovač je univerzálné použitelný na upevňovanie a uvoľňovanie skrutiek a matíc nezávisle na sietovej prípojke.

Tento prístroj sa smie používať len v súlade s uvedenými predpismi.

**CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY**

Výhradne na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok popísaný v „Technických údajoch“ sa zhoduje so všetkými relevantnými predpismi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ES (do April 19, 2016), 2014/30/EU (od 20 April 2016), 2006/42/EC, 1999/5/ES (do April 12, 2016), 2014/30/EU (od 13 April 2016), a nasledujúcimi harmonizujúcimi normatívnymi dokumentmi:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.19.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug

Managing Director

Splnomocný zostaviť technické podklady.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**VÝBER DRUHU PREVÁDZYKY**

Pred zmenou druhu prevádzky počkajte, kým sa prístroj úplne zastaví. Aby ste mohli zmeniť nastavenia, stlačte tlačidlo . Stlačte tlačidlo WLAN , aby ste mohli zmeniť prednastavené hodnoty cez aplikáciu ONE-KEY na vašom smartfóne.

**ONE-KEY™**Aby ste sa dozvedeli viac o ONE-KEY funkciu tohto prístroja, prečítajte si priložený návod na rýchly start alebo nás navštívte na internete na [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Aplikáciu ONE-KEY si na váš smartfón môžete staňuť cez App Store alebo Google Play.**AKUMULÁTORY**

Dlhší čas nepoužívanie výmenné akumulátory pred použitím dobit.

Teplota vysoká ako 50°C zníži výkon výmenného akumulátora.

Zabráňte dlhšiemu ohrievaniu slnikom alebo kúreniu.

Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátoru odhrážať čisté.

Pre optimálnu životnosť je nutné akumulátory používať plne dobit.

K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory mali po nabiti vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabíjacej kapacity.

Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.

**OCHRANA PROTI PREŽAŽENIU AKUMULÁTORA**

Pri prežažení akumulátora príliš vysokým odberom prúdu, napríklad pri extrémne vysokých točivých momentoch, pri blokovani vŕtaka, náhlom zastavení alebo skráte, začne vŕtaka na 2 sekundy hučať a potom sa samočinne vypne.

K opäťovnému zapnutiu uvoľnite spínač tlačidlo a potom ho opäť zapnite.

Pri extrémnom zatažení sa akumulátor môže silne zahriat. Ak to tomu dojde, akumulátor sa vypne.

**PREPRAVA LITIOVO-IÓNOVÝCH BATÉRIÍ**

Litiovo-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod prepravu nebezpečného nákladu.

Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiavaním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení.

• Spotrebiteľ môže tieto batérie bez problémov prepravovať po cestoch.

• Komerčna preprava litiovo-iónových batérií prostredníctvom špeciálnych firiem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Prípravu smú vykonávať iba adekvátny vyškolené osoby. Na celý proces sa musí odborne dohliadať.

Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:

- Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamezdilo skratom.
- Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérií v rámci balenia nemohol zošmyknúť.
- Poškodené a vtečené batérie sa nesmú prepravovať. Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špeciálnu firmu.

**ÚDRŽBA**

Pokyny k údržbe nájdete v aplikácii ONE-KEY.

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiadať schematický nákres jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šesťnásťného čísla na výkonovom štítku.

**SYMBOLY**

POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou prácou na stroji vymenný akumulátor vytiahnuť.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností.

Na miestnych úradoch alebo u vásho špecializovaného predajcu sa spýtajte na recyklačné podniky a zberné dvory.



Národný znak zhody Ukrajiny



Euroázijská značka zhody

**DANE TECHNICZNE**

| KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY                             | M18 ONEIWP12   | M18 ONEIWF12   | M18 ONEIWF38   |
|---|--|--|--|
| Numer producyjny.....                                   | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999      | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999      | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999      |
| Prędkość bez obciążenia.....                            | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  |
| Ilość uderzeń.....                                      | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Prędkość bez obciążenia.....                            | 0-1300 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Ilość uderzeń.....                                      | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Moment obrótowy.....                                    | 300 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                 | 300 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                 | 284 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)                 |
| Maksymalna wielkość śrub / nakrętki.....                | 1/2" (13 mm)   | 1/2" (13 mm)   | 3/8" (10 mm)   |
| Gniazdo końcowki.....                                   | 18 V   | 18 V   | 18 V   |
| Napięcie baterii akumulatorowej.....                    | 1,8 kg   | 1,8 kg   | 1,8 kg   |
| Ciążar wg procedury EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)..... |  |  |  |

**Informacja dotycząca szumów/wibracji**

Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.

Poziom szumów urządzenia oznaczony jako A wynosi typowo:

Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A)) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A)) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A)

**Należy używać ochroniaczy uszu!**

Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)

wyznaczono zgodnie z normą EN 60745.

Wartość emisji drgań a<sub>h</sub>Przykrycie śrub i nakrętek maksymalnej wielkości ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>Niepewność K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>Przykrycie śrub i nakrętek maksymalnej wielkości ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>Niepewność K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>Przykrycie śrub i nakrętek maksymalnej wielkości ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>Niepewność K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>**OSTRZEŻENIE!**

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745 i może być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego.

Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowanie elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do innych celów z innym narzędziem roboczym lub nie jest dostosowane konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywać odchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracyjne przez cały okres pracy.

Dla dokładnego określenia obciążenia wibracyjnego należy uwzględnić również czas, w których urządzenie jest wyłączone względnie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego w całym okresie pracy.

Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na przykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.

**A OSTRZEŻENIE!** Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.  
**Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.**

**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA KLUCZ UDAROWY**

Słosować środki ochrony słuchu! Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.

Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytnie, gdy wykonujesz roboty, w trakcie których śrubu może natrafić na ukryte przewody prądowe. Kontakt śrub z przewodem pod napięciem może spowodować podłączenie części metalowych urządzenia do napięcia i prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

**A DODATKOWE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE ROBOCZE**

Słosować wyposażenie ochronne. Przy pracy maszyną zawsze nosić okulary ochronne. Zalecana jest odzież ochronna, jak maska pyłochronna, rękawice ochronne, mocne i chroniące przed posłuskiem obuwie, kask i ochroniki słuchu.

Kurz powstający przy pracy z tym elektronarzędziem może być szkodliwy dla zdrowia, w związku z tym nie powinien dotrzeć do ciała. Nosić odpowiednią maskę przeciwpyłową.

Nie wolno obrabiwać materiałów, które mogą być przyczyną zagrożenia zdrowia (na przykład azbestu).

W przypadku zablokowania narzędzia nasadzanego należy natychmiast wyłączyć urządzenie! Nie należy ponownie włączać urządzenia tak długo, jak długo narzędzie nasadzane jest zablokowane; przy tym mógłby powstać odrzut zbyt duzym momentem reaktywnym. Należy wykryć i usunąć przyczynę zablokowania narzędzia nasadzanego uwzględniając wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

uszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przelukiwać oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną.

**WARUNKI UŻYTKOWANIA**

Uniwersalna w użyciu akumulatorowa wkretka udarowa, do mocowania i odkręcania śrub i nakrętek, niezależna od przyłącza sieciowego. Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE**

Oświadczenie na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w punkcie „Dane techniczne” jest zgodny ze wszystkimi istotnymi przepisami Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/WE (do April 19, 2016), 2014/30/UE (od 20 April 2016), 2006/42/WE, 1999/5/WE (do April 12, 2016), 2014/30/UE (od 13 April 2016), oraz z następującymi zharmonizowanymi dokumentami normatywnymi:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Upełnomocniony do zestawienia danych technicznych

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany**WYBÓR TRYBU PRACY**

Przed zmianą trybu pracy należy odczekać do momentu całkowitego zatrzymania się urządzenia. Aby móc dokonać zmiany ustawień, należy naciągnąć przycisk . Naciągnąć przycisk WLAN , aby dokonać zmiany uprzednio nastawionych wartości za pomocą aplikacji ONE-KEY na swoim smartfonie.

**ONE-KEY™**

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjonalności ONE-KEY tego narzędzi, należy przeczytać załączoną instrukcję szybkiego uruchomienia lub wejść na stronę internetową [www.milwaukeeetool.com/one-key](http://www.milwaukeeetool.com/one-key). Aplikację ONE-KEY można pobrać na swój smartfon za pośrednictwem App Store lub Google Play.

**BATERIE AKUMULATOROWE**

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawienia na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania). Styki ładowarek i wkładek akumulatorowych należy utrzymywać w czystości

Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatory po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania akumulatorów dłużej aniżeli 30 dni: Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C.

Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30% - 50%. Ładować je ponownie co 6 miesięcy.

**TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH**

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

- Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach ot o prostu.
- Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowanie do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem. W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:
  - Celem uniknięcia zawałów należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i zainfolowane.
  - Zwracać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać we wnętrzu opakowania.
  - Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciągającym z elektrolitem.

**UTRZYMANIE I KONSERWACJA**

Wskazówki dotyczące konserwacji znajdują się w aplikacji ONE-KEY.

Używa tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennych Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych). W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz sześciocyfrowy numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

**SYMBOLY**

UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzącyymi z gospodarstw domowych.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub w wyspecjalizowanego dostawcy.



Znak CE



Krajowy znak zgodności Ukraina



Znak zgodności EurAsian

| MŰSZAKI ADATOK  | AKKUMULÁTOROS CSAVARBEHAJTÓ                          | M18 ONEIWP12   | M18 ONEIWF12   | M18 ONEIWF38   |
|---|--|--|--|--|
| Gyártási szám.....  | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999      | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999      | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999      | mossa meg szappanos vizsel. Szembe kerülés esetén folyóvíz alatt tartsa a szemét minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.  |
| Üresjárati fordulatszám .....                               | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | A rendeltekesszerű használattal az akkumulátorral működő ütőműves csavarbehajtó gép hálózati csatlakozás nélkül univerzálisan alkalmazható csavarok és csavaranyag meghúzáshoz és oldásához.   |
| Ütesszám .....  | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup> | A készülék kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.   |
| Üresjárati fordulatszám .....                               | 0-1300 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup> | CE-AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT   |
| Ütesszám .....  | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup> | Egyedüli felhősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék a 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EK (do April 19, 2016), 2014/30/EU (da 20 April 2016), 2006/42/EK, 1999/5/EK (do April 12, 2016), 2014/30/EU (da 13 April 2016), irányelv minden releváns előírásának, ill. az alábbi harmonizált normatív dokumentumoknak megfelel: |
| Forgatónyomaték .....                                       | 300 Nm .....   | 300 Nm .....   | 284 Nm .....   | EN 60745-1:2009 + A11:2010   |
| Maximális csavarméret / anyaméret .....                     | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) .....                     | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) .....                     | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) .....                     | EN 60745-2-2:2010  |
| Bitbefogás .....  | 1/2" (13 mm) .....                                   | 1/2" (13 mm) .....                                   | 3/8" (10 mm) .....                                   | EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011   |
| Akkumulátor feszültség .....                                | 18 V .....   | 18 V .....   | 18 V .....   | EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  |
| Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg .....   | 1,8 kg .....   | 1,8 kg .....   | EN 301489-1 v1.9.2   |
|   |  |  |  | EN 300328 v1.8.1   |
|   |  |  |  | EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  |
|   |  |  |  | EN 50581:2012  |
|   |  |  |  | Winnenden, 2015-10-14  |

#### Zaj-/Vibráció-információ

A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.

A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:

Hangnyomás szint (K bizonytalanság=3dB(A)) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A)  
Hangteljesítmény szint (K bizonytalanság=3dB(A)) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A)

#### Hallásvédő eszköz használata ajánlott!

Osszesített rezgéssértekek (három irányi vektorialis összege) az EN 60745-nek megfelelően meghatározva.

ah rezegésemisszió érték

Maximális méretű csavarok és anyák meghúzása ..... 6,7 m/s<sup>2</sup> ..... 7,7 m/s<sup>2</sup> ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>  
K bizonytalanság ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### FIGYELMEZTETÉS!

A jelen utasításokban megadott rezgesszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelően került lemrésre, és használható elektromos szerszámokkal történő összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgéstérhez előzetes megbecsülésére is.

A megadott rezgesszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot azonban más alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgesszint értéke eltérő lehet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgéstérhelyet a munkavégzés teljes időtartama alatt.

A rezgéstérhely pontos megbecsüléséhez azokat az időket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik, vagy ugyan működik, azonban ténylegesen nincs használataiban. Ez jelentősen csökkenheti a rezgéstérhelyt a munkavégzés teljes időtartama alatt.

Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére a rezgék hatására ellen, például: az elektromos és a használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.

**FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági útmutatást és utasítást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.**

**Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.**

#### BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK CSAVAROZÓGÉPEKHEZ

Viseljen hallásvédőt. A zajhatás a hallás elvesztését eredményezheti.

Olyan munkák végezésékor, melyeknél a csavar rejtett áramvezetéket érhet, a szigetelt markolati felületeknél tartsa a készüléket. A csavar feszültségévezető vezetékkel érintkezve fém alkatrészeket helyezhet feszültség alá, és elektromos áramütést idézhet elő.

#### TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÉS MUNKAVÉGZÉSI UTASÍTÁSOK

Használjon védőfelszerelést! Ha a gépen dolgozik, mindig hordjon védőfelszerelést! Javasolják a védőruházat, úgy mint porvédő maszk, védőcipő, erős és csúszásbiztos lábbeli, sisák és hallásvédő használatát.

A munka során keletkező por gyakran egészségre káros, ezért ne kerüljön a szervezetbe.

Hordjon a cérra alkalmass porvédőmaszkot.

Nem szabad olyan anyagokat megmunkálni, amelyek egészségre veszélyesek (pl. abeszétfel).

A betétszerszám elakadásakor azonnal ki kell kapcsolni a készüléket! Addig ne kapcsolja vissza a készüléket, amíg a betétszerszám elakadása fennáll: ennek során nagy ellennyomású viaszárugás történhet. Határozza és szüntesse meg a betétszerszám elakadásának okát a biztonsági útmutatások betartása mellett.

Üresjárati fordulatszám ..... 0-900 min<sup>-1</sup> 0-1300 min<sup>-1</sup> | 0-900 min<sup>-1</sup> 0-1300 min<sup>-1</sup> | 0-900 min<sup>-1</sup> 0-1300 min<sup>-1</sup> | Az akkumulátorral működő ütőműves csavarbehajtó gép hálózati csatlakozás nélkül univerzálisan alkalmazható csavarok és csavaranyag meghúzáshoz és oldásához. || Ütesszám ..... | 0-1400 min<sup>-1</sup> 0-2100 min<sup>-1</sup> | 0-1400 min<sup>-1</sup> 0-2100 min<sup>-1</sup> | 0-1400 min<sup>-1</sup> 0-2100 min<sup>-1</sup> | A készülék kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni. |
| Üresjárati fordulatszám ..... | 0-1300 min<sup>-1</sup> 0-2550 min<sup>-1</sup> | 0-1900 min<sup>-1</sup> 0-2550 min<sup>-1</sup> | 0-1900 min<sup>-1</sup> 0-2550 min<sup>-1</sup> | CE-AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT |
| Ütesszám ..... | 0-2500 min<sup>-1</sup> 0-3200 min<sup>-1</sup> | 0-2500 min<sup>-1</sup> 0-3200 min<sup>-1</sup> | 0-2500 min<sup>-1</sup> 0-3200 min<sup>-1</sup> | Egyedüli felhősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék a 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EK (do April 19, 2016), 2014/30/EU (da 20 April 2016), 2006/42/EK, 1999/5/EK (do April 12, 2016), 2014/30/EU (da 13 April 2016), irányelv minden releváns előírásának, ill. az alábbi harmonizált normatív dokumentumoknak megfelel: |
| Forgatónyomaték ..... | 300 Nm ..... | 300 Nm ..... | 284 Nm ..... | EN 60745-1:2009 + A11:2010 |
| Maximális csavarméret / anyaméret ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | EN 60745-2-2:2010 |
| Bitbefogás ..... | 1/2" (13 mm) ..... | 1/2" (13 mm) ..... | 3/8" (10 mm) ..... | EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
| Akkumulátor feszültség ..... | 18 V ..... | 18 V ..... | 18 V ..... | EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 |
| Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg ..... | 1,8 kg ..... | 1,8 kg ..... | EN 301489-1 v1.9.2 |
|  |  |  |  | EN 300328 v1.8.1 |
|  |  |  |  | EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 |
|  |  |  |  | EN 50581:2012 |
|  |  |  |  | Winnenden, 2015-10-14 |

A rendeltekesszerű használattal az akkumulátorral működő ütőműves csavarbehajtó gép hálózati csatlakozás nélkül univerzálisan alkalmazható csavarok és csavaranyag meghúzáshoz és oldásához.

A készülék kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

#### CE-AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT

Egyedüli felhősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék a 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EK (do April 19, 2016), 2014/30/EU (da 20 April 2016), 2006/42/EK, 1999/5/EK (do April 12, 2016), 2014/30/EU (da 13 April 2016), irányelv minden releváns előírásának, ill. az alábbi harmonizált normatív dokumentumoknak megfelel:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14



Alexander Krug

Managing Director

Műszaki Dokumentáció Összeállításra Felhatalmazva

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



#### ÜZEMMÓD VÁLASZTÁSA

Az üzemmód megváltoztatása előtt várjon, míg a készülék teljesen leáll. A beállítások módosításához nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a  gombot, hogy az előre beállított értékeket a ONE-KEY alkalmazáson keresztül okostelefonján módosítsa.

#### ONE-KEY™

Ha többet kíván tudni a szerszám ONE-KEY funkcionálisáról, olvassa el a mellékelt gyorsindítási útmutatót, vagy keressen fel bennünket az interneten a [www.milwaukee-tool.com/one-key](http://www.milwaukee-tool.com/one-key) címen. A ONE-KEY alkalmazás letölthető okostelefonjára az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

#### AKKUK

A hosszabb ideig üzemelő kívül lévő akkumulátort használhat előtt ismételten fel kell tölteni.

50°C feletti hőmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerüljön ki a túlzottan meleg helyen vagy napon törött hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozót mindenkorban tartani kell.

Az optimális élettartam érdekében használhatatlan az akkumulátor felületén fejtől.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkumulátor feltöltés után ki kell venni a töltőkészülékből.

Az akkumulátor meghaladó tárolására esetén:

Az akkumulátor 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni.

Az akkumulátor 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.

Az akkumulátor 6 havonta újra fel kell tölteni.

#### AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME

Az akkumulátor túl magas áramfogyasztás miatt, pl. túl nagy forgatónyomatékok, a fűrő megszorulása, hirtelen leállás következtében fellépő túlterhelése esetén az elektromos szerszám 2 másodpercig zúg, és önműködően lekapcsol.

Az újbóli bekapcsoláshoz el kell engedni a lekapcsolóbillentyűt, majd ismét be kell kapcsolni.

Extrém mértékű terhelés esetén az akkumulátor felborulhat.

Ebben az esetben az akkumulátor meghibásodhat.

Akumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt,

vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrére kerül azonnal

#### LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A litium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

• A fogyasztók minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat közöttük.

• A litium-ion akkuk szállításmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vontakozó rendelkezések érvényesek. A szállítás előkészítését és a szállítást kizárolják megfelelő képzetségű személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felkészülésre van szükség.

A következő pontokat kell figyelembe venni az akkuk szállításakor:

• Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az akkuk szállításakor:

• Ügyeljen arra, hogy az akkuk szállításakor elkerülje a rövidzárlatot.

• Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.

További útmutatásokat forduljon szállítási előírásokhoz.

#### SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Az elektromos eszközök nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus eszközök szellemi környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemen kell leadni.

A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.



Ukrán nemzeti megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelzés.

**TEHNIČNI PODATKI****BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIKI****M18 ONEIWP12 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWF38**

|  |                                  |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Proizvodna številka.....                               | 4527 54 01...                    | 4527 40 01...                    | 4527 47 01...                    |
|  | 4527 54 02...                    | 4527 40 02...                    | 4527 47 02...                    |
|  | 000001-999999                    | 000001-999999                    | 000001-999999                    |
| Število vrtljaev v prostem teku .....                  | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          |
| Število udarcev.....                                   | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         |
| Število vrtljaev v prostem teku .....                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         |
| Število udarcev.....                                   | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         |
| Število vrtljaev v prostem teku .....                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         |
| Število udarcev.....                                   | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         |
| Število vrtljaev v prostem teku .....                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         |
| Število udarcev.....                                   | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         |
| Vrtlji moment .....                                    | 300 Nm .....                     | 300 Nm .....                     | 284 Nm .....                     |
| Maksimalna velikost vijaka / matice .....              | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... |
| Sprejem orodja .....                                   | 1/2" (13 mm) .....               | 1/2" (13 mm) .....               | 3/8" (10 mm) .....               |
| Napetost izmenljivega akumulatorja .....               | 18 V .....                       | 18 V .....                       | 18 V .....                       |
| Teža po EPTA-proceduri 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg .....                     | 1,8 kg .....                     | 1,8 kg .....                     |

**Informacije o hrupnosti/vibracijah**

Vrednosti merjenj ugotovljene ustrezno z EN 60 745.

Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nivo zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) .....   | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  |
| Višina zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... |

**Nosite zaščito sluh!**

Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri) določena ustrezno EN 60745.

Vibracijska vrednost emisij a<sub>h</sub>

|  |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Privijanje vijakov in matic maksimalne velikosti ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 7,7 m/s <sup>2</sup> ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> ..... |
| Nevarnost K= .....                                     | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... | 1,5 m/s <sup>2</sup> ..... |

**OPOZORILO!**

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranim merilnem postopku in lahko služi medsebojni primerjavi električnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejše vrste rabe električnega orodja. Kadar se električno orodje uporablja za drugačne namene, z odstopajočimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrževanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko čez celoten delovni čas znatno zviša obremenitev s tresanjem.

Za natančno oceno obremenitve s tresljaji naj bi se upošteval tudi čas v katerem je naprava izklopljena ali sicer teče, vendar dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji čez celoten delovni čas znatno zmanjša.

Za zaščito upravljalca pred učinkom tresljajev uvedite dodatne zaščitne ukrepe npr.: Vzdrževanje električnega orodja in orodja, delo s topilimi rokami, organizacija delovnih potekov.

**A OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.**Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. **Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnjem potrebovali.****A VARHOSTNI NAPOTKI ZA UDARNI VIJAČNIKI****Nosite zaščito za sluh.** Razvijanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.**Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v prikrite električne vode, držite napravo za izolirane prijemalne površine.** Stik svedra z električnim vodnikom lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do električnega udara.**A NADALJNA VARHOSTNA IN DELOVNA OPOZORILA**

Uporabite zaščitno opremo. Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Priporočajo se zaščitna oblačila, kot npr. maska za zaščito proti prahu, zaščitne rokavice, trdno in nedrseče obuvalo, čelada in zaščita za sluh.

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju škodljiv in naj ne zaide v telo. Nositte ustrezno masko proti prahu.

Obdelava materialov, iz katerih izhaja ogroženost zdravja (npr. azbest), ni dovoljena.

V primeru blokade orodja napravo takoj izklopite! Naprave ponovno ne vklapljamite dokler je orodje blokirano; pri tem bi lahko prišlo do povratnega udara z velikim reakcijskim momentom. Ugotovite in odpravite vzroke blokade orodja ob upoštevanju varnostnih navodil.

Možni razlogi so lahko:

- Zagozditev v obdelovancu
- prežganje obdelovanega materiala

**UPORABA V SKLADU Z NAMENBOSTJO**

Univerzalan namen uporabe akumulatorskega udarnega vijačnika služi privitju in odviti vijakov in matic, neodvisno od omrežnega priklopa.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

**CE-IJJAVA O KONFORMNOSTI**

V lastni odgovornosti izjavljamo, da se pod „Teknični podatki“ opisan proizvod ujemá z vsemi relevantnimi predpisi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ES (do April 19, 2016), 2014/30/EU (od 20 April 2016), 2006/42/ES, 1999/5/ES (do April 12, 2016), 2014/30/EU (od 13 April 2016), in s sledečimi harmoniziranimi normativnimi dokumenti:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v 1.9.2

EN 300328 v 1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**IZBIRA OBRATOVALNEGA NAČINA**

Pred spremembjo obratovalnega načina počakajte, dokler stroj ne bo v popolnem mirovanju. Za spremembjo nastavitev, pritisnite tipko . Pritisnite WLAN-tipko , da boste prednastavljene vrednosti lahko spreminali z ONE-KEY App na vašem pametnem telefonu.

**ONE-KEY™**

Da boste s ONE-KEY funkcionalnosti tega orodja izvedeli več, preberite priložena navodila za hiter začetek ali pa nas obiščite na internetu pod www.milwaukeetool.com/one-key. ONE-KEY App lahko naložite na vaš pametni telefon preko App Store ali Google Play.

**AKUMULATORJI**

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50 °C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti.

za optimalno življenjsko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolniti.

Za čim daljšo življenjsko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzmete ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladiščenju akumulatorjev dajti kot 30 dni:

Akumulator skladiščiti pri 27°C in na suhem.

Akumulator skladiščiti pri 30%-50% stanja polnjenja.

Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

**ZAŠČITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA**

V primeru preobremenitve akumulatorjev zaradi zelo visoke porabe toka, npr. ekstremno visokih vrtljivih momentov, zatika svedra, nenadne zaustavitev ali kratkega stika, električno orodje 2 sekundi brni in se samodejno izklopi.

Za ponoven vklop izpustite tipko stikala in nato znova vklopite.

Pod ekstremnimi obremenitvami se lahko akumulator močno segreje.

V tem primeru se akumulator izklopi.

**TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV**

Litij-ionski akumulatorji so podvrženi zakonskim določbam transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

• Potrošniki lahko te akumulatorje še nadalje transportirajo po cesti.

• Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani špediterjev podjetij je podvržen določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izložanih oseb. Celoten proces je potreben strokovno spremljati.

Pri transportu akumulatorjev je potreben upoštevati sledeče tocke:

- V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani.
- Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaže ne bo mogel zdrušniti.
- Poškodovan ali iztekači akumulatorjev ni dovoljeno transportirati.
- Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špediterško podjetje.

**VZDRŽEVANJE**

Navodila za vzdrževanje najdete v ONE-KEY App.

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslovni servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmesne številke.

**SIMBOLI**

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!



Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Električne in elektronske naprave je potreben zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklažo.

Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimate glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.



Nacionalna oznaka skladnosti Ukrajina



EurAsian oznaka o skladnosti.

**TEHNIČKI PODACI****AKUMULATORSKU UDARNI IZVIJAČ****M18 ONEIWP12 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWF38**

|   |                                  |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Broj proizvodnje.....                                   | 4527 54 01...                    | 4527 40 01...                    | 4527 47 01...                    |
| Broj okretaja praznog hoda.....                         | 4527 54 02...                    | 4527 40 02...                    | 4527 47 02...                    |
| Broj udaraca.....                                       | 000001-999999                    | 000001-999999                    | 000001-999999                    |
| Broj okretaja praznog hoda.....                         | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          |
| Broj udaraca.....                                       | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         |
| Broj okretaja praznog hoda.....                         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         |
| Broj udaraca.....                                       | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         |
| Broj okretaja praznog hoda.....                         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         |
| Broj udaraca.....                                       | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         |
| Broj okretaja praznog hoda.....                         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         |
| Broj udaraca.....                                       | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         |
| Okretni moment .....                                    | 300 Nm .....                     | 300 Nm .....                     | 284 Nm .....                     |
| Maksimalna veličina vijka / veličina maticice .....     | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... |
| Priklučivanje alata.....                                | 1/2" (13 mm)                     | 1/2" (13 mm)                     | 3/8" (10 mm)                     |
| Napon baterije za zamjenu.....                          | 18 V                             | 18 V                             | 18 V                             |
| Težina po EPTA-proceduri 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)..... | 1,8 kg                           | 1,8 kg                           | 1,8 kg                           |

**Informacije o buci/vibracijama**

Mjerne vrijednosti utvrđene odgovarajuće EN 60 745.

A-ocijenjeni nivo buke aparat iznosi tipično:

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nivo pritiska zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)) ..... | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  | 93,5 dB (A) .....  |
| Nivo učinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)) .....   | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... | 104,5 dB (A) ..... |

**Nositi zaštitu sluha!**

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su odmjerenе odgovarajuće EN 60745.

**Vrijednost emisije vibracije a<sub>h</sub>**

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stezanje vijaka i matica maksimalne veličine ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Nesigurnost K= .....                               | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**UPPOZORENIE!**

Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuće jednom u EN 60745 normiranim mјernom postupku i može se upotrijebiti za usporedbu električnog alata međusobno. Ona je prikladna i za privremenu procjenu titragnog opterećenja.

Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene električnog alata. Ukoliko se električni alat upotrebljava u druge svrhe sa odstupajućim primjenjenjem alatima ili nedovoljnijem održavanjem, onda razina titranja može odstupati. To može titragni opterećenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.

Za točnu procjenu titragnog opterećenja se moraju uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen ili u kojima doduše radi, ali nije i stvarno u upotrebi. To može titragni opterećenje bitno smanjiti za vrijeme cijelog radnog perioda.

Utvrđite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu poslužioca protiv djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnih alata i upotrebljenih alata, održavanje topline ruku, organizacija i radne postupke.

**APOZORENJE! Pročitajte molimo sve sigurnosna upozorenja i upute. Ako se ne poštivate napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.****Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.****SIGURNOSNE UPUTE ZA UDARNI IZVIJAČ****Nosite zaštitu za sluh.** Djelovanje buke može dovesti do gubitka sluha.**Držite spravu na izoliranim držaćkim površinama kada izvode radove kod kojih rezački alat može pogoditi skrivene vodove struje.** Kontakt rezačkog alata sa vodovima koji sprovođe naponom može metalne dijelove sprave dovesti pod napon i tako dovesti do električnog udara.**OSTALE SIGURNOSNE I RADNE UPUTE**

Upotrebljavajte zaštitnu opremu. Kod radova sa strojem uvijek nositi zaštitne naočale. Preporučuje se zaštitna odjeća, kao zaštitna maska protiv prašine, zaštitne rukavice, čvrste i protiv klizanja sigurne cipele, šljem i zaštitu sluha.

Prašina koja nastaje prilikom rada je često nezdrava i ne bi smjela doći u tijelo. Nosit prikladnu zaštitnu masku protiv prašine.

Ne smiju se obradivati nikakvni materijali, od kojih prijeti opasnost po zdravlje (npr. azbest).

Kod blokiranja alata koji se upotrebljava uređaj molimo odmah isključiti! Uredaj nemojte ponovno uključiti za vrijeme dok je alat koji se upotrebljava blokiran; time može doći do povratnog udara sa visokim reakcijskim momentom. Pronađite i otklonite uzrok blokiranja alata koji se upotrebljava uz poštovanje sigurnosnih uputa.

Mogući uzroci tome mogu biti:

- Izobljicanje u izratku koji se obrađuje
- Probijanje materijala koji se obrađuje
- Preopterećenje električnog alata

Nemojte sezati u stroj koji radi.

Upotrebljeni alat se može za vrijeme korištenja zagrijati.

**UPPOZORENIE! Opasnost od opekotina**

- kod promjene alata
- kod odlaganja uređaja

Piljevina ili iherje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjavati. Kod radova na zidu, stupu ili podu paziti na električne kablove kao i vodove plina i vode.

Osigurajte vaš izradak jednim steznim uređenjem. Neosigurani izradci mogu prouzročiti teške povrede i oštećenja.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće. AEG nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog trgovca.

Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema M18 puniti samo sa uređajem za punjenje sistema M18. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Baterije za zamjenu i uređaje za punjenje ne otvarati i čuvati ih samo u suhim prostorijama. Čuvati protiv vlage.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenih baterija isciuti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

Mogući uzroci tome mogu biti:

**PROPIŠNA UPOTREBA**

Udarni zavrtić sa akumulatorom je univerzalno upotrebljiv za pričvršćivanje i odvrtanje vijaka i matica, nezavisno od priključka struje.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navедeno.

**CE-IJAVA KONFORMNOSTI**

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da je proizvod opisan pod "Tehnički podaci", skupljan sa svim relevantnim propisima smjernice 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EC (do April 19, 2016), 2014/30/EU (do April 2016), 2006/42/EC, 1999/5/EC (do April 12, 2016), 2014/30/EU (do 13 April 2016), i sa slijedećim harmoniziranim normativnim dokumentima:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug

Managing Director

Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**IZBOR VRSTE POGONA**

Prije promjene vrste pogona pričekati sve dok potpunog zaustavljanja aparat. Da bi se promijenila namještanja, pritisnuti tipku WLAN tipku pritisnuti, da bi se prethodno namještenne vrijednosti preko ONE-KEY App promjenile na vašem Smartphonu.

**ONE-KEY™**Da bi se saznao više o ONE-KEY funkcionalnosti ovoga alata, pročitajte priloženo upute o brzom startu ili nas posjetite na internetu pod [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). ONE-KEY App možete preko App Store ili Google Play preuzeti na vaš Smartphone.**BATERIJE**

Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti. Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjegi.

Priključne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima. Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.

Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana:

Akumulator skladišti na suhom kod ca. 27°C.

Akumulator skladišti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.

Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

• Komercijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Opremnici pripremaju i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školjovane osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
- Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizati.
- Oštećene ili iscrplane baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

**ODRŽAVANJE**

Upute o održavanju ćete pronaći u ONE-KEY App.

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crtež pojedinih dijelova aparat užavodjenja podatka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na pločici snage može zaštititi kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

**SIMBOLI**

PAŽNJA! UPOZORENJE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem.

Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjereno okolišu jednom od pogona za iskoriscavanje.

Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mesta skupljanja.



Nacionalni znak konformnosti Ukrajina



EurAsian znak konformnosti.

**TEHNISKIE DATI AKUMULATORA TRIECIENA SKRÜVGRIEZIS**

|  | M18 ONEIW12                | M18 ONEWF12   | M18 ONEWF38                |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Izlaides numurs .....  | 4527 54 01...              | 4527 40 01...   | 4527 47 01...              |
|  | 4527 54 02...              | 4527 40 02...   | 4527 47 02...              |
|  | 000001-999999              | 000001-999999   | 000001-999999              |
| Tukšgaitas apgriezienu skaits .....                              | 0-900 min <sup>-1</sup>    | 0-900 min <sup>-1</sup>                                   | 0-900 min <sup>-1</sup>    |
| Sitienu skaits .....   | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1300 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   |
| Tukšgaitas apgriezienu skaits .....                              | 0-1400 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>   |
| Sitienu skaits .....   | 0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-2100 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   |
| Tukšgaitas apgriezienu skaits .....                              | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1900 min <sup>-1</sup>   |
| Sitienu skaits .....   | 0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-2550 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   |
| Tukšgaitas apgriezienu skaits .....                              | 0-2500 min <sup>-1</sup>   | 0-2500 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>   |
| Sitienu skaits .....   | 0-3200 min <sup>-1</sup>   | 0-3200 min <sup>-1</sup>                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   |
| Griezes moments .....  | 300 Nm                     | 300 Nm  | 284 Nm                     |
| Maksimālais skrūves lielums/uzgriežņa lielums .....              | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) |
| Instrumentu stiprinājums .....                                   | 1/2" (13 mm)               | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)               |
| Akumulatora spriegums .....                                      | 18 V                       | 18 V  | 18 V                       |
| Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg                     | 1,8 kg  | 1,8 kg                     |

**Trokšņu un vibrāciju informācija**

Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60 745.

A novērtētās aparatūras skanas līmenis ir:

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) ..... | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) .....    | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Nēsat trokšņa slāpētāju!**

Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summa) tiek noteikta

atbilstoši EN 60745.

Svārstību emisijas vērtība a<sub>h</sub>

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maksimāla lieluma skrūvju un uzgriežņu piegriešana ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> | 7,7 m/s <sup>2</sup> | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Nedrošība K= .....                                       | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**UZMANĪBU!**

Instrukcijā norādītā svārstību robežvērtība ir izmērīta mērījumu procesā, kas veikts atbilstoši standartam EN 60745, un to var izmantot elektroinstrumentu savstarpējā salīdzināšanai. Tā ir piemērots arī svārstību noslogojuma pagaidu izvērtēšanai.

Norādītā svārstību robežvērtība ir reprezentatīva elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomām. Tomēr, ja elektroinstrumenti tiek pielietoti citās jomās, papildus izmantojot neatbilstošus elektroinstrumentus vai pēc nepieciešamas tehniskās apkopes, tad svārstību robežvērtība var atšķirties. Tas var ievērojami palīdzīt svārstību noslogojumu visa darba laikā.

Precīzai svārstību noslogojumu noteikšanai, ir jāņem vērā arī laiks, kad ierices ir izslēgtā vai arī ir ieslēgtā, tomēr faktiski netiek lietota. Tas var ievērojami samazināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.

Integrējiet papildus drošības pasākumus pret svārstību ietekmi lietotājam, piemēram: elektroinstrumentu un darba instrumentu tehniskā apkope, roku siltuma uzturēšana, darba procesu organizācija.

**BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas.** Sei sniegti drošības noteikumi un norādījumi neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. **Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.**

**DROŠĪBAS NOSACIJUMI LIETOJOT TRIECIENA SKRŪVGRIEZIS**

Nēsatījiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbības rezultātā var rasties dzirdes traucējumi.

Turiet ierīci aiz izolētājām turēšanas virsmām, veicot darbus, kur skrūve var skart apstāptus elektroības vadus. Skrūves kontakts ar spriegumu vadošu vadu var ierīces metāla dajās uzlādēt un novēst pie elektroīskas strāvas trieciena.

**CITAS DROŠĪBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS**

Jāizmanto aizsargapriekšķijs. Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargķeburu, kā piemēram, aizsargmasku, aizsargcīmus, kurpes no stingra un neslīdīga materiāla, kiveri un ausu aizsargus.

Puteklī, kas rodas darba gaitā, bieži ir kaitīgi veselībai un tiem nevajadzētu nokļūt organismā. Jānēsā piemērota maska, kas pasargā no putekļiem.

Nedrīkst apstrādāt materiālus, kas rada draudus veselībai (piemēram, abestu).

Ja izmantojamas darba rīks tiek bloķēts, nekavējoties izslēgt ierīci! Neieslēdziet ierīci, kamēr izmantojamas darba rīks ir bloķēts; var rasties atsīties ar augstu griezes momentu. Noskaidrojiet un novērsiet izmantojamā darba rīka bloķēšanas iemeslu, ievērojot visas drošības norādes.

Iespējamie iemesli:

- iespriuds apstrādājamajā materiālā
- apstrādājamais materiāls ir caursists
- elektroinstrumenti ir pārliecinos

Leslēgtai ierīcei nepieskarties.

Izmantojamais darba rīks darba gaitā var stipri sakarst.

**UZMANĪBU! Bīstamība apdedzināties**

- veicot darbu rīka nomaiņu
- nolieket iekārtu

Skaidas un atlīgas nedrīkst nemēt ārā, kamēr mašīna darbojas.

Veicot darbus sienu, griestu un grīdas apvidū, vajag uzmanīties, lai nesabojaut elektroīskos, gāzes un ūdens vadus.

Fiksējiet apstrādājamo materiālu ar fiksācijas aprīkojumu. Nenostiprināti materiāli var izraisīt smagus savainojumus un bojājumus.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Izmantotos akumulārus nedrīkst mest uguņi vai parastajos atkritumos. Firma AEG piedāvā iespēju vecos akumulātorus savākt apkārtējo vidi saudzējošā veidā; jautājiet specializētā veikalā.

Akumulātorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem (iespējams tīslēgums).

M18 sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar M18 sistēmas lādētājiem. Nedrīkst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.

Akumulātorus un lādētājus nedrīkst taisīt valā un tie jāuzglabāt sausās telpās.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā akumulātora var iztecat akumulātora šķidrums. Ja nonākat saskarsmē ar akumulātora šķidrumu, saskarsmes vieta nekavējoties jānomazgā ar lepšējamie iemesli.

ūdeni un zlepēm. Ja šķidrums nonācis acīs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar ārstu.

**NOTEIKUMI ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS**

Uzgriežņu atslēga ar akumulatoru ir universāli izmantojama skrūvju un uzgriežņu skrūvēšanai un atskrūvēšanai bez tīkla pīslēguma. Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

**ATBILSTĪBA CE NORMĀM**

Mēs apliecinām, ka produkts, kura tehniskie parametri aprakstīti "tehnisko datu lapā", pilnībā atbilst prasībām saskaņā ar direktīvām 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EK (Iedz April 19, 2016), 2014/30/ES (no 20 April 2016), 2006/42/EK, 1999/5/EK (Iedz April 12, 2016), 2014/30/ES (no 13 April 2016), un attiecīgajiem harmonizētajiem normatīviem dokumentiem:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany**DARBA REŽIMA IZVĒLE**

Pirms darba režīma mainīšanas nogaidiet, līdz ierīce pilnībā apstājas. Lai mainītu iestātījumus, nospiediet taustīgu . Nospiediet bezvada interneta taustīgu , lai iestātītās vērtības ar ONE-KEY App izmaiņu savā smārftfonā.

**ONE-KEY™**Lai vairāk uzzinātu par šī instrumenta ONE-KEY funkcionalitāti, izlasiet pievienotu ātrās palaišanas instrukciju vai apmeklējet mūsu interneta mājas lapu [www.milwaukeeetool.com/one-key](http://www.milwaukeeetool.com/one-key). Jūs varat ONE-KAY App savā smārftfonā lejuplādēt no App Store vai Google Play.**AKUMULĀTORI**

Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē. Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru darbspēja tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulātoru pievienojuma kontakti jāuztur tīri.

Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ieteicams atvienot no lādētājā ierīces.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 10 dienas: uzglabāt akumulatoru pie aptuveni 27°C un sausā vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvoklī aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus no jauna.

**AKUMULATORA AIZSARDZĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU**

Akumulatoru pārslogojuma gadījumos, esot joti lielam elektroenerģijas patēriņam, piem., ārkārtīgi augsts griezes moments, urbja ieķeršanās, pēkšņa apstāšanās vai issavienojums, elektroīskais darbarsīks 2 sekundes rūc, un pats izslēdzs.

Lai to atkal ieslēgtu, atlaidiet ieslēgšanas pogu un tad to iestēdziez no jauna.

Esot ārkārtīgi augstam noslogojumam, akumulators var spēcīgi sakarst. Šādā gadījumā akumulators atslēdzas.

**LĪTIJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA**

Uz litija jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamu kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

- Patērētāji darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceļiem, nav reglamentētas.
- Uz litija jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bīstamu kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīti personāls. Visse process jāvada profesionāli. Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:

- Pārliecībieties, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no tīsvienojumiem.
- Pārliecībieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt.
- Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt.

Plāšāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

**APKOPE**

Apkopes instrukcijas skatiet ONE-KEY App.

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt daļas, kuru nomainīja nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantijā/klientu apkalpošanas serviss".)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalpošanas centrā var pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt iekārtas montāžas rasējumu, iepriekš norādot iekārtas modeļu un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

**SIMBOLI**

UZMANĪBU! BĪSTAMI!



Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.



Pirms sākt lietot instrumentu, iūduzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Elektroiekārtas un elektroīskas iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānoder pārstrādes uzņēmumam, kas no tām atbrīvošies dabai draudzīgā veidā.



Meklējiet otreizējās pārstrādes poligonus un savākšanas punktus vietējās pārvaldes iestādēs vai pie precēs pārdeveja.





**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****АКК. ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ****M18 ONEIWP12****M18 ONEIWF12****M18 ONEIWF38**

|   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Серийный номер изделия .....                                | 4527 54 01...              | 4527 40 01...   | 4527 47 01...              |
| Число оборотов без нагрузки .....                           | 0-900 min <sup>-1</sup>    | 0-900 min <sup>-1</sup>                                   | 0-900 min <sup>-1</sup>    |
| Число ударов .....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1300 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   |
| Число оборотов без нагрузки .....                           | 0-1400 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>   |
| Число ударов .....  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-2100 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   |
| Число оборотов без нагрузки .....                           | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1900 min <sup>-1</sup>   |
| Число ударов .....  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-2550 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   |
| Число оборотов без нагрузки .....                           | 0-2500 min <sup>-1</sup>   | 0-2500 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>   |
| Число ударов .....  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   | 0-3200 min <sup>-1</sup>                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   |
| Момент затяжки .....  | 300 Nm                     | 300 Nm  | 284 Nm                     |
| Максимальный размер винта / Размер гайки .....              | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) |
| Держатель вставок .....                                     | 1/2" (13 mm)               | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)               |
| Вольтаж аккумулятора .....                                  | 18 V                       | 18 V  | 18 V                       |
| Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg                     | 1,8 kg  | 1,8 kg                     |

**Информация по шумам/вibrationи**

Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 60 745.  
Уровень шума прибора, определенный по показателю A, обычно составляет:

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Уровень звукового давления (Небезопасность K=3dB(A)) ..... | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  | 93,5 dB (A)  |
| Уровень звуковой мощности (Небезопасность K=3dB(A)) .....  | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) | 104,5 dB (A) |

**Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.**

Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

|  |                      |
|--|----------------------|
| Значение вибрационной эмиссии a <sub>v</sub>           |                      |
| Завинчивание винтов и гаек максимальных размеров ..... | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Небезопасность K= .....                                | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**ВНИМАНИЕ!**

Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации измерен в соответствии с технологией измерения, установленной стандартом EN 60745 и может использоваться для сравнения электроинструментов друг с другом. Он также подходит для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если электроинструмент используется для других целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или техническое обслуживание было недостаточным, то уровень вибраций может отклоняться от указанного. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно увеличивается

Для точной оценки вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор отключен или включен, но фактически не используется. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы может существенно уменьшиться.

Установите дополнительные меры безопасности для защиты пользователя от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и используемого инструмента, поддержание рук в теплом состоянии, организация рабочих процессов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания по безопасности и инструкции.**

Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

**УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

Используйте наушники! Воздействие шума может привести к потере слуха.

Если Вы выполняете работы, при которых болт может зацепить скрытую электропроводку, устройство следует держать за специальные предназначенные для этого изолированные поверхности. Контакт болта с токоведущим проводом может ставить под напряжение металлические части прибора, а также приводить к удару электрическим током.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЕ**

Пользоваться средствами защиты. Работать с инструментом всегда в защитных очках.

Рекомендуется специальная: пылезащитная маска, защитные перчатки, прочная и нескользящая обувь, каска и наушники.

Пыль, возникающая при работе данным инструментом, может нанести вред здоровью. Не следует допускать её попадания в организм. Надевайте противпылевой респиратор.

Запрещается обрабатывать материалы, которые могут нанести вред здоровью (например, асбест).

При блокировании используемого инструмента немедленно выключить прибор! Не включайте прибор до тех пор, пока используемый инструмент заблокирован, в противном случае может возникнуть отдача с высоким реактивным моментом. Определите и устраните причину блокирования используемого инструмента с учетом указаний по безопасности.

Возможными причинами могут быть:

- перекос заготовки, подлежащей обработке
- разрушение материала, подлежащего обработке
- перегрев электроинструмента

Не прикасайтесь к работающему станку.

Используемый инструмент может нагреваться во время применения.

**ВНИМАНИЕ! Опасность получения ожога**

приборах), 2004/108/EC (до 19 апреля 2016), 2014/30/EU, 2014/30/EU (с 20 апреля 2016), 2006/42/EC, 1999/5/EC (до 12 апреля 2016), 2014/30/EU, 2014/30/EU (с 13 апреля 2016), и приведенным далее гармонизированным нормативным документом:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v1.9.2

EN 300328 v1.8.1

EN 55014-2-1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Уполномочен на составление технической документации.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Виннден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

**СИМВОЛЫ**

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



Электрические устройства нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.

Электрические и электронные устройства следует собирать отдельно и сдавать в специализированную утилизирующую компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

Сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора можно получить в местных органах власти или у вашего специализированного дилера.



Знак CE



Национальный украинский знак соответствия



Знак Евразийского Соответствия

**Транспортировка:**

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/загрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу захвата упаковки.

**Хранение:**

Необходимо хранить в сухом месте.

Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

**Срок службы изделия:**

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

**Дата изготовления:**

Пример:

A2015, где 2015 - год изготовления

А – месяц изготовления

Определить месяц изготовления можно согласно приведенной ниже таблице

А - Январь G - Июль

В - Февраль H - Август

С - Март J - Сентябрь

Д - Апрель K - Октябрь

Е - Май L - Ноябрь

Ф - Июнь M - Декабрь

Техtronik Индустриз ГмбХ

Германия, 71364, Виннден,

ул. Макс-Ай-Штрассе, 10

Сделано в КНР

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

При работе данным инструментом, может нанести вред здоровью. Не следует допускать её попадания в организм. Надевайте противпылевой респиратор.

Заденьте заготовку с помощью зажимного приспособления. Незадетые заготовки могут привести к тяжелым травмам и повреждениям.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с домашним мусором и не сжигайте их. Диэлектрикеры компании AEG предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы защитить окружающую среду.

Не храните аккумуляторы вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания.

Для зарядки аккумуляторов модели M18 используйте только зарядным устройством M18. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Никогда не вскрывайте аккумуляторы или зарядные устройства и храните их только в сухих помещениях. Следите, чтобы они всегда были сухими.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течение 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

• Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.

• При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

• Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.

• Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не сокользнул внутри упаковки.

• Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Указания по обслуживанию доступны в приложении ONE-KEY.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ АККУМУЛАТОРЕН ИМПУЛСЕН ВИНТОВЕРТА

|  | M18 ONEIWP12   | M18 ONEIWF12  | M18 ONEIWF38  |
|--|--|---|---|
| Производствен номер.....                                       | 4527 54 01...<br>4527 54 02...<br>000001-999999  | 4527 40 01...<br>4527 40 02...<br>000001-999999   | 4527 47 01...<br>4527 47 02...<br>000001-999999   |
| Бороти на празен ход .....                                     | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>  | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-900 min <sup>-1</sup><br>0-1300 min <sup>-1</sup>   |
| Брой удари.....  | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>  | 0-1400 min <sup>-1</sup><br>0-2100 min <sup>-1</sup>  |
| Бороти на празен ход .....                                     | 0-1300 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>  | 0-1900 min <sup>-1</sup><br>0-2550 min <sup>-1</sup>  |
| Брой удари.....  | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>300 Nm<br>Mаксимален размер на болта/на гайката..... | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>300 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)..... | 0-2500 min <sup>-1</sup><br>0-3200 min <sup>-1</sup><br>284 Nm<br>≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)..... |
| Гнездо за закрепване на инструменти .....                      | 1/2" (13 mm)   | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)  |
| Напрежение на акумулатора .....                                | 18 V   | 18 V  | 18 V  |
| Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)..... | 1,8 kg   | 1,8 kg  | 1,8 kg  |

## Информация за шума/вibrациите

Измерените стойности са получени съобразно EN 60 745.

Оцененото с A ниво на шума на уреда е съответно:

Равнище на звуковото налягане (Несигурност K=3dB(A)) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A) ..... 93,5 dB (A)  
Равнище на мощността на звука (Несигурност K=3dB(A)) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A) ..... 104,5 dB (A)

## Да се носи предпазно средство за слуха!

Общите стойности на vibrациите (векторна сума на три посоки) са определени в съответствие с EN 60745.

Стойност на емисии на vibrациите a<sub>h</sub>

Затягане на болтове/гайки с максимален размер..... 6,7 m/s<sup>2</sup>  
Несигурност K=..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ВНИМАНИЕ!

Посоченото в тези инструкции ниво на vibrациите е измерено в съответствие със стандартизиран в EN 60745 измервателен метод и може да се използва за сравнение на електрически инструменти помежду им. Подходящ е за временна оценка на vibrационното натоварване.

Посоченото ниво на vibrациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако обаче електрическият инструмент се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна техническа поддръжка, нивото на vibrациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи vibrационното натоварване по време на целия работен цикъл.

За точната оценка на vibrационното натоварване трябва да се вземат предвид и периодите от време, в които уредът е изключен или работи, но в действителност не се използва. Това чувствително може да намали vibrационното натоварване по време на целия работен цикъл.

Определете допълнителни мерки по техника на безопасност в защита на обслужващия работник от въздействието на vibrациите като например: техническа поддръжка на електрическия инструмент и сменяемите инструменти, поддържане на ръцете топли, организация на работния цикъл.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътстваия за безопасност.

Пропуски при спазването на указанията и напътстваията за безопасност могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанията и напътстваията за безопасност за справка при нужда.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СВРЕДЛА ЗА УДАРНО ПРОБИВАНЕ:

Носете средство за защита на слуха. Въздействието на шума може да предизвика загуба на слуха.

Когато извршвате работи, при които болтът може да докосне скрити електрически кабели, държте уреда за изолирани ръкохватки. Контактът на болта с токопроводим проводник може да постави метални част на уреда под напрежение и може да Ви хване ток.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ

Да се използват предпазни средства. При работа с машината винаги носете предпазни очила. Препоръчват се защитно облекло и прахозащитна маска, защитни ръкавици, здрави и нехългащи се обувки, каска и предпазни средства за слуха.

Прахът, който се образува при работа, често е вреден за здравето и не бива да попада в тялото. Да се носи подходяща прахозащитна маска.

Не е разрешена обработка на материали, които представляват опасност за здравето (напр. азbest).

Ако използваният инструмент блокира, изключете веднага уреда! Не включвате уреда отново, докато използваният инструмент е блокиран; това ще може да доведе до откат с висока реактивна сила.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батериината течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 10 минути и незабавно посрещнете лекар.

## ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Акумулаторният ударен гайковерт може да се използва универсално за завиване и отвиване на болтове и гайки, без да зависи от връзка с електрическата мрежа.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

## СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Заявяваме под собствена отговорност, че описаните в „Технически данни“ продукт съответства на всички важни разпоредби на директива 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EU (до 19 април 2016), 2014/30/EU, 2014/30/EU (аб 20 април 2016), 2006/42/EU, 1999/5/EU (до 12 април 2016), 2014/30/EU, 2014/30/EU (аб 13 април 2016), както и на всички следващи нормативни документи във тази въръзка.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug

Managing Director

Упълномощен за съставяне на техническата документация

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden  
Germany



## ИЗБОР НА РЕЖИМ НА РАБОТА

Изчакайте уредът да дойде в пълен покой, преди да превключите режима на работа. За да промените настройките, натиснете бутона . Натиснете Wi-Fi бутона за да промените настройките по подразбиране чрез приложението ONE-KEY на вашия смартфон.

## ONE-KEY™

За повече информация относно функцията ONE-KEY на този инструмент прочетете приложеното ръководство за бърз старт или ни посетете в интернет на адрес [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). За да изтеглите ONE-KEY приложението на Вашия смартфон, посетете app store или google play.

## АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозадрят.

Температурата над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се изядва по-продължително нагряване на слънце или от отопление. Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батерийте трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батерийте трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батерийте за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

## ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

При претоварване на акумулатора поради много висока консумация на ток, напр. много високи въртящи моменти, заклинване на старите акумулатори; моля попитайте Вашия специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата M18 да се зареждат само със зарядни устройства от системата M18 Iaden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.

Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в суhi помещения. Пазете ги от влага.

## ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извърши в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

• Потребителят може да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.

• Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извърши само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

• Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.

• Уверете се, че няма опасност от разместяване на батерията в опаковката.

• Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

## ПОДДРЪЖКА

Инструкции за поддръжка ще намерите в приложението ONE-KEY.

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чиято подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошурата "Гаранция и адреси на сервиси").

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

## СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Електрическото и електронното оборудване трябва да се събират разделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда.

Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно места за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



СЕ-знак



Национален знак за съответствие - Украина

EurAsian знак за съответствие.

**DATE TEHNICE****ŞURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR****M18 ONEIWP12      M18 ONEIWF12      M18 ONEIWF38**

|  |                               |                               |                          |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Număr producție.....   | 4527 54 01...                 | 4527 40 01...                 | 4527 47 01...            |
| Viteza de mers în gol .....  | 4527 54 02...                 | 4527 40 02...                 | 4527 47 02...            |
| Număr de percuții.....   | 000001-999999                 | 000001-999999                 | 000001-999999            |
| Viteza de mers în gol .....  | 0-900 min <sup>-1</sup>       | 0-900 min <sup>-1</sup>       | 0-900 min <sup>-1</sup>  |
| Număr de percuții.....   | 0-1300 min <sup>-1</sup>      | 0-1300 min <sup>-1</sup>      | 0-1300 min <sup>-1</sup> |
| Viteza de mers în gol .....  | 0-1400 min <sup>-1</sup>      | 0-1400 min <sup>-1</sup>      | 0-1400 min <sup>-1</sup> |
| Număr de percuții.....   | 0-2100 min <sup>-1</sup>      | 0-2100 min <sup>-1</sup>      | 0-2100 min <sup>-1</sup> |
| Viteza de mers în gol .....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>      | 0-1900 min <sup>-1</sup>      | 0-1900 min <sup>-1</sup> |
| Număr de percuții.....   | 0-2550 min <sup>-1</sup>      | 0-2550 min <sup>-1</sup>      | 0-2550 min <sup>-1</sup> |
| Viteza de mers în gol .....  | 0-2500 min <sup>-1</sup>      | 0-2500 min <sup>-1</sup>      | 0-2500 min <sup>-1</sup> |
| Număr de percuții.....   | 0-3200 min <sup>-1</sup>      | 0-3200 min <sup>-1</sup>      | 0-3200 min <sup>-1</sup> |
| Cuplu.....   | 300 Nm.....                   | 300 Nm.....                   | 284 Nm                   |
| Dimensiune maximă șuruburi / piulițe .....                         | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8)..... | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8)..... | ≥M16 (12.9) / ≥M18 (8.8) |
| Locaș sculă.....   | 1/2" (13 mm).....             | 1/2" (13 mm).....             | 3/8" (10 mm)             |
| Tensiune acumulator .....  | 18 V.....                     | 18 V.....                     | 18 V                     |
| Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003“ (4,0 Ah / 5,0 Ah) ..... | 1,8 kg.....                   | 1,8 kg.....                   | 1,8 kg                   |

**Informație privind zgromot/vibrăriile**

Valori măsurate determinate conform EN 60 745.

Nivelul de zgromot evaluat cu A al aparatului este tipic de:

Nivelul presunii sonore (Nesiguranță K=3dB(A))..... 93,5 dB (A)..... 93,5 dB (A)..... 93,5 dB (A)

Nivelul sunetului (Nesiguranță K=3dB(A))..... 104,5 dB (A)..... 104,5 dB (A)..... 104,5 dB (A)

**Purtări căști de protecție**

Valoarea totală de oscilație (suma vectorială pe trei direcții) determinate conform normei EN 60745.

Valoarea emisiei de oscilații a,

Strângerea șuruburilor și piulițelor de mărime maximă ..... 6,7 m/s<sup>2</sup>..... | 7,7 m/s<sup>2</sup>..... | 6,7 m/s<sup>2</sup> |Nesiguranță K= ..... 1,5 m/s<sup>2</sup>..... | 1,5 m/s<sup>2</sup>..... | 1,5 m/s<sup>2</sup> |**AVERTISMENT!**

Gradul de oscilație indicat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normalată prin norma EN 60745 și poate fi folosit pentru a compara unele electrice între ele. El se pretează și pentru o evaluare provizorie a solicitării la oscilații.

Gradul de oscilație indicat reprezintă aplicațiile principale ale unelelor electrice. În cazul în care unelele electrice au fost folosite pentru alte aplicații, ori au fost folosite unele de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspecții de întreținere, gradul de oscilație poate fi diferit.

Acest fapt poate duce la o creștere netă a solicitărilor la oscilații dealungul întregii perioade de lucru. În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilații, urmează să fie luate în considerație și perioadele de timp în care aparatul a fost operat ori funcționează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a solicitărilor la oscilații dealungul întregii perioade de lucru.

Stabilități măsuri de siguranță suplimentare în scopul protecției utilizatorului de efectele oscilațiilor, de exemplu: inspecție de întreținere a unelelor electrice și a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

**AVERTIZARE!** Citiți toate indicațiile de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave. Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINILE DE ÎNSURUBAT:**

Purtări apăratore de urechi. Expunerea la zgromot poate produce pierdere a auzului.

Tineti aparatul de mânerele izolate atunci când executați lucrări la care surubul ar putea atinge cabluri de curent ascunse.

Contactul surubului cu un conductor prin care circulă curentul electric poate pune sub tensiune componente metalice ale aparatului, provocând electrocutare.

**INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ ȘI DE LUCRU**

Folosiți echipament de protecție. Purtări întotdeauna ochelari de protecție când lucrați cu mașina. Se recomandă utilizarea hainelor de protecție ca de ex. Măști contra prafului, mănuși de protecție, încălțăminte stabilă nealunecoasă, cască și apăratore de urechi.

Praful care apare când se lucrează cu această sculă poate fi dăunător sănătății și prin urmare nu trebuie să atingă corpul. Purtări o mască de protecție corespunzătoare împotriva prafului.

Nu se admite prelucrarea unui material care poate pune în pericol sănătatea operatorului (de exemplu asbestos).

La blocarea sculei demontabile vă rugări să deconectați imediat aparatul! Nu conectați aparatul atât timp cât scula demontabilă este blocată; dacă o faceți, s-ar putea să se producă un recul cu un cuplu mare de reacție. Găsiți și remediați cauza de blocare a sculei demontabile respectând indicațiile pentru siguranță.

atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.

**CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE**

Cheia de impact fără cordon poate fi folosită pentru a strânge și a slăbi piulițe și bolturi oriunde nu este posibilă conectarea la rețea. Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Declaram pe propria răspundere că produsul descris la „Date tehnice“ este în concordanță cu toate prevederile legale relevante ale Directivei 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/CE (până la April 19, 2016), 2014/30/UE (de la 20 April 2016), 2006/42/CE, 1999/5/CE (până la April 12, 2016), 2014/30/UE (de la 13 April 2016), și cu următoarele norme armonizate:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Împărtinici să elaboreze documentația tehnică.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE**

Înainte de modificarea modului de funcționare trebuie să așteptați până ce mașina s-a oprit complet. Pentru a modifica reglațile apăsați tasta . Apăsați tasta WLAN pentru a modifica valourile presețate din ONE-KEY App pe smartphone-ul dvs.

**ONE-KEY™**Pentru a afla mai multe despre funcționalitatea ONE-KEY a acestui instrument citiți instrucțiunile de start rapid incluse sau vizitați-ne pe internet la [www.milwaukeeetool.com/one-key](http://www.milwaukeeetool.com/one-key). Aplicația ONE-KEY App puteți să o descărcați pe smartphone-ul dvs. prin App Store sau Google Play.**ACUMULATORI**

Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioadă de timp trebuie reincărcăți înaintea utilizării.

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de supraîncălzire).

Contactați încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie păstrate curate. În scopul optimizării duratăi de funcționare, bateriile trebuie reincărcate complet după utilizare.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcător după încărcare. La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile: Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C și la loc uscat. Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%. Acumulatorii se încarcă din nou la fiecare 6 luni.

**PROTECȚIE SUPRAÎNCĂRCARE ACUMULATOR**

În caz de supraîncărcare a acumulatorului prin consum foarte ridicat de curent, de ex. cupluri mecanice extremitatea de mari, întepenirea burghiului, intrerupere bruscă sau scurtcircuit, unealta electrică produce timp de 2 secunde un zgromot înfundat, după care se deouplează de la sine.

În vederea recupării, dați drumul butonului de comutare, iar apoi efectuați o nouăcuplare.

În condiții de încărcare extreme, acumulatorul se poate încălzi peste măsură. În acest caz, acumulatorul se deouplează.

**TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU**

Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidentă prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

• Consumatorul le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.

• Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor de expediere și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătirea pentru expediere și transportul au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Întregul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

- Pentru a se evita scurtcircuit, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
- Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său.
- Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

Pentru indicații suplimentare adresați-vă firmei de expediere și transport cu care colaborați.

**INTREȚINERE**

Instrucțiuni de service găsiți în ONE-KEY App.

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agenții de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții)

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienți sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu şase cifre de pe tăblă indicatoare.

**SIMBOLURI**

PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină



Va rugări să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Aruncarea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă.

Echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la un centru de reciclare și eliminare a deșeurilor, pentru a fi eliminate ecologic.

Interesați-vă la autoritățile locale sau la comerciantul dvs. de specialitate unde se află centre de reciclare și puncte de colectare.



Marcă CE



Marcă națională de conformitate Ucraina



Marcă de conformitate EurAsian.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ УДАРЕН ШРАФЦИГЕР НА БАТЕРИИ

|   | M18 ONEIWP12               | M18 ONEIWF12  | M18 ONEIWF38               |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Произведен број.....  | 4527 54 01...              | 4527 40 01...   | 4527 47 01...              |
| Брзина без оптоварување.....                                  | 4527 54 02...              | 4527 40 02...   | 4527 47 02...              |
| Број на удари.....  | 000001-999999              | 000001-999999   | 000001-999999              |
| Брзина без оптоварување.....                                  | 0-900 min <sup>-1</sup>    | 0-900 min <sup>-1</sup>                                   | 0-900 min <sup>-1</sup>    |
| Број на удари.....  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1300 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   |
| Брзина без оптоварување.....                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>   | 0-1400 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1400 min <sup>-1</sup>   |
| Број на удари.....  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   | 0-2100 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2100 min <sup>-1</sup>   |
| Брзина без оптоварување.....                                  | 0-1300 min <sup>-1</sup>   | 0-1900 min <sup>-1</sup>                                  | 0-1900 min <sup>-1</sup>   |
| Број на удари.....  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   | 0-2550 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2550 min <sup>-1</sup>   |
| Брзина без оптоварување.....                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>   | 0-2500 min <sup>-1</sup>                                  | 0-2500 min <sup>-1</sup>   |
| Број на удари.....  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   | 0-3200 min <sup>-1</sup>                                  | 0-3200 min <sup>-1</sup>   |
| Спрега ток.....   | 300 Nm                     | 300 Nm  | 284 Nm                     |
| Максимална големина на навртките / големина на завртките..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ... ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) |
| Глава на алатот.....  | 1/2" (13 mm)               | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)               |
| Волтаж на батериите.....                                      | 18 V                       | 18 V  | 18 V                       |
| Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)..... | 1,8 kg                     | 1,8 kg  | 1,8 kg                     |

## Информација за бучавата/вibrациите

Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 60 745.

А-оценетото ниво на бучава на апаратот типично изнесува:

Ниво на звучен притисок. (Несигурност K=3dB(A))..... 93,5 dB (A) .....

Ниво на јачина на звук. (Несигурност K=3dB(A))..... 104,5 dB (A) .....

Ниво на звучен притисок. (Несигурност K=3dB(A))..... 93,5 dB (A) .....

Ниво на јачина на звук. (Несигурност K=3dB(A))..... 104,5 dB (A) .....

## Носте штитник за уши.

Вкупни вибрациски вредности (векторски збир на трите насоки)

премесетани согласно EN 60745.

Вибрациска емисиона вредност a<sub>h</sub>

Навелување на навртки и завртви со максимална големина..... 6,7 m/s<sup>2</sup>

Несигурност K ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> .....

Несигурност K ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> .....

Несигурност K ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> .....

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Нивото на осцилација наведено во овие инструкции е измерено во согласност со мерните постапки нормирани во EN 60745 и може да биде употреблено за меѓусебна споредба на електро-аплати. Ова ниво може да се употреби и за привремена проценка на оптоварувањето на осцилацијата.

Наведеното ниво на осцилација ги репрезентира главните намени на електро-аплатот. Но, доколку електро-аплатот се употребува за други намени, со отстапуващи додатоци или со несодовствено одржување, нивото на осцилација може да отстапи. Тоа може значително да го зголеми оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.

За прецизна проценка на оптоварувањето на осцилацијата предвид треба да бидат земени и времињата, во коишто апаратот е исклучен или работи, но фактички не се употребува. Тоа може значително да го намали оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период. Утврдете дополнителни безбедносни мерки за заштита на операторот од влијанието на осцилациите, како на пример: одржување на електро-аплатот и на додатоци кон електро-аплатот, одржување топли раце, организација на работните процеси.

**ВНИМАНИЕ!** Прочитајте ги безбедносните напомени и упатства. Заборавување на почитувањето на безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.  
Сочувайте ги сите безбедносни упатства и инструкции за воиднина.

## БЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ ЗА ЗАШТРАФУВАЊЕ:

Носете штитник за уши. Изложеноста на бука може да предизвика губење на слухот.

При реализација на работи, при кои завртката може да погоди скриени водоводи на струја, држете го апаратот на изолирани површини за држење. Контактот на навртката со вод под напон може да ги стави металните делови од апаратот под напон и да доведе до електричен удар.

## ОСТАНАТИ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ УПАТСТВА

Употребувајте заштитна опрема. При работа со машината постојано носете заштитни очила. Се препорачува заштитна облека како: маска за заштита од прашина, заштитни ракавици, цврсти чевли што не се лизгаат, кацига и заштита за уши.

Пршината која се создава при користење на овој апарат може да биде штетна по здравјето. Не ја вдишувайте. Носете соодветна заштитна маска.

Не сметајте да бидат обработувани материјали кои што можат да го загрозат здравјето (на пр. азбест).

Доколку употребуваното орудие се блокира, молиме веднаш да се исклучи апаратот! Не го вклучувајте апаратот повторно додека употребуваното орудие е блокирано; притоа би можело да дојде до повратен удар со висок момент на реакција. Испитајте и отстранете ја

прчината за блокирањето на употребеното орудие имајќи ги во предвид напомените за безбедност.

Можни причини би можеле да се:

- Закантување во парчето кое што се обработува
- Кршење поради продирање на материјалот кој што се обработува
- Преоптоварување на електричното орудие

Не фаќајте во машината кога работи.

Употребеното орудие за време на примената може да стане многу жешко.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од изгоретини

- при менување на орудието
- при ставање на апаратот на страна

Прашината и струготините не смеат да се одстрнуваат додека е машината работи.

Кога работите на сидови, таван или под внимавајте да ги избегнете електричните, гасните и водоводни инсталации.

Обезбедете го предметот кој што го обработувате со направа за напон. Необезбедени парчиња кои што се обработуваат можат да предизвикаат тешки повреди и оштетувања.

Извадете го батериискот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.

Не ги оставяйте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги. Дистрибутерите на АЕГ ги собираат старите батерии, со што ја штитат нашата околнота.

Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (rizик од краток спој).

Користете исклучиво Систем M18 за пополнење на батерии од M18 систем. Не користете батерии од друг систем.

Не ги отворајте насилено батериите и пополначите, и чувајте ги само на суво место. Чувајте ги постојано суви.

Киселината од оштетените батериите може да истече при екстремен напон или температура. Доколку дојдете во контакт со исцата, измийте се веднаш со салун и вода. Во случај на контакт со очите пласнете ги убаво најмалку 10минути и задолжително одете на лекар.

## СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Безжичниот моментен клуч може да биде користен за затегање или одвртување на навртки и шрафови скедаде каде где не е достапно напојување.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.

## ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Во своја сопствена одговорност изјавувам дека под „Технички податоци“ описанот производ е во склад со сите релевантни прописи од регулативата 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EC (од 19 април 2016), 2014/30/EU (аб 20 април 2016), 2006/42/EC, 1999/5/EC (од 12 април 2016), 2014/30/EU (аб 13 април 2016), и следните хармонизирани нормативни документи:

EN 60745-1:2009 + A11:2010  
EN 60745-2-2:2010  
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 301489-1 v.1.9.2  
EN 300328 v.1.8.1  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
EN 50581:2012  
Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director

Опопномотшен за составување на техничката документација.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany



## ИЗБОР НА НАЧИН НА РАБОТА

При промената на начинот на работата да се почека уредот комплетно до престане со работа. За да се променат подесувањата, да се притисне копчето . Да се притисне WLAN-копчето , за да се променят претходно зачуваните вредности преку ONE-KEY апликацијата на Вашиот смартфон.

## ONE-KEY™

За да дознаете повеќе за функционирањето на ONE-KEY на оваа алатка, Ве молиме прочитајте го упатството за брзо стартување или посетете на интернет на: [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Апликацијата ONE-KEY може да се јадаме на Вашиот смартфон преку App Store или Google Play.

## БАТЕРИИ

Батриите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температурата повисока од 50оС (122оФ) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (rizик од прегревање).

Клемите на полнач и батериите мора да бидат чисти.

За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, апаратите после нивното пополнење треба да бидат извадени од апаратот за пополнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена:

Акумулаторот да се чува на температура од приближно 27°C и на суво место.

Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост.

Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

## ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

При преоптоварување на батеријата со многу висока потрошувачка на струја, на пример екстремно високи вртежни моменти, заглавување на дупчалката, ненадежно запирање или краток спој,

електро-уродот бучи 2 секунди, а потоа самостојно се гаси.

За повторно вклучување ослободете го прекинувачот и вклучете повторно.

Во случај на екстремни оптоварувања батеријата може да загреје многу. Во таков случај батеријата исклучува.

## ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материјали.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

- Потрошувачите на овие батерии може да вршат непречен патен транспорт на истиот.

- Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерији од страна на шпелитерски претпријатија подлежи на одредбите за транспорт на опасни материјали. Подгответите за шпелитија и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стручно надгледуван.

При транспортот на батерији треба да се внимава на следното:

- Осигурете се дека контактиите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споји.

• Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа.

• Забранет е транспорт на оштетени или протечени литиум-јонски батерији.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпелитерско претпријатие.

## ОДРЖУВАЊЕ

Упатствата за одржување ќе ги најдете во апликацијата ONE-KEY. Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некој од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенции на Milwaukee (консултација ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со најдеваша на машинскиот тип и шестоцифрениот број на табличката со чиновникот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

## СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!



Извадете го батериискот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.



Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.



Електричните апарати не смеат да се фрлат заедно со домашниот отпад.

Електричните и електронските апарати треба да се собираат одделно и да се однесат во соодветниот погон заради нивно фрлане во склад со начелата за заштита на околната.

Информирајте се кај Вашите местни служби или кај специјализирани трговски претставници, каде има погони за рециклирање и собирни станици.



СЕ-знак



Национален конформитетски знак за Украина



EurAsian (Евроазиски) знак на конформитет.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ГВИНТОКРУТ

|   | M18 ONEIWP12                     | M18 ONEIWF12                     | M18 ONEIWF38                     |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Номер виробу.....                           | 4527 54 01...                    | 4527 40 01...                    | 4527 47 01...                    |
| Кількість обертів холостого ходу .....      | 4527 54 02.....                  | 4527 40 02.....                  | 4527 47 02.....                  |
| Кількість ударів .....                      | 000001-999999                    | 000001-999999                    | 000001-999999                    |
| Швидкість холостого ходу .....              | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          | 0-900 min <sup>-1</sup>          |
| Кількість ударів .....                      | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1300 min <sup>-1</sup>         |
| Швидкість холостого ходу .....              | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         | 0-1400 min <sup>-1</sup>         |
| Кількість ударів .....                      | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         | 0-2100 min <sup>-1</sup>         |
| Кількість обертів холостого ходу .....      | 0-1300 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         | 0-1900 min <sup>-1</sup>         |
| Кількість ударів .....                      | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         | 0-2550 min <sup>-1</sup>         |
| Кількість обертів холостого ходу .....      | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         | 0-2500 min <sup>-1</sup>         |
| Кількість ударів .....                      | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         | 0-3200 min <sup>-1</sup>         |
| Крутільний момент .....                     | 300 Nm .....                     | 300 Nm .....                     | 284 Nm .....                     |
| Макс. розмір гвинтів / розмір гайок .....   | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... | ≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) ..... |
| Затискач інструмента.....                   | 1/2" (13 mm)                     | 1/2" (13 mm)                     | 3/8" (10 mm)                     |
| Напруга змінної акумуляторної батареї ..... | 18 V .....                       | 18 V .....                       | 18 V .....                       |
| Вага згідно з процедурою EPTA 01/2003 ..... | 1,8 kg .....                     | 1,8 kg .....                     | 1,8 kg .....                     |

## Шум / інформація про вібрацію

Виміряні значення визначені згідно з EN 60 745.

Рівень шуму "A" приладу становить в типовому випадку:

Рівень звукового тиску (похибка K = 3 дБ(A)) ..... 93,5 dB (A) .....

Рівень звукової потужності (похибка K = 3 дБ(A)) ..... 104,5 dB (A) .....

## Використовувати засоби захисту органів слуху!

Сумарні значення вібрації (векторна сума трьох напрямків), встановлені згідно з EN 60745.

Значення вібрації a<sub>h</sub>

Затягнення гвинтів та гайок максимального розміру ..... 6,7 m/s<sup>2</sup> .....

похибка K = ..... 1,5 m/s<sup>2</sup> .....

6,7 m/s<sup>2</sup> .....

1,5 m/s<sup>2</sup> .....

1,5 m/s<sup>2</sup> .....

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Рівень вібрації, вказаний в цій інструкції, вимірювався згідно з методом вимірювання, нормованим стандартом EN 60745, і може використовуватися для порівняння електроінструментів. Він призначений також для попередньої оцінки навантаження від вібрації.

Вказаний рівень вібрації відповідає основним сферам використання електроінструменту. Але якщо електроінструмент використовується для іншої мети, з іншими вставними інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні, рівень вібрації може бути іншим. Це може значно підвищити навантаження від вібрації за весь період роботи.

Для точної оцінки навантаження від вібрації необхідно також враховувати час, коли прилад вимкнений або увімкнений, але фактично не використовується. Це може значно зменшити навантаження від вібрації за весь період роботи.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора від дії вібрації, наприклад: Технічне обслуговування електроінструменту та вставних інструментів, зігрівання рук, організація робочих процесів.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції. Улучення при дотриманні вказівок з техніки безпеки та інструкцій можуть привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких травм.

## Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майданчику.

## ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УДАРНОГО ГВИНТОКРУТА

Користуйтесь засобами захисту органів слуху. Вплив шуму може спричинити втрату слуху.

Тримайте пристрій за ізольовані поверхні ручок, коли виконуєте роботу, під час якої гвинт може нащтовхнутися на приховані електропроводи. Контакт гвинта з проводом під напругою може сприяти виникненню напруги на металевих деталях пристрію та привести до ураження електричним струмом.

## ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Використовуйте індивідуальні засоби захисту. Під час роботи з машиною завжди носіть захисні окуляри. Радимо використовувати захисний одяг, як наприклад маску для захисту від пилу, захисні рукавиці, міцні та нековзані взуття, каску та засоби захисту органів слуху.

Пил, що твориться під час роботи, часто буває шкідливим для здоров'я; він не повинен потрапляти в організм. Носите відповідну маску для захисту від пилу.

Не можна обробляти матеріали, небезпечні для здоров'я (наприклад, азбест).

При блокуванні вставного інструменту негайно вимкніть прилад! Не вмікайте прилад, якщо вставний інструмент заблокований; при цьому може виникати віддача з високим зворотним моментом. Визначити та усунути причину блокування вставного інструменту з урахуванням вказівок з техніки безпеки.

негайно ретельно промити, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

## ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Акумуляторний ударний гвинтокрут можна використовувати універсально для пригинування та відгинування гвинтів та гайок незалежно від мере жевого живлення.

Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

Ми заявляємо на власну відповідальність, що виріб, описаний в „Технічних даних“, відповідає всім застосовним положенням директив 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/ЕС (до 19 квітня 2016), 2014/30/EU (від 20 квітня 2016), 2006/42/ЕС, 1999/5/ЕС (до 12 квітня 2016), 2014/30/EU (від 13 квітня 2016), та наступним гармонізованим нормативним документам:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 301489-1 v.1.9.2

EN 300328 v.1.8.1

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2015-10-14

Alexander Krug  
Managing Director



Уповноваженій із складанням технічної документації.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ

Перед зміною режиму роботи дочекатися повної зупинки пристрію. Щоб змінити налаштування, натисніть кнопку WLAN . Натисніть кнопку WLAN , щоб змінити попередньо задані значення через додаток ONE-KEY на вашому смартфоні.

## ONE-KEY™

Щоб дізнатися більше про функціональні можливості ONE-KEY для цього інструменту, ознайомтеся з короткою інструкцією, яка додається, або відвідайте нашу сторінку в інтернеті - www.milwaukeetool.com/one-key. Додаток ONE-KEY доступний для завантаження на ваш смартфон через App Store або Google Play.

## АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Знімну акумуляторну батарею, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність знімної акумуляторної батареї. Уникніть тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристрію та знімної акумуляторної батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно виймати з зарядного пристрію.

При зберіганні акумуляторної батареї посад 30 днів:

Зберігати акумуляторну батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці!

Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %.

Кожні 6 місяців заново заряджати акумуляторну батарею.

## ЗАХИСТ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

При перевантаженні акумуляторної батареї внаслідок занадто великого споживання струму, наприклад, при занадто високому крутільному моменту, заклинованні свердла, раптові зупинки або короткому замкненню, електроінструмент подає сигнал на протязі 2 секунд та самостійно вимикається.

Для повторного увімкнення відпустити кнопку вимикача і знов увімкніти.

При надзвичайному навантаженні акумуляторна батарея може дуже

сильно нагрітися. В такому випадку акумуляторна батарея вимикається.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних прописів та положень.

• споживач можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.

• Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватися зазначених далі пунктів:

• Переконайтесь в тому, що контакти захищені та ізольовані, щоб запобігти короткому замиканню.

• Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.

• Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати. Для отримання подальших вказівок звертайтесь до своєї експедиторської компанії.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вказівки щодо обслуговування доступні в додатку ONE-KEY.

Використовувати тільки комплектуючу та запчастини Milwaukee.

Деталі, заміни яких не описуються, замінювати тільки в відповідь обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру "Гарантія / адреси сервісних центрів").

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій таблиці з даними машини.

## СИМВОЛИ



УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!



Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Електричні прилади не можна утилізувати з побутовими відходами.

Електричні та електронні прилади необхідно збирати окремо та здавати в спеціалізовані підприємства для утилізації, що не шкодить місцевим органів або до вашого дилера, зокрема з діяльністю підприємств з обробкою та зберіганням відходів.

Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, що отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Знак CE



Національний знак відповідності для України



Знак відповідності для Європи та Азії EurAsian





Copyright 2015  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10 71364 Winnenden  
Germany  
+49 (0) 7195-12-0



(11.15)  
**4931 4147 03**