

TREVIRKEEgendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstill
minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 sjekklister A20

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Det er forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. **Feilaktige opplysninger kan få juridiske etterspill.**

PRODUSENT:

Sørlaminering AS

HANDELSNAVN:

Limtre

PRODUKT ID:

7071129101230

Følgende stoffer skal unngås¹:***Kreosot, Arsen og Krom*****Det bekreftes at følgende stoffer ikke finnes i det aktuelle produktet.**

¹ Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternative betegnelser. Se fullstendig sjekklister A20 i BREEAM NOR 2016 Teknisk Manual SD5075NOR
Ver 1.1/02.05.2017

Juridisk ansvarlig: Sverre Larsen

Stilling: Direktør

Dato: 10.03.20

Signatur:

