



# SKARPNES

FDV DOKUMENTASJON



## FDV DOKUMENTASJON



### PRODUKTER IHT EUROPEISK STANDARD

PRODUKTENE ER PRODUSERT ETTER FØLGENDE EUROPEISK STANDARD: NS-EN 490 TAKSTEIN OG TILBEHØRSPRODUKTKRAV. NS-EN 1304 TEGLSTEIN FOR TEKKING MED OMLEGG, PRODUKTKRAV OG DEFINISJONER. NS-EN 14782 TYNNPLATER AV METALL FOR TAKTEKKING, FASADEKLEDNING OG INNVENDIG KLEDNING MED UNDERSTØTTELSE - PRODUKTSPEKIFIKASJON OG KRAV.



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK

## 1. Sammensetning betong, tegl og stål

Produktene er sammensatt av:

- > Sand
- > Sement
- > Farge (jernoksyd)
- > Plastiserende stoff
- > Maling (vannbasert akryl lakk)
- > Leire (tegl)
- > Stål (Bond)

## 2. Egenskaper som påvirker innemiljøet

Produktene har ingen innvirkning på innemiljøet.

## 3. Brann og eksplosjonsfare

Produktene er ikke brannfarlige.

## 4. Vernetiltak ved legging

Ved kapping bruk briller, hørselvern, hansker og støvmaske.

## 5. Gjenbruk/gjenvinning

Takstein/taktegl og deler kan plukkes av og brukes på nytt. Kondemnerte produkter kan brukes til fyllmasse uten at det skader miljøet. Stål leveres til mottak for gjenvinning. Paller og pallekarmer tas i retur.

## 6. Standard godkjenning

Produktene er produsert etter følgende europeisk standard: NS-EN 490 Takstein og tilbehørsproduktkrav. NS-EN 1304 Teglstein for tekking med omlegg, produktkrav og definisjoner. NS-EN 14782 Tynnplater av metall for taktekking, fasadekledning og innvendig kledning med understøttelse - Produktspesifikasjon og krav.

## 7. Vedlikehold

- > Inspiser taket minst en gang pr år for å se om taket er påført skader, helst vår og høst.
- > Trå riktig i bunn av bølge over bærelekt ved ferdsel på taket.
- > Kontroller at taket er helt og at gjennomføringer, montert utstyr og inndeckninger av piper etc er intakt. Ved eventuelle skader må undertaket sjekkes for følgeskader.
- > Fremmedelementer som løv, barnåler etc i gradrenner/ takrenner etc fjernes. Skader i overflaten på stål repareres med Skarpnes reparasjonsett
- > Ved snømåking på tak må det ikke skuffes dypere enn at det er 15-20 cm igjen. Snømåking må iverksettes før mengde snø overstiger det takets konstruksjon er beregnet for Se for øvrig datablad på [www.skarpnos.com](http://www.skarpnos.com) «Hvor mye snø tåler taket ditt»
- > Vegetasjon i nærheten øker risiko for groing. Anbefalt metode for rengjøring er påføring av algefjerner og la det virke. Normalt vil et par behandlinger føre til at mesteparten av mose og alger vil forsvinne etter en vinter. Eventuelt kan en børste/spyle det bort etter 2 ukers tid etter påføring av algefjerner. Høytrykksspyler brukes med ytterst forsiktighet.

For mer utfyllende informasjon om vedlikehold se detaljblad på vår hjemmeside [www.skarpnos.com](http://www.skarpnos.com)