

- NO** **Sett**, Kabel m/chassikontakt RJ45, Res
- SV** **Kit**, Kabel m/skarvkontakt RJ45, Res
- FI** **Paketti**, RJ45-kaapeliliitin, Res.
- EN** **Kit**, Cable with splice connector RJ45, Spare

115910-02
2017-11



- NO** **Monteringsveiledning** Erstatte chassis kontakt
- SV** **Monteringsanvisning** Utbyte chassikontakt
- FI** **Asennusohje** Alustaliittimen vaihto
- EN** **Installation instructions** Replacing chassis connector

115834

- NO** 1. **Innhold kit**
- SV** 1. **Innehåll kit**
- FI** 1. **Sisältö paketti**
- EN** 1. **Content kit**

Artikkelnr. Artikelnr. Tuotenro Item No.	NO	SV	FI	EN
116692	Ledning RJ45 0,5m rak kort kontakt	Ledning RJ45 0,5m rak kort kontakt	Johto RJ45, suora lyhyt liitin	Cable, RJ45 0,5m straight short connector
115833	Chassikontakt, RJ45 rett	Chassikontakt, RJ45 rak	Alustaliitin 8-nastainen suora	Insert connector, RJ45 straight



OBS! Når en tekst har dette merket kan skade på utstyr eller dårlig utnyttelsesgrad bli konsekvensen av at instruksene ikke følges.



OBS! När en text har det här märket kan skada på utrustning eller dålig nyttjandegrad bli konsekvensen av att instruktionerna inte följs.



HUOMAA! Kun tekstiin liittyy tämä merkki, laite voi vaurioitua tai hyötysuhde voi jäädä alhaiseksi, jos ohjeita ei noudateta.



NB! When a text bears this symbol, damage to equipment or poor efficiency may be the consequence of not following the instructions.

NO 2. Bytte av kabel og skjøtekontakt

Når artikkel 56282 og 56348 benyttes sammen, erstattes disse av artikkel 115834.

SV 2. Byte av kabel och skarvkontakt

När artikel 56282 och 56348 används tillsammans ersätts dessa av artikel 115834.



Det er viktig at begge komponentene i forsendelsen byttes samtidig pga. kompatibilitet.
Hvis kun én del erstattes, fungerer ikke produktet.



Det är viktigt att båda komponenterna i försändelsen byts samtidigt pga av kompatibilitet.
Om endast en del ersätts resulterar det i en ej fungerande produkt.

FI 2. Johdon ja kaapeliliittimen vaihto

Yhdessä käytettäessä tuotteet 56282 ja 56348 korvataan tuotteella 115834.

EN 2. Replacing the cable and splice connector

When Article 56282 and 56348 are used together they are replaced with Article No. 115834.



On tärkeää, että molemmat osat pakkauksessa korvataan samanaikaisesti johtuen yhteensopivuudesta.
Jos vain yksi osa vaihdetaan, se johtaa ei-toimintaan tuote.



It is important that both components in the package are replaced at the same time due to compatibility.
If only one part is replaced, it will result in a non-functioning product.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no