

Benders Norge AS

Takstein og takplater

1020

Dobbelkrum betongtakstein, Brilliant

NOBB modulnr. 23986730

HMF-m23986730

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av takstein.

Arbeid på tak må sikres.

Relevante S-setninger

—

Førstehjelpstiltak

—

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Produktet utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET

Produktet har ved normal anvendelse ingen betydning for inneklimate.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

—

Inneklimatelevant tidsverdi

—

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer

—

Benders Norge AS

Takstein og takplater

1020

Dobbelkrum betongtakstein, Brilliant

NOBB modulnr. 23986730

HMF-m23986730

3. MILJØPÅVIRKNINGEmisjon

Ikke angitt.

Påvirkningsindeks

—

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Nr	Ingrediensens navn	CAS-nr	EINECS-nr	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.
1	Sand			75		
2	Sement			18		
3	Vann			6		

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Tegl og takstein.

Håndtering: Overdekking.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1613 | 0800 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Benders Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 935 741 106 MVA
Adresse	Skolmar 33
Postnr. og poststed	3232 Sandefjord
Telefon	33 48 41 50
Telefaks	33 48 41 51
E-post	info@benders.no
Internettadresse	http://www.benders.no