


Skinnemutter med fjærskive CC 41

Bruksområde

Skinnemutter CC med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofiler i System 41. I forbindelse med montering til vertikale skinner, og i områder med liten plass er den brukerens "tredje hånd".

Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H.

Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller boltehoder, som måtte være innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.



Merk

Det er den valgte skinneprofilens tillatte skjærkrefter som er dimensjonerende.

Montering

Sett skinnemutteren ned i profilens åpning, og trykk lett ned i senter av mutteren - vri så til høyre til det stopper. Demontering utføres med samme fremgangsmåte, men i motsatt rekkefølge. Montering og demontering krever ingen spesialverktøy, og mutteren kan benyttes gjentatte ganger.

Teknisk data

Materiale: Syrefast stål.

	M8	M10
Tiltrekkingmoment [Nm]	25	40

Montasjeskinne [mm]	Arbeidslast Uttrekk FZ M8 [kN]	Arbeidslast Uttrekk FZ M10 [kN]	Arbeidslast Skjær FQ M8 [kN]	Arbeidslast Skjær FQ M10 [kN]
2,0	5,8	5,8	2,1	3,4
2,5	5,8	5,8	2,6	4,1

Type	Vekt [kg]	Antall/ Pakke [stk]	Vare- nummer
CC 41-M8	0,03	50	3444384
CC 41-M10	0,03	50	3444385