



MONTERINGSANVISNING

12 mm ARBOR MULTIPLATE TAK OG VEGG

For slett tak og slett vegg



Illustrasjon for tak, se monteringsanvisning side 2



Illustrasjon for vegg, se monteringsanvisning side 3

BRUKSOMRÅDER

Arbor Multiplate tak/vegg er en ferdig grunnet plate som kan brukes for slett vegger og tak. Platen kan males eller tapetiseres. Platen har 4-sidig kilfals-profil og kan benyttes på alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer.

VIKTIGE MOMENTER

- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De bør helst lagres inne i romtemperatur. Legges de ute legg 3–4 plankebiter på underlaget og fuktsperre mellom platene og bakken.
- Platene luftkondisjoneres i bygget i 2–3 dager før de monteres.
- Platenes bakside er merket med stempel.
- Pussearbeider, støping og muring må være avsluttet og tørket før platene monteres. Bygget må være oppvarmet til min. 15 grader og relativ luftfuktighet (RF) skal ikke være over 65 %.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat.
- Montering skal skje med min. 4 mm avstand til hjørner og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon.
- For veggflater som er lengre enn 10 m må det legges inn en ekstra ekspansjonsfuge, min. 1 mm per meter vegg. Dette kan legges inn for eksempel ved innvendige delevegger. Platene bør ikke skjøtes ved dører og vinduer.
- Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert.
- Arbor sine produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det kan forekomme at plater med feil kommer ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til plateverdien.
- Se arbor.no for komplett monteringsanvisning og anbefalt lim- og fug.

Her plasseres limstrengen




Fig. 1




Fig. 2 Spiker/dykkert




Fig. 3 Krampe





Fig. 4 Skrue


MONTERINGSANVISNING

12 mm ARBOR MULTIPLATE TAK OG VEGG

For slett tak



Platene monteres på tvers direkte på avrettede lekter eller bjelker.



Langsgående montering med kubbing.

TEKNISK DATA

TYKKELSE:	12 mm
FORMAT:	620 x 2420mm
LYSMÅL:	600 x 2400 mm
DEKKER:	1,44 m ²
KANTENE:	4 sider kilfals
INNFESTING:	Gjennom
VEKT:	En plate ca. 12 kg Kolli á 52 plater: Ca 662 kg
NOBB:	60017016


BRUKSOMRÅDER

Arbor Multiplate tak grunnet slett kan brukes i rom hvor det skal males og du ønsker slett tak. Platen har en Kilfals på 4 sider og kan benyttes i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer.

MONTERING

1. Platene monteres med spiker, skruer eller kramper og lim. Platen skal gjennomspikeres/ stiftes/ skrues med 15 – 20 cm avstand.
2. Er flaten i himlingen lengre enn ca. 20 m, må det legges en gjennomgående ekspansjonsfuge på 10–20 mm. Fugen kan dekkas for eksempel av en skillevegg.
3. Platene monteres på tvers på avrettede lekter eller bjelker med senteravstand cc 60 cm. De kan også monteres på langs av lekter, men da må det kubbes med en avstand på cc 60 cm for å unngå kuing.
4. Platene kan også monteres direkte på eksisterende tak.
5. Liming av falsen skal alltid skje med 2 limstrenger. Se ill. side 1. Driv platene tett sammen slik at profilen fylles med lim. Se arbor.no for anbefalt limtype og følg limprodusentenes anbefalinger.
6. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å få et penere hjørne. Husk min. 4 mm avstand for ekspansjonsfuge.
7. Eventuelle sår og skader på overflaten, spikerhull og skjøter sparkles og pusses. Maling påføres i det antall strøk som er ønskelig. Følg malingfabrikantens anvisninger.

Lengdeutvidelsestabell



A= Relativ fuktighet
B= Platens likevektsfuktighet

Eksempel:

Når luftfuktigheten endrer seg fra 30 % til 40 % er utvidelsen ca. 0,3 - (0,3 mm pr. 1 m.), men hvis luftfuktigheten endrer seg fra 90 % til 100 % er utvidelsen ca. 1 - dvs., 1,0 mm pr. 1 m.



ARBOR

8693 Hattfjelldal / Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no / arbor@arbor.no

MONTERINGSANVISNING

12 mm ARBOR MULTIPLATE TAK OG VEGG

For slett vegg



Fig. 7




Fig. 8





Fig. 3

Lengdeutvidelsestabell



A= Relativ fuktighet
B= Platens likevektsfuktighet

Eksempel:

Når luftfuktigheten endrer seg fra 30 % til 40 % er utvidelsen ca. 0,3 - (0,3 mm pr. 1 m.), men hvis luftfuktigheten endrer seg fra 90 % til 100 % er utvidelsen ca. 1 - dvs., 1,0 mm pr. 1 m.

BRUKSOMRÅDER

Arbor Multiplate vegg grunnet slett kan brukes i rom hvor det skal males og du ønsker slett vegg. På vegg kan platen enkelt skjøtes i rom med stor takhøyde. F.eks trappeoppganger. Platen har en kilfals på 4 sider og kan benyttes i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer.

MONTERING

1. Platene monteres på avrettet stenderverk med senteravstand c/c 60 cm, se fig. 7/8. Hvis det skal henge tunge gjenstander på vegg, må det monteres horisontale spikerslag for disse. Plater med kilfals kan monteres på horisontale lekter uten understøttelse av vertikale plateskjøter. Maks lekteavstand 60, se fig. 7. Ved innvendige og utvendige hjørner må det da kubbes vertikalt med samme lektdimensjon som ellers.
2. Platene monteres med spiker, skruer eller kramper og lim. Platene skal gjennomspikres/ stiftes/ skrues med 15 – 20 cm avstand.
3. Liming av falsen skal alltid skje med 2 limstrenger. Se ill. Side 1. Driv platene tett sammen slik at profilen fylles med lim. Se arbor.no for anbefalt limtype og følg lim produsentenes anbefalinger.
4. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å få et penere hjørnet. Husk min. 4 mm avstand for ekspansjonsfuge.
5. Overflatebehandling før tapetsering. Sjekk overflaten mht sår og skader. Store sår og skader kan synes gjennom tynne tapeter og må utbedres. Platene pusses rene for lim og småkant-er med sandpapir eller maskin. Tapetsering foretas rett på platene. Tapetlim påføres med rull. Følg lim-/ tapetfabrikantens anvisninger. Platefuktigheten bør ikke overstige 10% før tapetsering.
6. Eventuelle sår og skader på overflaten, spikerhull og skjøter sparkles og pusses. Maling påføres i det antall strøk som er ønskelig. Følg maling- fabrikantens anvisninger.



ARBOR

8693 Hattfjelldal / Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no / arbor@arbor.no