



HERNIA TAPETLIM NW

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Dispersjonslim på PVAc-basis.

BRUKSOMRÅDE

Spesiallim for oppsetting av dimensjonsstabile tapeter med såkalt non-woven bakside, f. eks. Borås MOMENT® og ECO:s ECOTECH® OBS! Må ikke brukes på materialer som skal males.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forberedelser Gips-, spon- og halvharde plater. Lim hjørneremser over plateskjøter og i hjørner. Sparkle, slip og forlim hjørneremser og spikerhull. Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim. Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Vinyltapet med papirbakside. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig samme som papirtapeter. Malte underlag. Slip og vask med malervask. Skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes. Forliming Bruk Hernia Tapetlim NW fortynnet med 1 del vann. Oppsetting TAPETLIM NW påføres veggen med rulle i cirka 2-3 lengders bredde, eller påføres med tapetklistringsmaskin i ett jevnt skikt på tapetens bakside. Oppsettes kant i kant. Mot lister osv brukes pensel. Fest tapeten med noen centimeters overskudd mot taklisten. Sørg for at lengden faller loddrett. Slett ut tapeten fra midten ved hjelp av tapetbørste eller myk plastsparkel. Press ut luften ved å børste mot kantene. Påse att alle luftblærer presses ut. Skjær av tapeten ved golv og taklister. Bruk alltid skarpe blader - bytt blad ofte. Tilpass mønsteret på lengdene ifølge merkingen. Tørk av overskuddsklister med bløt svamp (ikke gni). Skjær lengden ved vinkel (innerhjørne) slik at minst 5 mm kommer inn på neste vegg. Neste lengde settes loddrett med overlapp inn i hjørnet. La lengden gå rundt hjørnet ved ytterhjørne ca 10-20 mm. Følg materialprodusentens anvisninger.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	PVAc og stivelse
Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tiksotropisk
Farge	Hvit
Påføringsutstyr	Rulle eller tapetmaskin
Arbeidstemperatur	Ikke under +18°C
Rengjøringsmiddel	Verktøy rengjøres med lunkent vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp før limet har tørket.
Densitet	Ca 1,05 g/cm ³
Tørrstoffinnhold	20% ± 2 vekt-%
Limforbruk	3-5 m ² /liter avhengig av materialer og påføringsmetode
Fortynningsmiddel	Vann. Limet bør ikke fortynnes
Brannfarlig	Nei
Lagring	1 år i ubrudd forpakning

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

