



HMS-FAKTA

juli 09

Icopal as

Papprodukter

1025

Tetofol vindsperre

NOBB modulnr. 23052681

HMF-m23052681

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger

—

Førstehjelpstiltak

—

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

—

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET

Produktet har ved normal anvendelse ingen betydning for inneklimaet.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

—

Inneklimarelevant tidsverdi

—

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer



HMS-FAKTA

juli 09

Icopal as

Papprodukter

1025

Tetofol vindsperre

NOBB modulnr. 23052681

HMF-m23052681

3. MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

Ikke relevant.

Påvirkningsindeks

—

Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet materiale.

Håndtering: Deponering.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Icopal as
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Adresse	Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
Telefaks	67 90 58 77
E-post	icopalservice@icopal.no
Internettadresse	www.icopal.no

cmh / 5.3.3

R253/G110/B3

Erstatter datablad datert juni 03