



# HMS-FAKTA

juli 09

Icopal as

Papprodukter 1025

Windbreak

NOBB modulnr. 10871978

HMF-m10871978

## 1. ARBEIDSMILJØET

### Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

### Relevante S-setninger

—

### Førstehjelpstiltak

—

### Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

—

### Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 2. INNEMILJØET

Produktet har ved normal anvendelse ingen betydning for inneklimateet.

### Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

—

### Inneklimatelevant tidsverdi

—

### Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### Kommentarer

—



# HMS-FAKTA

juli 09

Icopal as

Papprodukter 1025

Windbreak

NOBB modulnr. 10871978

HMF-m10871978

## 3. MILJØPÅVIRKNING

### Emisjon

Ikke relevant.

### Påvirkningsindeks

—

### Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

## 4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Ikke relevant.

## 5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet plast.

Håndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1799 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

## 6. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Icopal as
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Adresse</b>	Fjellhamarveien 52
<b>Postnr. og poststed</b>	1472 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>Telefaks</b>	67 90 58 77
<b>E-post</b>	<a href="mailto:icopalservice@icopal.no">icopalservice@icopal.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>

Aha / 5.3.3

R253/G110/B3